

ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR		
JCB - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA		\$ MÁXIMO
Valor hora a ser ofertado pela manut. mecânica e hidráulica .		
Tipo de serviço - Manutenção mecânica, hidráulica e elétrica. (01 mecânico mais um ajudante)	R\$	215,63
Valor hora a ser ofertado pelo serviço de solda.		
Tipo de serviço - Solda.	R\$	164,17
Valor hora a ser ofertado pela usinagem.		
Tipo de serviço - Fresa/retífica/torno/furadeira, etc.	R\$	190,67
Valor hora a ser ofertado pela pintura.		
Tipo de serviço - Pintura na cor original do equipamento (inclui a tinta).	R\$	183,07
Valor do deslocamento da empresa em socorro de urgência.	R\$	272,82
EMBUCHAMENTOS E OU ALINHAMENTOS (valor unitário)		
Discriminação dos diâmetros		
Furos Ø 0 a 20mm	R\$	150,34
Furos Ø 20 a 40mm	R\$	191,21
Furos Ø 40 a 60mm	R\$	238,84
Furos Ø 60 a 80mm	R\$	286,17
Furos Ø 80 a 100mm	R\$	316,63
Furos Ø 100 a 120mm	R\$	363,84
Furos Ø 120 a 140mm	R\$	393,00
Furos Ø 140 a 160mm	R\$	430,89
Furos Ø 160 a 180mm	R\$	468,18
Furos Ø 180 a 200mm	R\$	526,60
Furos Ø 200 a 220mm	R\$	581,25
Furos Ø 220 a 240mm	R\$	609,69
Furos Ø 240 a 260mm	R\$	612,85
Furos Ø 260 a 280mm	R\$	689,02
Furos Ø 280 a 300mm	R\$	737,43

ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR	
CILINDROS HIDRÁULICOS - ESCAVADEIRA JCB	
Serviços a serem executados nos Cilindros Hidráulicos da Escavadeira Hidráulica JCB, incluindo peças e materiais.	
Cilindro da lança (valor unitário)	
Cromação da haste	R\$ 1.015,95
Brunimento da camisa	R\$ 563,71
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 1.226,66
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.765,64
Troca do embolo	R\$ 958,65
Troca da tampa (guia)	R\$ 1.701,32
Troca da camisa	R\$ 7.484,69
Pintura completa	R\$ 209,07
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 609,25
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 430,89
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 874,74
Cilindro do braço de profundidade (valor unitário)	
Cromação da haste	R\$ 999,64
Brunimento da camisa	R\$ 594,65
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 1.244,73
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.763,26
Troca do embolo	R\$ 1.060,25
Troca da tampa (guia)	R\$ 1.715,87
Troca da camisa	R\$ 5.491,99
Pintura completa	R\$ 220,35
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 557,15
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 405,73
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 581,28
Cilindro da caçamba - concha (valor unitário)	
Cromação da haste	R\$ 818,46
Brunimento da camisa	R\$ 581,78
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 1.096,79
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.424,53
Troca do embolo	R\$ 862,56
Troca da tampa (guia)	R\$ 1.548,95
Troca da camisa	R\$ 6.328,65
Pintura completa	R\$ 201,86
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 539,80
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 367,05
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 538,63