

<b>ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR</b>	
<b>NEW HOLLAND</b>	<b>\$ MÁXIMO</b>
<b>Valor hora a ser ofertado pela manut. mecânica e hidráulica .</b>	
Tipo de serviço - Manutenção mecânica, hidráulica e elétrica. (01 mecânico mais um ajudante)	R\$ 172,30
<b>Valor hora a ser ofertado pelo serviço de solda.</b>	
Tipo de serviço - Solda.	R\$ 144,17
<b>Valor hora a ser ofertado pela usinagem.</b>	
Tipo de serviço - Fresa/retífica/torno/furadeira, etc.	R\$ 174,00
<b>Valor hora a ser ofertado pela pintura.</b>	
Tipo de serviço - Pintura na cor original do equipamento (inclui a tinta).	R\$ 163,07
<b>Valor do deslocamento da empresa em socorro de urgência.</b>	R\$ 252,10
<b>EMBUCHAMENTOS E OU ALINHAMENTOS (valor unitário)</b>	
<b>Discriminação dos diâmetros</b>	
Furos Ø 0 a 20mm	R\$ 147,01
Furos Ø 20 a 40mm	R\$ 171,21
Furos Ø 40 a 60mm	R\$ 228,84
Furos Ø 60 a 80mm	R\$ 276,17
Furos Ø 80 a 100mm	R\$ 303,30
Furos Ø 100 a 120mm	R\$ 343,84
Furos Ø 120 a 140mm	R\$ 379,67
Furos Ø 140 a 160mm	R\$ 417,55
Furos Ø 160 a 180mm	R\$ 441,51
Furos Ø 180 a 200mm	R\$ 509,93
Furos Ø 200 a 220mm	R\$ 548,58
Furos Ø 220 a 240mm	R\$ 589,69
Furos Ø 240 a 260mm	R\$ 582,85
Furos Ø 260 a 280mm	R\$ 655,68
Furos Ø 280 a 300mm	R\$ 710,76
<b>COMANDO HIDRAULICO</b>	
<b>Listagem dos comandos e equipamentos (valor unitário)</b>	
<b>Comando marca da retroescavadeira</b>	
Comando dianteiro New Holland LB 90 PREF. 292	R\$ 1.853,62
Comando do estabilizador New Holland LB 90 PREF.292	R\$ 1.938,11
Comando traseiro New Holland LB 90 PREF. 292	R\$ 3.238,64
Comando dianteiro New Holland LB 90 PREF. 293	R\$ 2.664,52
Comando do estabilizador New Holland LB 90 PREF. 293	R\$ 1.965,66
Comando traseiro New Holland LB 90 PREF. 293	R\$ 3.263,28
<b>Direção Hidrostático: (Orbitrol)</b>	R\$ 2.555,63

<b>ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR</b>		
<b>CILINDROS HIDRÁULICOS - NEW HOLLAND</b>		
Serviços a serem executados nos Cilindros Hidráulicos das Retroescavadeiras New Holland, incluindo peças e materiais. (02 máquinas NEW HOLLAND LB 90 ano 2008)		
<b>Cilindro do estabilizador (valor unitário)</b>		
Cromação da haste	R\$	420,51
Brunimento da camisa	R\$	246,45
Troca do jogo do reparo completo	R\$	306,64
Troca da haste do cilindro	R\$	800,56
Troca do embolo	R\$	272,95
Troca da tampa (guia)	R\$	346,67
Troca da camisa	R\$	1.473,47
Pintura completa	R\$	133,73
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	170,90
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	202,96
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	186,41
<b>Cilindro de giro (valor unitário)</b>		
Cromação da haste	R\$	256,87
Brunimento da camisa	R\$	203,35
Troca do jogo do reparo completo	R\$	386,01
Troca da haste do cilindro	R\$	729,99
Troca do embolo	R\$	297,27
Troca da tampa (guia)	R\$	354,70
Troca da camisa	R\$	1.356,51
Pintura completa	R\$	132,30
Troca do munhão	R\$	875,71
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	215,50
Troca do fundo do cilindro	R\$	216,97
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	198,93
<b>Cilindro da lança (valor unitário)</b>		
Cromação da haste	R\$	365,25
Brunimento da camisa	R\$	253,89
Troca do jogo do reparo completo	R\$	446,88
Troca da haste do cilindro	R\$	1.088,51
Troca do embolo	R\$	261,91
Troca da tampa (guia)	R\$	327,06
Troca da camisa	R\$	1.672,61
Pintura completa	R\$	136,30
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	176,28
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	218,53
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	188,24
<b>Cilindro do braço de profundidade (valor unitário)</b>		
Cromação da haste	R\$	367,35
Brunimento da camisa	R\$	244,16
Troca do jogo do reparo completo	R\$	458,18
Troca da haste do cilindro	R\$	1.086,07
Troca do embolo	R\$	288,75
Troca da tampa (guia)	R\$	373,15
Troca da camisa	R\$	1.676,49
Pintura completa	R\$	142,76
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	213,70
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	207,93
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	189,57
<b>Cilindro da caçamba traseira - concha (valor unitário)</b>		
Cromação da haste	R\$	341,48
Brunimento da camisa	R\$	244,06
Troca do jogo do reparo completo	R\$	407,62
Troca da haste do cilindro	R\$	1.042,55
Troca do embolo	R\$	270,48

<b>ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR</b>		
Troca da tampa (guia)	R\$	320,05
Troca da camisa	R\$	1.623,42
Pintura completa	R\$	133,86
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	182,14
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	208,85
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	184,63
<b>Cilindro de levantamento da caçamba dianteira (valor unitário)</b>		
Cromaço da haste	R\$	354,30
Brunimento da camisa	R\$	258,59
Troca do jogo do reparo completo	R\$	441,22
Troca da haste do cilindro	R\$	1.077,60
Troca do embolo	R\$	281,78
Troca da tampa (guia)	R\$	339,24
Troca da camisa	R\$	1.586,98
Pintura completa	R\$	133,93
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	184,09
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	217,18
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	196,74
<b>Cilindro de inclinação da caçamba (valor unitário)</b>		
Cromaço da haste	R\$	343,94
Brunimento da camisa	R\$	256,02
Troca do jogo do reparo completo	R\$	510,96
Troca da haste do cilindro	R\$	991,75
Troca do embolo	R\$	264,90
Troca da tampa (guia)	R\$	322,10
Troca da camisa	R\$	1.548,19
Pintura completa	R\$	134,01
Troca do munhão	R\$	721,89
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	166,57
Troca do fundo do cilindro	R\$	215,56
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	162,59
<b>Cilindro da direção (valor unitário)</b>		
Cromaço da haste	R\$	228,35
Brunimento da camisa	R\$	187,03
Troca do jogo do reparo completo	R\$	317,12
Troca da haste do cilindro	R\$	602,07
Troca do embolo	R\$	234,71
Troca da tampa (guia)	R\$	266,50
Troca da camisa	R\$	931,34
Pintura completa	R\$	128,90
Troca da bucha roscada da extremidade da haste	R\$	166,10
Troca da bucha roscada da extremidade do fundo da camisa	R\$	194,68