

ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR	
NEW HOLLAND	
Cilindros hidráulicos	
Serviços a serem executados nos Cilindros Hidráulicos das Retroescavadeiras New Holland, incluindo peças e materiais.	
02 máquinas NEW HOLLAND LB 90 ano 2008	\$ MÁXIMO UNITÁRIO
Cilindro do estabilizador	
Cromação da haste	R\$ 222,67
Brunimento da camisa	R\$ 156,23
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 246,68
Troca da haste do cilindro	R\$ 639,53
Troca do embolo	R\$ 250,27
Troca da tampa (guia)	R\$ 285,98
Troca da camisa	R\$ 1.089,75
Pintura completa	R\$ 102,14
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 153,42
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 197,16
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 193,66
Cilindro de giro	
Cromação da haste	R\$ 177,24
Brunimento da camisa	R\$ 149,77
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 277,98
Troca da haste do cilindro	R\$ 580,23
Troca do embolo	R\$ 262,46
Troca da tampa (guia)	R\$ 296,06
Troca da camisa	R\$ 1.131,43
Pintura completa	R\$ 103,04
Troca do munhão	R\$ 674,88
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 188,09
Troca do fundo do cilindro	R\$ 236,59
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 198,95
Cilindro da lança	
Cromação da haste	R\$ 225,91
Brunimento da camisa	R\$ 179,15
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 318,46
Troca da haste do cilindro	R\$ 779,72
Troca do embolo	R\$ 243,82
Troca da tampa (guia)	R\$ 289,61
Troca da camisa	R\$ 1.262,89
Pintura completa	R\$ 102,69
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 160,14
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 185,99
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 193,99
Cilindro do braço de profundidade	
Cromação da haste	R\$ 239,55
Brunimento da camisa	R\$ 173,97
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 321,74
Troca da haste do cilindro	R\$ 793,02
Troca do embolo	R\$ 262,72
Troca da tampa (guia)	R\$ 315,00
Troca da camisa	R\$ 1.248,55
Pintura completa	R\$ 111,92
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 184,58
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 181,78
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 199,30
Cilindro da caçamba traseira (concha)	
Cromação da haste	R\$ 199,52
Brunimento da camisa	R\$ 158,89

<b>NEW HOLLAND</b>	
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 284,60
Troca da haste do cilindro	R\$ 442,11
Troca do embolo	R\$ 234,80
Troca da tampa (guia)	R\$ 264,06
Troca da camisa	R\$ 1.114,25
Pintura completa	R\$ 99,77
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 165,05
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 126,85
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 185,54
<b>Cilindro de levantamento da caçamba dianteira</b>	
Cromação da haste	R\$ 223,87
Brunimento da camisa	R\$ 182,72
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 300,42
Troca da haste do cilindro	R\$ 733,43
Troca do embolo	R\$ 245,01
Troca da tampa (guia)	R\$ 281,53
Troca da camisa	R\$ 1.121,01
Pintura completa	R\$ 99,87
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 165,13
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 188,12
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 199,51
<b>Cilindro de inclinação da caçamba</b>	
Cromação da haste	R\$ 211,67
Brunimento da camisa	R\$ 175,50
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 361,90
Troca da haste do cilindro	R\$ 706,09
Troca do embolo	R\$ 238,94
Troca da tampa (guia)	R\$ 275,46
Troca da camisa	R\$ 1.095,41
Pintura completa	R\$ 107,93
Troca do munhão	R\$ 601,59
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 156,02
Troca do fundo do cilindro	R\$ 210,26
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 171,03
<b>Cilindro da direção</b>	
Cromação da haste	R\$ 150,58
Brunimento da camisa	R\$ 135,89
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 232,05
Troca da haste do cilindro	R\$ 437,67
Troca do embolo	R\$ 195,11
Troca da tampa (guia)	R\$ 224,71
Troca da camisa	R\$ 682,95
Pintura completa	R\$ 93,60
Troca da bucha roscada da extremidade da haste	R\$ 152,39
Troca da bucha roscada da extremidade do fundo da camisa	R\$ 169,16