

ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR	
JCB - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	
CILINDROS HIDRÁULICOS	
Serviços a serem executados nos Cilindros Hidráulicos da Escavadeira Hidráulica JCB JS200LC - ano 2011	\$ MÁXIMO UNITÁRIO
<b>Cilindro da lança</b>	
Cromação da haste	R\$ 457,68
Brunimento da camisa	R\$ 401,77
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 914,97
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.136,78
Troca do embolo	R\$ 879,12
Troca da tampa (guia)	R\$ 1.023,67
Troca da camisa	R\$ 5.265,49
Pintura completa	R\$ 202,55
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 586,35
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 406,88
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 753,55
<b>Cilindro do braço de profundidade</b>	
Cromação da haste	R\$ 710,73
Brunimento da camisa	R\$ 418,94
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 958,64
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.129,26
Troca do embolo	R\$ 956,29
Troca da tampa (guia)	R\$ 1.305,79
Troca da camisa	R\$ 4.124,91
Pintura completa	R\$ 218,14
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 573,58
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 392,58
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 561,45
<b>Cilindro da caçamba (concha)</b>	
Cromação da haste	R\$ 603,79
Brunimento da camisa	R\$ 410,48
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 863,20
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.838,50
Troca do embolo	R\$ 817,61
Troca da tampa (guia)	R\$ 1.169,97
Troca da camisa	R\$ 4.477,14
Pintura completa	R\$ 208,10
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 546,39
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 380,83
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 545,15