

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - RANDON)	
Preço máximo que a Administração se propõe a pagar	
01 máquina Randon RD 406 Advanced - ano 2012	MÉDIA (v. unitário)
Cilindro do estabilizador: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 241,55
Brunimento da camisa	R\$ 206,80
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 348,32
Troca da haste do cilindro	R\$ 627,69
Troca do embolo	R\$ 241,97
Troca da tampa (guia)	R\$ 311,64
Troca da camisa	R\$ 667,66
Pintura completa	R\$ 159,38
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 191,86
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 263,33
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 258,56
Bucha da Guia	R\$ 177,16
Cilindro de giro: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 237,02
Brunimento da camisa	R\$ 238,58
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 376,31
Troca da haste do cilindro	R\$ 560,14
Troca do embolo	R\$ 349,63
Troca da tampa (guia)	R\$ 338,14
Troca da camisa	R\$ 790,82
Pintura completa	R\$ 228,35
Troca do munhão	R\$ 543,74
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 230,55
Troca do fundo da camisa	R\$ 328,03
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 263,70
Bucha da Guia	R\$ 211,50
Cilindro da lança: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 299,46
Brunimento da camisa	R\$ 313,84
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 377,96
Troca da haste do cilindro	R\$ 819,50
Troca do embolo	R\$ 335,83
Troca da tampa (guia)	R\$ 351,73
Troca da camisa	R\$ 1.160,30
Pintura completa	R\$ 229,41
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 279,34
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 326,43
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 313,52
Bucha da Guia	R\$ 212,63
Cilindro do braço de profundidade: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 319,44
Brunimento da camisa	R\$ 248,70
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 385,58
Troca da haste do cilindro	R\$ 931,87
Troca do embolo	R\$ 354,35
Troca da tampa (guia)	R\$ 408,31
Troca da camisa	R\$ 1.246,51
Pintura completa	R\$ 226,13
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 246,62
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 341,62
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 328,72
Bucha da Guia	R\$ 216,01
Cilindro da caçamba traseira (concha): valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 280,62
Brunimento da camisa	R\$ 249,61

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - RANDON)		
Troca do jogo do reparo completo	R\$	353,92
Troca da haste do cilindro	R\$	865,84
Troca do embolo	R\$	383,13
Troca da tampa (guia)	R\$	409,33
Troca da camisa	R\$	1.138,99
Pintura completa	R\$	190,61
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	249,84
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	317,66
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	314,52
Bucha da Guia	R\$	211,35
Cilindro de levantamento da caçamba dianteira: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	280,70
Brunimento da camisa	R\$	281,77
Troca do jogo do reparo completo	R\$	383,83
Troca da haste do cilindro	R\$	929,42
Troca do embolo	R\$	374,60
Troca da tampa	R\$	379,41
Troca da camisa	R\$	1.193,42
Pintura completa	R\$	259,58
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	262,27
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	304,83
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	327,26
Bucha da Guia	R\$	211,17
Cilindro de inclinação da caçamba dianteira: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	281,62
Brunimento da camisa	R\$	281,59
Troca do jogo do reparo completo	R\$	382,44
Troca da haste do cilindro	R\$	981,97
Troca do embolo	R\$	362,51
Troca da tampa (guia)	R\$	381,51
Troca da camisa	R\$	1.216,26
Pintura completa	R\$	257,32
Troca do munhão	R\$	523,33
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	294,01
Troca do olhal do fundo do cilindro	R\$	336,93
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	294,20
Bucha da Guia	R\$	214,06
Cilindro da direção: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	216,23
Brunimento da camisa	R\$	246,53
Troca do jogo do reparo completo	R\$	346,89
Troca da haste do cilindro	R\$	535,85
Troca do embolo	R\$	323,40
Troca da tampa (guia)	R\$	314,46
Troca da camisa	R\$	727,37
Pintura completa	R\$	223,18
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	227,43
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	246,01
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	209,71
Cilindro da direção (haste dupla): valor unitário		
Cromação da haste	R\$	276,80
Brunimento da camisa	R\$	254,10
Troca do jogo do reparo completo	R\$	380,52
Troca da haste do cilindro	R\$	546,05
Troca do embolo	R\$	329,79
Troca da tampa (guia)	R\$	287,77
Troca da camisa	R\$	801,46
Pintura completa	R\$	222,27
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	256,34