

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - JCB)	
Preço Máximo que a Administração de propõe a pagar	
13 máq. JCB - 214 ano 95/98/2002/2004/2009, 3C 4x4 2010 e 214E 3C 4x4 2015	MÉDIA (v. unitário)
Cilindro do estabilizador: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 251,71
Brunimento da camisa	R\$ 250,43
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 341,00
Troca da haste do cilindro	R\$ 729,21
Troca do embolo	R\$ 328,95
Troca da tampa (guia)	R\$ 328,77
Troca da camisa	R\$ 921,69
Pintura completa	R\$ 255,64
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 248,14
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 299,40
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 291,14
Bucha da Guia	R\$ 256,04
Cilindro de giro: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 276,82
Brunimento da camisa	R\$ 227,85
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 367,37
Troca da haste do cilindro	R\$ 601,64
Troca do embolo	R\$ 324,00
Troca da tampa (guia)	R\$ 344,27
Troca da camisa	R\$ 974,25
Pintura completa	R\$ 224,23
Troca do munhão	R\$ 645,16
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 315,27
Troca do fundo da camisa	R\$ 325,01
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 321,16
Bucha da Guia	R\$ 242,65
Cilindro da lança: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 288,85
Brunimento da camisa	R\$ 303,53
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 376,60
Troca da haste do cilindro	R\$ 740,09
Troca do embolo	R\$ 347,60
Troca da tampa (guia)	R\$ 334,44
Troca da camisa	R\$ 1.181,04
Pintura completa	R\$ 219,08
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 279,34
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 312,33
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 284,43
Bucha da Guia	R\$ 241,06
Cilindro do braço de profundidade: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 369,89
Brunimento da camisa	R\$ 307,97
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 369,11
Troca da haste do cilindro	R\$ 801,11
Troca do embolo	R\$ 340,43
Troca da tampa (guia)	R\$ 377,87
Troca da camisa	R\$ 1.007,38
Pintura completa	R\$ 252,56
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 310,75
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 320,95
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 284,81
Bucha da Guia	R\$ 208,83

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - JCB)	
Cilindro da caçamba traseira (concha): valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 247,09
Brunimento da camisa	R\$ 254,86
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 331,06
Troca da haste do cilindro	R\$ 782,58
Troca do embolo	R\$ 337,55
Troca da tampa (guia)	R\$ 348,30
Troca da camisa	R\$ 837,28
Pintura completa	R\$ 150,76
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 218,01
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 244,22
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 226,11
Bucha da Guia	R\$ 174,46
Cilindro de levantamento da caçamba dianteira: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 264,43
Brunimento da camisa	R\$ 307,62
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 362,36
Troca da haste do cilindro	R\$ 677,28
Troca do embolo	R\$ 298,80
Troca da tampa	R\$ 332,20
Troca da camisa	R\$ 921,84
Pintura completa	R\$ 160,09
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 210,07
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 251,89
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 259,27
Bucha da Guia	R\$ 206,83
Cilindro de inclinação da caçamba dianteira: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 260,55
Brunimento da camisa	R\$ 207,64
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 326,95
Troca da haste do cilindro	R\$ 723,14
Troca do embolo	R\$ 345,32
Troca da tampa (guia)	R\$ 368,80
Troca da camisa	R\$ 769,25
Pintura completa	R\$ 156,69
Troca do munhão	R\$ 467,09
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 256,43
Troca do olhal do fundo do cilindro	R\$ 277,62
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 268,42
Bucha da Guia	R\$ 208,76
Cilindro da direção: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 237,14
Brunimento da camisa	R\$ 216,63
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 301,10
Troca da haste do cilindro	R\$ 543,10
Troca do embolo	R\$ 268,38
Troca da tampa (guia)	R\$ 295,82
Troca da camisa	R\$ 771,83
Pintura completa	R\$ 174,24
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 237,09
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 253,38
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 233,42
Cilindro da direção (haste dupla): valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 276,87
Brunimento da camisa	R\$ 281,78
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 318,82
Troca da haste do cilindro	R\$ 639,35
Troca do embolo	R\$ 253,11
Troca da tampa (guia)	R\$ 323,29

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - JCB)	
Troca da camisa	R\$ 777,19
Pintura completa	R\$ 285,00
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 246,38
Cilindro do braço extensivo: valor unitário	
Cromaço da haste	R\$ 335,50
Brunimento da camisa	R\$ 333,11
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 382,50
Troca da haste do cilindro	R\$ 865,59
Troca do embolo	R\$ 304,39
Troca da tampa (guia)	R\$ 304,68
Troca da camisa	R\$ 1.061,78
Pintura completa	R\$ 158,17
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 252,78
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 262,89
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 285,48
Bucha da Guia	R\$ 204,06