

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - ESC. JCB)	
Preço máximo que a Administração se propõe a pagar	
01 máquina JCB JS200LC - ano 2011	MÉDIA (v. unitário)
Cilindro da lança: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 721,23
Brunimento da camisa	R\$ 493,03
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 835,29
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.249,37
Troca do embolo	R\$ 698,49
Troca da tampa (guia)	R\$ 966,22
Troca da camisa	R\$ 4.358,33
Pintura completa	R\$ 223,40
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 495,13
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 394,50
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 633,07
Cilindro do braço de profundidade: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 738,31
Brunimento da camisa	R\$ 537,59
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 888,19
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.750,01
Troca do embolo	R\$ 838,72
Troca da tampa (guia)	R\$ 983,71
Troca da camisa	R\$ 3.729,22
Pintura completa	R\$ 229,85
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 431,44
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 368,44
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 499,26
Cilindro da caçamba (concha): valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 625,06
Brunimento da camisa	R\$ 497,98
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 870,94
Troca da haste do cilindro	R\$ 2.262,33
Troca do embolo	R\$ 619,81
Troca da tampa (guia)	R\$ 893,29
Troca da camisa	R\$ 3.780,51
Pintura completa	R\$ 240,47
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 462,18
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 400,43
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 467,53