

| <b>QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - NEW HOLLAND)</b> |     |                                |
|---|-----|--------------------------------|
| <b>Preços Máximos que a Administração se propões a pagar</b>  |     |                                |
| <b>02 máquinas NEW HOLLAND LB 90<br/>ano 2008</b>             |     | <b>MÉDIA<br/>(v. unitário)</b> |
| <b>Cilindro do estabilizador: valor unitário</b>              |     |                                |
| Cromação da haste   | R\$ | 292,56                         |
| Brunimento da camisa  | R\$ | 264,30                         |
| Troca do jogo do reparo completo                              | R\$ | 478,57                         |
| Troca da haste do cilindro                                    | R\$ | 652,70                         |
| Troca do embolo   | R\$ | 363,02                         |
| Troca da tampa (guia)   | R\$ | 332,30                         |
| Troca da camisa   | R\$ | 942,00                         |
| Pintura completa  | R\$ | 194,85                         |
| Troca do olhal da extremidade da haste                        | R\$ | 276,23                         |
| Troca do olhal do fundo da camisa                             | R\$ | 248,88                         |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                | R\$ | 293,88                         |
| <b>Cilindro de giro: valor unitário</b>                       |     |                                |
| Cromação da haste   | R\$ | 288,32                         |
| Brunimento da camisa  | R\$ | 262,03                         |
| Troca do jogo do reparo completo                              | R\$ | 483,31                         |
| Troca da haste do cilindro                                    | R\$ | 637,64                         |
| Troca do embolo   | R\$ | 349,61                         |
| Troca da tampa (guia)   | R\$ | 389,08                         |
| Troca da camisa   | R\$ | 1.022,24                       |
| Pintura completa  | R\$ | 196,72                         |
| Troca do munhão   | R\$ | 604,51                         |
| Troca do olhal da extremidade da haste                        | R\$ | 268,46                         |
| Troca do fundo do cilindro                                    | R\$ | 339,46                         |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                | R\$ | 278,60                         |
| <b>Cilindro da lança: valor unitário</b>                      |     |                                |
| Cromação da haste   | R\$ | 334,88                         |
| Brunimento da camisa  | R\$ | 312,19                         |
| Troca do jogo do reparo completo                              | R\$ | 487,28                         |
| Troca da haste do cilindro                                    | R\$ | 882,62                         |
| Troca do embolo   | R\$ | 368,63                         |
| Troca da tampa (guia)   | R\$ | 407,47                         |
| Troca da camisa   | R\$ | 1.223,19                       |
| Pintura completa  | R\$ | 211,59                         |
| Troca do olhal da extremidade da haste                        | R\$ | 272,85                         |
| Troca do olhal do fundo da camisa                             | R\$ | 314,65                         |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                | R\$ | 286,65                         |
| <b>Cilindro do braço de profundidade: valor unitário</b>      |     |                                |
| Cromação da haste   | R\$ | 336,73                         |
| Brunimento da camisa  | R\$ | 298,63                         |
| Troca do jogo do reparo completo                              | R\$ | 490,32                         |
| Troca da haste do cilindro                                    | R\$ | 878,02                         |
| Troca do embolo   | R\$ | 349,96                         |
| Troca da tampa (guia)   | R\$ | 400,67                         |
| Troca da camisa   | R\$ | 1.196,40                       |
| Pintura completa  | R\$ | 211,55                         |
| Troca do olhal da extremidade da haste                        | R\$ | 284,77                         |
| Troca do olhal do fundo da camisa                             | R\$ | 317,37                         |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                | R\$ | 310,07                         |
| <b>Cilindro da caçamba traseira (concha): valor unitário</b>  |     |                                |
| Cromação da haste   | R\$ | 328,69                         |
| Brunimento da camisa  | R\$ | 311,86                         |
| Troca do jogo do reparo completo                              | R\$ | 486,79                         |
| Troca da haste do cilindro                                    | R\$ | 893,48                         |
| Troca do embolo   | R\$ | 339,73                         |

| <b>QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - NEW HOLLAND)</b>        |     |          |
|--|-----|----------|
| Troca da tampa (guia)  | R\$ | 369,41   |
| Troca da camisa  | R\$ | 1.083,00 |
| Pintura completa   | R\$ | 209,02   |
| Troca do olhal da extremidade da haste                               | R\$ | 270,40   |
| Troca do olhal do fundo da camisa                                    | R\$ | 301,13   |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                       | R\$ | 303,72   |
| <b>Cilindro de levantamento da caçamba dianteira: valor unitário</b> |     |          |
| Cromaço da haste   | R\$ | 332,82   |
| Brunimento da camisa   | R\$ | 321,63   |
| Troca do jogo do reparo completo                                     | R\$ | 501,56   |
| Troca da haste do cilindro   | R\$ | 905,23   |
| Troca do embolo  | R\$ | 359,01   |
| Troca da tampa (guia)  | R\$ | 362,04   |
| Troca da camisa  | R\$ | 1.094,34 |
| Pintura completa   | R\$ | 209,16   |
| Troca do olhal da extremidade da haste                               | R\$ | 266,50   |
| Troca do olhal do fundo da camisa                                    | R\$ | 301,16   |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                       | R\$ | 297,68   |
| <b>Cilindro de inclinação da caçamba: valor unitário</b>             |     |          |
| Cromaço da haste   | R\$ | 331,22   |
| Brunimento da camisa   | R\$ | 318,99   |
| Troca do jogo do reparo completo                                     | R\$ | 490,20   |
| Troca da haste do cilindro   | R\$ | 935,12   |
| Troca do embolo  | R\$ | 350,92   |
| Troca da tampa (guia)  | R\$ | 360,61   |
| Troca da camisa  | R\$ | 1.191,22 |
| Pintura completa   | R\$ | 225,91   |
| Troca do munhão  | R\$ | 632,45   |
| Troca do olhal da extremidade da haste                               | R\$ | 284,69   |
| Troca do fundo do cilindro   | R\$ | 304,67   |
| Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)                       | R\$ | 311,37   |
| <b>Cilindro da direção: valor unitário</b>                           |     |          |
| Cromaço da haste   | R\$ | 320,10   |
| Brunimento da camisa   | R\$ | 292,85   |
| Troca do jogo do reparo completo                                     | R\$ | 444,73   |
| Troca da haste do cilindro   | R\$ | 632,89   |
| Troca do embolo  | R\$ | 277,14   |
| Troca da tampa (guia)  | R\$ | 278,61   |
| Troca da camisa  | R\$ | 810,60   |
| Pintura completa   | R\$ | 192,46   |
| Troca da bucha roscada da extremidade da haste                       | R\$ | 253,18   |
| Troca da bucha roscada da extremidade do fundo da camisa             | R\$ | 267,87   |