

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - RANDON)		
PREÇOS MÁXIMOS QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR		
04 máquina Randon RD 406 Advanced - anos 2012 e 2019	MÉDIA (v. unitário)	
Cilindro do estabilizador: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	246,30
Brunimento da camisa	R\$	206,72
Troca do jogo do reparo completo	R\$	588,78
Troca da haste do cilindro	R\$	952,91
Troca do embolo	R\$	327,81
Troca da tampa (guia)	R\$	529,22
Troca da camisa	R\$	1.099,29
Pintura completa	R\$	156,00
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	270,52
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	364,22
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	256,31
Bucha da Guia	R\$	161,92
Cilindro de giro: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	234,00
Brunimento da camisa	R\$	196,51
Troca do jogo do reparo completo	R\$	584,01
Troca da haste do cilindro	R\$	888,28
Troca do embolo	R\$	378,59
Troca da tampa (guia)	R\$	553,28
Troca da camisa	R\$	1.090,09
Pintura completa	R\$	189,27
Troca do munhão	R\$	1.207,55
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	277,65
Troca do fundo da camisa	R\$	337,98
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	260,37
Bucha da Guia	R\$	183,42
Cilindro da lança: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	278,21
Brunimento da camisa	R\$	268,45
Troca do jogo do reparo completo	R\$	648,09
Troca da haste do cilindro	R\$	1.251,49
Troca do embolo	R\$	376,19
Troca da tampa (guia)	R\$	555,70
Troca da camisa	R\$	1.525,70
Pintura completa	R\$	200,21
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	299,14
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	331,55
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	259,96
Bucha da Guia	R\$	194,71
Cilindro do braço de profundidade: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	299,14
Brunimento da camisa	R\$	250,51
Troca do jogo do reparo completo	R\$	656,35
Troca da haste do cilindro	R\$	1.257,35
Troca do embolo	R\$	370,77
Troca da tampa (guia)	R\$	568,21
Troca da camisa	R\$	1.503,30
Pintura completa	R\$	191,06
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	293,49
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	346,29
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	257,82
Bucha da Guia	R\$	183,92
Cilindro da caçamba traseira (concha): valor unitário		
Cromação da haste	R\$	275,00
Brunimento da camisa	R\$	227,50

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - RANDON)		
Troca do jogo do reparo completo	R\$	622,67
Troca da haste do cilindro	R\$	1.116,22
Troca do embolo	R\$	407,74
Troca da tampa (guia)	R\$	568,84
Troca da camisa	R\$	1.507,48
Pintura completa	R\$	194,88
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	293,93
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	351,59
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	260,44
Bucha da Guia	R\$	203,30
Cilindro de levantamento da caçamba dianteira: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	268,79
Brunimento da camisa	R\$	240,43
Troca do jogo do reparo completo	R\$	589,08
Troca da haste do cilindro	R\$	1.120,36
Troca do embolo	R\$	401,97
Troca da tampa	R\$	559,79
Troca da camisa	R\$	1.404,31
Pintura completa	R\$	234,52
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	281,32
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	331,53
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	253,82
Bucha da Guia	R\$	191,89
Cilindro de inclinação da caçamba dianteira: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	267,10
Brunimento da camisa	R\$	220,81
Troca do jogo do reparo completo	R\$	590,18
Troca da haste do cilindro	R\$	1.066,82
Troca do embolo	R\$	401,78
Troca da tampa (guia)	R\$	562,33
Troca da camisa	R\$	1.336,80
Pintura completa	R\$	221,48
Troca do munhão	R\$	1.084,67
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	293,37
Troca do olhal do fundo do cilindro	R\$	329,70
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	259,45
Bucha da Guia	R\$	194,41
Cilindro da direção: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	225,41
Brunimento da camisa	R\$	200,85
Troca do jogo do reparo completo	R\$	510,49
Troca da haste do cilindro	R\$	771,16
Troca do embolo	R\$	361,42
Troca da tampa (guia)	R\$	422,66
Troca da camisa	R\$	883,31
Pintura completa	R\$	174,15
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	226,71
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	242,19
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	177,44
Cilindro da direção (haste dupla): valor unitário		
Cromação da haste	R\$	275,61
Brunimento da camisa	R\$	220,79
Troca do jogo do reparo completo	R\$	563,82
Troca da haste do cilindro	R\$	761,82
Troca do embolo	R\$	294,28
Troca da tampa (guia)	R\$	390,48
Troca da camisa	R\$	875,96
Pintura completa	R\$	160,74
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	242,99
TOTAL	R\$	50.627,13