

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - NEW HOLLAND)	
PREÇOS MÁXIMOS QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR	
02 máquinas NEW HOLLAND LB 90 ano 2008	MÉDIA (v. unitário)
Cilindro do estabilizador: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 262,03
Brunimento da camisa	R\$ 228,83
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 647,62
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.016,04
Troca do embolo	R\$ 394,14
Troca da tampa (guia)	R\$ 566,82
Troca da camisa	R\$ 1.254,67
Pintura completa	R\$ 169,38
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 279,84
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 288,57
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 266,03
Cilindro de giro: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 249,58
Brunimento da camisa	R\$ 221,65
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 608,27
Troca da haste do cilindro	R\$ 882,08
Troca do embolo	R\$ 388,27
Troca da tampa (guia)	R\$ 578,92
Troca da camisa	R\$ 1.278,77
Pintura completa	R\$ 163,45
Troca do munhão	R\$ 845,44
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 284,52
Troca do fundo do cilindro	R\$ 323,98
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 242,07
Cilindro da lança: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 307,87
Brunimento da camisa	R\$ 249,88
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 653,28
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.183,72
Troca do embolo	R\$ 404,20
Troca da tampa (guia)	R\$ 586,69
Troca da camisa	R\$ 1.469,42
Pintura completa	R\$ 175,51
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 292,78
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 356,04
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 263,42
Cilindro do braço de profundidade: valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 302,69
Brunimento da camisa	R\$ 252,94
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 656,43
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.141,01
Troca do embolo	R\$ 387,67
Troca da tampa (guia)	R\$ 575,56
Troca da camisa	R\$ 1.426,70
Pintura completa	R\$ 180,79
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 301,92
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 335,05
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 267,64
Cilindro da caçamba traseira (concha): valor unitário	
Cromação da haste	R\$ 290,60
Brunimento da camisa	R\$ 249,56
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 655,17
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.137,36
Troca do embolo	R\$ 385,63

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - NEW HOLLAND)		
Troca da tampa (guia)	R\$	557,81
Troca da camisa	R\$	1.349,43
Pintura completa	R\$	185,01
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	281,92
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	306,72
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	258,92
Cilindro de levantamento da caçamba dianteira: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	294,28
Brunimento da camisa	R\$	270,43
Troca do jogo do reparo completo	R\$	660,83
Troca da haste do cilindro	R\$	1.155,50
Troca do embolo	R\$	387,16
Troca da tampa (guia)	R\$	552,12
Troca da camisa	R\$	1.355,93
Pintura completa	R\$	147,69
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	231,05
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	321,57
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	263,96
Cilindro de inclinação da caçamba: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	285,52
Brunimento da camisa	R\$	251,90
Troca do jogo do reparo completo	R\$	624,61
Troca da haste do cilindro	R\$	1.112,56
Troca do embolo	R\$	395,00
Troca da tampa (guia)	R\$	560,04
Troca da camisa	R\$	1.324,22
Pintura completa	R\$	197,67
Troca do munhão	R\$	1.093,67
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	286,31
Troca do fundo do cilindro	R\$	307,49
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	252,00
Cilindro da direção: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	230,23
Brunimento da camisa	R\$	217,77
Troca do jogo do reparo completo	R\$	467,24
Troca da haste do cilindro	R\$	844,48
Troca do embolo	R\$	263,06
Troca da tampa (guia)	R\$	355,13
Troca da camisa	R\$	830,41
Pintura completa	R\$	157,01
Troca da bucha roscada da extremidade da haste	R\$	236,77
Troca da bucha roscada da extremidade do fundoda camisa	R\$	290,10
TOTAL	R\$	45.094,01