

QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - ESCAVADEIRA JCB)		
PREÇOS MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR		
01 máquina JCB JS200LC - ano 2011		
Cilindro da lança: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	604,43
Brunimento da camisa	R\$	399,90
Troca do jogo do reparo completo	R\$	904,20
Troca da haste do cilindro	R\$	2.286,44
Troca do embolo	R\$	748,12
Troca da tampa (guia)	R\$	982,91
Troca da camisa	R\$	3.920,67
Pintura completa	R\$	207,50
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	467,35
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	361,39
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	581,31
Cilindro do braço de profundidade: valor unitário		
Cromação da haste	R\$	630,79
Brunimento da camisa	R\$	448,49
Troca do jogo do reparo completo	R\$	953,41
Troca da haste do cilindro	R\$	2.774,07
Troca do embolo	R\$	861,67
Troca da tampa (guia)	R\$	1.021,58
Troca da camisa	R\$	3.788,66
Pintura completa	R\$	215,45
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	407,43
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	329,52
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	499,14
Cilindro da caçamba (concha): valor unitário		
Cromação da haste	R\$	556,80
Brunimento da camisa	R\$	442,64
Troca do jogo do reparo completo	R\$	936,51
Troca da haste do cilindro	R\$	2.311,21
Troca do embolo	R\$	678,20
Troca da tampa (guia)	R\$	949,40
Troca da camisa	R\$	3.588,39
Pintura completa	R\$	219,34
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	359,72
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	362,55
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	468,99
TOTAL	R\$	34.268,16