

<b>QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - JCB)</b>	
<b>PREÇOS MÁXIMOS QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR</b>	
<b>07 máq. JCB - anos 2002 e 2009 (214E); 2010 (3C 4x4); 2015 (214E - 3C 4x4)</b>	<b>MÉDIA (v. unitário)</b>
<b>Cilindro do estabilizador: valor unitário</b>	
Cromação da haste	R\$ 278,38
Brunimento da camisa	R\$ 258,82
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 594,61
Troca da haste do cilindro	R\$ 992,98
Troca do embolo	R\$ 469,07
Troca da tampa (guia)	R\$ 559,95
Troca da camisa	R\$ 1.280,19
Pintura completa	R\$ 202,87
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 278,62
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 361,24
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 264,58
Bucha da Guia	R\$ 212,42
<b>Cilindro de giro: valor unitário</b>	
Cromação da haste	R\$ 285,04
Brunimento da camisa	R\$ 229,82
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 614,78
Troca da haste do cilindro	R\$ 906,88
Troca do embolo	R\$ 454,11
Troca da tampa (guia)	R\$ 536,21
Troca da camisa	R\$ 1.250,59
Pintura completa	R\$ 192,39
Troca do munhão	R\$ 740,67
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 328,99
Troca do fundo da camisa	R\$ 337,80
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 261,23
Bucha da Guia	R\$ 207,74
<b>Cilindro da lança: valor unitário</b>	
Cromação da haste	R\$ 305,96
Brunimento da camisa	R\$ 282,51
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 619,33
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.134,29
Troca do embolo	R\$ 488,34
Troca da tampa (guia)	R\$ 550,30
Troca da camisa	R\$ 1.561,97
Pintura completa	R\$ 209,89
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 293,71
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 376,20
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 260,11
Bucha da Guia	R\$ 211,84
<b>Cilindro do braço de profundidade: valor unitário</b>	
Cromação da haste	R\$ 340,15
Brunimento da camisa	R\$ 273,33
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 613,95
Troca da haste do cilindro	R\$ 1.171,41
Troca do embolo	R\$ 472,17
Troca da tampa (guia)	R\$ 574,34
Troca da camisa	R\$ 1.364,94
Pintura completa	R\$ 205,73
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 313,68
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 361,19
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 255,15
Bucha da Guia	R\$ 188,66

<b>QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - JCB)</b>		
<b>Cilindro da caçamba traseira (concha): valor unitário</b>		
Cromação da haste	R\$	261,53
Brunimento da camisa	R\$	224,95
Troca do jogo do reparo completo	R\$	585,86
Troca da haste do cilindro	R\$	1.153,49
Troca do embolo	R\$	468,13
Troca da tampa (guia)	R\$	556,04
Troca da camisa	R\$	1.288,88
Pintura completa	R\$	171,38
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	295,62
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	345,85
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	254,50
Bucha da Guia	R\$	180,84
<b>Cilindro de levantamento da caçamba dianteira: valor unitário</b>		
Cromação da haste	R\$	296,64
Brunimento da camisa	R\$	272,75
Troca do jogo do reparo completo	R\$	607,72
Troca da haste do cilindro	R\$	1.062,57
Troca do embolo	R\$	471,53
Troca da tampa	R\$	550,32
Troca da camisa	R\$	1.226,31
Pintura completa	R\$	153,16
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	267,61
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	329,29
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	226,27
Bucha da Guia	R\$	180,74
<b>Cilindro de inclinação da caçamba dianteira: valor unitário</b>		
Cromação da haste	R\$	300,36
Brunimento da camisa	R\$	238,37
Troca do jogo do reparo completo	R\$	583,29
Troca da haste do cilindro	R\$	1.121,79
Troca do embolo	R\$	473,88
Troca da tampa (guia)	R\$	555,80
Troca da camisa	R\$	1.257,00
Pintura completa	R\$	141,74
Troca do munhão	R\$	1.061,03
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	293,68
Troca do olhal do fundo do cilindro	R\$	375,75
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	223,74
Bucha da Guia	R\$	179,88
<b>Cilindro da direção: valor unitário</b>		
Cromação da haste	R\$	232,93
Brunimento da camisa	R\$	210,46
Troca do jogo do reparo completo	R\$	528,74
Troca da haste do cilindro	R\$	881,17
Troca do embolo	R\$	369,38
Troca da tampa (guia)	R\$	463,20
Troca da camisa	R\$	954,93
Pintura completa	R\$	147,66
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	254,48
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	262,78
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	251,54
<b>Cilindro da direção (haste dupla): valor unitário</b>		
Cromação da haste	R\$	306,04
Brunimento da camisa	R\$	239,27
Troca do jogo do reparo completo	R\$	591,20
Troca da haste do cilindro	R\$	808,82
Troca do embolo	R\$	360,70
Troca da tampa (guia)	R\$	554,19

<b>QUADRO DE PREÇOS (CILINDROS HIDRÁULICOS - JCB)</b>		
Troca da camisa	R\$	1.054,20
Pintura completa	R\$	229,15
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	261,01
<b>Cilindro do braço extensivo: valor unitário</b>		
Cromação da haste	R\$	328,74
Brunimento da camisa	R\$	284,24
Troca do jogo do reparo completo	R\$	640,92
Troca da haste do cilindro	R\$	1.223,44
Troca do embolo	R\$	389,96
Troca da tampa (guia)	R\$	548,82
Troca da camisa	R\$	1.427,91
Pintura completa	R\$	155,23
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	299,51
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	358,67
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	259,99
Bucha da Guia	R\$	229,19
<b>TOTAL</b>	R\$	<b>57.875,94</b>