

ANEXO 4 - PREÇO MÁXIMO QUE A ADMINISTRAÇÃO SE PROPÕE A PAGAR	
JCB	
Cilindros hidráulicos	
Serviços a serem executados nos Cilindros Hidráulicos das Retroescavadeiras JCB, incluindo peças e materiais.	
13 máq. JCB - 214 ano 95/98/2002/2004/2009, 3C 4x4 2010 e 214E 3C	\$ MÁXIMO UNITÁRIO
Cilindro do estabilizador	
Cromação da haste	R\$ 198,42
Brunimento da camisa	R\$ 158,92
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 269,97
Troca da haste do cilindro	R\$ 679,73
Troca do embolo	R\$ 258,23
Troca da tampa (guia)	R\$ 296,30
Troca da camisa	R\$ 1.222,39
Pintura completa	R\$ 101,75
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 174,06
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 226,17
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 195,36
Bucha da Guia	R\$ 131,64
Cilindro de giro	
Cromação da haste	R\$ 178,86
Brunimento da camisa	R\$ 169,62
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 265,19
Troca da haste do cilindro	R\$ 657,60
Troca do embolo	R\$ 267,90
Troca da tampa (guia)	R\$ 309,91
Troca da camisa	R\$ 1.100,21
Pintura completa	R\$ 107,62
Troca do munhão	R\$ 629,03
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 183,39
Troca do fundo da camisa	R\$ 265,13
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 202,63
Bucha da Guia	R\$ 138,83
Cilindro da lança	
Cromação da haste	R\$ 239,63
Brunimento da camisa	R\$ 191,94
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 292,69
Troca da haste do cilindro	R\$ 770,34
Troca do embolo	R\$ 262,93
Troca da tampa (guia)	R\$ 300,33
Troca da camisa	R\$ 1.194,76
Pintura completa	R\$ 114,36
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 179,10
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 203,03
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 197,82
Bucha da Guia	R\$ 134,04
Cilindro do braço de profundidade	
Cromação da haste	R\$ 256,65
Brunimento da camisa	R\$ 188,77
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 303,13
Troca da haste do cilindro	R\$ 814,58
Troca do embolo	R\$ 269,42
Troca da tampa (guia)	R\$ 305,42
Troca da camisa	R\$ 1.272,70
Pintura completa	R\$ 110,00
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 179,23
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 195,18
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 203,19

JCB	
Bucha da Guia	R\$ 140,36
Cilindro da caçamba traseira (concha)	
Cromação da haste	R\$ 218,42
Brunimento da camisa	R\$ 180,49
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 254,53
Troca da haste do cilindro	R\$ 697,76
Troca do embolo	R\$ 260,11
Troca da tampa (guia)	R\$ 367,10
Troca da camisa	R\$ 942,09
Pintura completa	R\$ 97,74
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 165,81
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 186,11
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 198,46
Bucha da Guia	R\$ 126,10
Cilindro de levantamento da caçamba dianteira	
Cromação da haste	R\$ 214,83
Brunimento da camisa	R\$ 184,18
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 275,55
Troca da haste do cilindro	R\$ 707,59
Troca do embolo	R\$ 261,08
Troca da tampa	R\$ 293,64
Troca da camisa	R\$ 1.313,58
Pintura completa	R\$ 112,59
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 168,07
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 194,10
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 198,04
Bucha da Guia	R\$ 135,41
Cilindro de inclinação da caçamba dianteira	
Cromação da haste	R\$ 222,04
Brunimento da camisa	R\$ 176,95
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 269,02
Troca da haste do cilindro	R\$ 739,31
Troca do embolo	R\$ 262,69
Troca da tampa (guia)	R\$ 293,58
Troca da camisa	R\$ 1.104,77
Pintura completa	R\$ 112,78
Troca do munhão	R\$ 599,66
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 178,02
Troca do olhal do fundo do cilindro	R\$ 202,18
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 196,72
Bucha da Guia	R\$ 137,29
Cilindro da direção	
Cromação da haste	R\$ 161,21
Brunimento da camisa	R\$ 141,46
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 216,32
Troca da haste do cilindro	R\$ 465,17
Troca do embolo	R\$ 207,42
Troca da tampa (guia)	R\$ 238,17
Troca da camisa	R\$ 695,03
Pintura completa	R\$ 112,39
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$ 155,91
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$ 183,04
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$ 187,32
Cilindro da direção (haste dupla)	
Cromação da haste	R\$ 227,45
Brunimento da camisa	R\$ 168,24
Troca do jogo do reparo completo	R\$ 231,85
Troca da haste do cilindro	R\$ 635,86
Troca do embolo	R\$ 234,03

JCB		
Troca da tampa (guia)	R\$	256,28
Troca da camisa	R\$	775,76
Pintura completa	R\$	113,41
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	202,52
Cilindro do braço extensivo		
Cromação da haste	R\$	208,37
Brunimento da camisa	R\$	177,03
Troca do jogo do reparo completo	R\$	280,18
Troca da haste do cilindro	R\$	691,45
Troca do embolo	R\$	278,03
Troca da tampa (guia)	R\$	317,57
Troca da camisa	R\$	1.142,99
Pintura completa	R\$	124,22
Troca do olhal da extremidade da haste	R\$	175,71
Troca do olhal do fundo da camisa	R\$	214,06
Recuperação da rosca interna da camisa (cinta)	R\$	212,85
Bucha da Guia	R\$	142,96