

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 08/02/2018 10:24:01

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: OSMAR RODRIGUES DA SILVA
Endereço: 709 - Rua DAS SERINGUEIRAS (5), 20, , BOSQ DO LENHEIRO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 268.511.038-00 Cédula de Identidade: 33.318.320-4
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605756

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
001646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:39	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 0000102742-5				IPTU: 0141018601780000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 14:40	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0003-2050-00020-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	C - 001	-	-	-	A10S689037 / 3/4 "	07/12/2010

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	1754	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	1710	08/2017	1525	43	
Média 6 meses	38	09/2017	1558	33	
Data Leitura Atual	05/02/2018	10/2017	1585	27	
Ocorrência Atual		11/2017	1643	58	
HD CORTADO COM ATIVIDADE		12/2017	1669	26	
		01/2018	1710	41	

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO REGISTRO DE REDE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The site plan illustrates a residential development with 12 lots. The streets shown are RUA (12) DAS TARUMÃS, RUA (22) DOS CARVALHOS, RUA (21) DAS INGAZEIRAS, RUA (9) DAS OLIVEIRAS, R. MARIA APARECIDA STENGLE (4), and R. (05) DEOLINDA AMELIA MARQUES ALVES. The lots are numbered 0190, 0188, 0186, 0227, and 0230. The plan also shows the locations of the streets and the lot numbers. A north arrow is located in the bottom right corner.

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 08/02/2018 10:25:09

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE ORLANDO GOMES BATISTA
Endereço: 709 - Rua DAS SERINGUEIRAS (5), 665, , BOSQ DO LENHEIRO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 80.714.294/81- Cédula de Identidade: 8232747
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605759

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
001646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:40	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 0000105474-0	IPTU: 0141021203620000
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:41	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0003-2050-00665-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S689091 / 3/4 "
		Data Instalação 29/11/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 1410	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 1397	08/2017 1318 12
Média 6 meses 15	09/2017 1331 13
Data Leitura Atual 05/02/2018	10/2017 1348 17
Ocorrência Atual	11/2017 1361 13
	12/2017 1381 20
	01/2018 1397 16

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto	Pedra Tosca
Paralelepípedo	Lajota Sextavada
Bloco Concreto	Sem Pavimento

PASSEIO

Cimento	Mosaico
Cerâmica	Sem Pavimento

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS



0071

0074

AC



0071

0074

AC

0071

0074

AC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:13:38

Páginas: 1/1

Número da AS



2017594694

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: FRANCISCO PEREIRA DE ABREU

Endereço: 1486 - Rua HILDEBRANDO S SIQUEIRA, 159, B CASTELINHO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 102.123.298-04

Cédula de Identidade:

W443222T

Complem.:

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

13/09/2017 09:47

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 09:47

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 46382-5

IPTU: 0101007406820000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0014-0100-00159-0000

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A09S370693 / 3/4 "

Data Instalação

24/08/2009

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 12

Data Leitura Atual 02/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1068	10	LIDO
02/2018	1080	12	LIDO
03/2018	1092	12	LIDO
04/2018	1107	15	LIDO
05/2018	1118	11	LIDO
06/2018	1129	11	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:**SERVIÇO EXECUTADO****DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO**

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA HILDEBRANDO S SIQUEIRA, 159 - CASTELINHO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:15:42

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: TACYRA GOMES FERRER DO ROSARIO
Endereço: 292 - Rua PROF ANTONIO ITALO ZANIN, 205, , B CASTELINHO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 254338513
Complem.:

Número da AS



2017594869

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 11:27	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 52281-3	IPTU: 0101006304560004	
Data/Hora Geração 13/09/2017 11:27	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0014-0150-00205-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001	-	Y13S682835 / 3/4 "
			Data Instalação 16/08/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	811	0
Média 6 meses 19	02/2018	811	0
Data Leitura Atual 02/06/2018	03/2018	811	0
Ocorrência Atual	04/2018	811	0
LIDO	05/2018	811	0
	06/2018	811	0
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PROF ANTONIO ITALO ZANIN, 205 - CASTELINHO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:16:16

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594769

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: GENEDILSON JOSE GOMES

Endereço: 2271 - Rua AMNERIS BOTTENE (8), 60, , CHACARA NAZARETH II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 67.640.198/86-

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:26	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 83298-7				IPTU: 0128004102540000	
Data/Hora Geração	13/09/2017 10:27	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0015-0030-00060-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y17S792551 / 3/4 "	28/09/2017

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	60	22	LIDO
Média 6 meses	18	02/2018	77	17	LIDO
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	97	20	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	118	21	LIDO
LIDO		05/2018	137	19	LIDO
		06/2018	153	16	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PROF ANTONIO ITALO ZANIN, 205 - CHACARA NAZARETH II



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:17:06

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: GERALDO JACINTO DALTROS
Endereço: 2145 - Rua MEM DE SA, 422, , CHACARA NAZARETH
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 582.698.198-91 Cédula de Identidade: 5.393.290
Complem.:

Número da AS



2017597218

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 13:26	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 57769-3	IPTU: 0101007102520000	
Data/Hora Geração 15/09/2017 13:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0014-0190-00422-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S683018 / 3/4 "	19/08/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	706	17	LIDO
Média 6 meses 14	02/2018	720	14	LIDO
Data Leitura Atual 02/06/2018	03/2018	735	15	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	749	14	LIDO
LIDO	05/2018	762	13	LIDO
	06/2018	774	12	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS
Solicitação: PERDAS - VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MEM DE SÁ, 422 - CHACARA NAZARETH



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:20:24

Páginas: 1/1



Número da AS



2017489703

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: RITA APARECIDA RIBEIRO PINTO
Endereço: 1534 - Rua INOCENCIO DE P EDUARDO, 102, , LOT ELDORADO - IAA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 450962441
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	03/07/2017 15:27	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 111486-7	IPTU: 0247033601360000
Data/Hora Geração 03/07/2017 15:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0052-0870-00102-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S008503 / 3/4 "
		Data Instalação 10/06/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 261 15 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 278 17 LIDO
Data Leitura Atual 16/06/2018	03/2018 290 12 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 304 14 LIDO
	05/2018 314 10 LIDO
	06/2018 325 11 LIDO

Motivo: GEOFONADO E LOCALIZADO PELA BBL ENGENHARIA - VAZAMENTO NO RAMAL (PENA DE ÁGUA) - SERVIÇO DE
Solicitação: IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
08/08/2017 00:00:00	CAZEVEDO	VAZANDO NA RUA, MAQ. - CAM. / EDUARDO - PARAIBA

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA INOCENCIO DE P EDUARDO, 102 - ELDORADO IAA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:20:33

Páginas: 1/1



Número da AS



2017604768

Solicitante: LAURA LOUVADINE PASSARI

Consumidor: LAURA LOUVADINE PASSARI

Endereço: 364 - Rua ARISTIDES BALBINO, 104, , LOT GRAN PARK

Telefone: 0

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

20689-BRUNO FREITAS OLIVEIRA

Data/Hora Pedido

24/09/2017 09:53

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 24/09/2017 09:53

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 76529-5

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0054-0115-00104-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A17S538554 / 3/4 "

Data Instalação

08/11/2017

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 28

Data Leitura Atual 20/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	60	24	LIDO
02/2018	92	32	LIDO
03/2018	115	23	LIDO
04/2018	138	23	LIDO
05/2018	166	28	LIDO
06/2018	201	35	LIDO

Motivo VAZANDO ENTRE A PENA E A LIGAÇÃO \ MARIA LUIZA RG 199280046 TEL 34255970

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

LAURA LOUVADINE PASSARI

RUA ARISTIDES BALBINO, 104 - GRAND PARK



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:20:40

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ROQUE MATOS DOS SANTOS FILHO
Endereço: 57 - Rua ADELINA TARSIA, 1067, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 278.857.728-10 Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605774

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:50	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 71753-3	IPTU: 0136007601550000	
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:50	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0210-01067-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S008745 / 3/4 "	15/07/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	116	10	MINIMO
Média 6 meses 7	02/2018	122	10	MINIMO
Data Leitura Atual 08/06/2018	03/2018	128	10	MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	138	10	LIDO
	05/2018	144	10	MINIMO
	06/2018	151	10	MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The map displays a residential area with a grid of streets. The main streets are Avenida São Francisco (Algodão) running diagonally from the top right to the bottom left, and Rua Manoel Oliveira Diniz running horizontally across the middle. Other streets include Rua João Ganner, Rua Manoel Oliveira Diniz, and Rua Manoel Oliveira Diniz. The map shows numerous plots, many of which are numbered. Several plots are highlighted with circular markers containing the number 036 and a letter (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z). The map also shows various utility lines and a scale bar.

0071

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:20:46

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: NADIR DA SILVA NOGUEIRA

Endereço: 57 - Rua ADELINA TARSIA, 907, , JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 375.063.148-43

Cédula de Identidade:

166875570

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605782

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:55	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 44397-2				IPTU: 0136007300910000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 14:56	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0004-0210-00907-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y13S074542 / 3/4 "	
						Data Instalação	
						17/01/2014	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	565	15	LIDO
Média 6 meses	11	02/2018	579	14	LIDO
Data Leitura Atual	08/06/2018	03/2018	591	12	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	602	11	LIDO
LIDO		05/2018	611	10	MINIMO
		06/2018	619	10	MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ADELINA TARSIA, 907 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:20:52

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605783

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: BENEDITO AUGUSTO DA SILVA
Endereço: 57 - Rua ADELINA TARSIA, 904, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 716.228.538-49 Cédula de Identidade: 7.296.361
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:56	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 1250-5	IPTU: 0136007202050000	
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:56	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0210-00904-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13K111100/ 1/2 "	17/01/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	610	13	LIDO
Média 6 meses 13	02/2018	622	12	LIDO
Data Leitura Atual 08/06/2018	03/2018	635	13	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	648	13	LIDO
LIDO	05/2018	661	13	LIDO
	06/2018	679	18	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:


Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
25/01/2018 00:00:00	PCAMARGO	SEGUNDO MARCELO- REGIONAL STA. TEREZINHA A A.S ESTÁ COM O OSWALDO E SERÁ EXECUTADA ESSA SEMANA==PRISCILA==

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:23:53

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIO JOSE LUCENTINI
Endereço: 2571 - Rua RAFAEL DUCATTI, 394, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 775.018.968-87 Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017605787

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:58	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 14:58

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 69335-9

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0004-0330-00394-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y17S708683 / 3/4 "

Data Instalação

28/08/2017

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 23

Data Leitura Atual 08/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	106	25	LIDO
02/2018	126	20	LIDO
03/2018	148	22	LIDO
04/2018	174	26	LIDO
05/2018	200	26	LIDO
06/2018	218	18	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:24:15

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605789

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MANUTROL IND. E COM. ARTEFATOS DE BORRAC
Endereço: 2571 - Rua RAFAEL DUCATTI, 388, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 96.583.220/0010-5 Cédula de Identidade: 535442900113
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:59	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 68987-4	IPTU: 0136006702530000	
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:59	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0330-00388-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A10S019412 / 3/4 "	26/02/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	372	10
Média 6 meses 1	02/2018	372	10
Data Leitura Atual 08/06/2018	03/2018	372	10
Ocorrência Atual	04/2018	372	10
LIDO	05/2018	372	10
	06/2018	372	10
			Ocorrência
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The map displays a residential area with a grid of streets and lots. The streets are labeled as follows:

- RUA MANOEL OLIVEIRA
- RUA SÁBIO TOME
- RUA OSÓRIO R. MANOEL SHAVON
- RUA BENEDITO NEVES MARTINS
- RUA BASSO OLIVEIRA
- RUA BASSO OLIVEIRA

The lots are numbered with a circled '336' and a number (e.g., 0093, 0095, 0068, 0067, 0066, 0052). A specific lot is highlighted in black and labeled '48-20-44'. The map also shows various utility lines (PVC, FF) and a scale bar.

036
0093

036
0095

036	0068
-----	------

036
0067

0066

036
0052

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:24:40

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA STURION DOS SANTOS
Endereço: 2481 - Rua POMPILO R FLORES, 446, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.: NO LOCAL O NÚMERO É 464

Número da AS



2017605806

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:05	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 57290-0	IPTU: 0136006602930000
Data/Hora Geração 25/09/2017 15:06	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0340-00446-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A11S347691 / 3/4 "
		Data Instalação 21/07/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 230 10 MINIMO
Média 6 meses 2	02/2018 232 10 MINIMO
Data Leitura Atual 08/06/2018	03/2018 233 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 234 10 MINIMO
LIDO	05/2018 237 10 MINIMO
	06/2018 239 10 MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA POMPILHO R FLORES, 446 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:25:02

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605809

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA MUNHOZ CARNICELLI
Endereço: 1399 - Rua GERTRUDES B MORETTI, 493, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:07	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matricula: 62915-4	IPTU: 0136009204420000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 15:07	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0004-0320-00493-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0			
Valor a Vista	0,00			
		Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
		R - 001 - - -	Y10X317660 / 3/4 "	07/10/2010

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1560	17	LIDO
Média 6 meses	14	02/2018	1573	13	LIDO
Data Leitura Atual	08/06/2018	03/2018	1587	14	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1601	14	LIDO
LIDO		05/2018	1615	14	LIDO
		06/2018	1628	13	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:25:25

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ROSINEY ANTUNES DE SOUZA

Endereço: 1399 - Rua GERTRUDES B MORETTI, 557, , JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

M8746222

Complem.:

Número da AS



2017605812

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

25/09/2017 15:08

1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 15:08

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 82439-9

IPTU: 0136009203910000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0004-0320-00557-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13S080760 / 3/4 "

Data Instalação

22/07/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 13

Data Leitura Atual 08/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	590	14	LIDO
02/2018	603	13	LIDO
03/2018	616	13	LIDO
04/2018	629	13	LIDO
05/2018	640	11	LIDO
06/2018	653	13	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA GERTRUDES B MORETTI, 557 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:28:06

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE AILTON FERREIRA DE LIMA
Endereço: 1399 - Rua GERTRUDES B MORETTI, 641, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017605814

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:09	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 15:10

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 68415-5

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0004-0320-00641-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y09S583153 / 3/4 "

Data Instalação

22/01/2010

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 7

Data Leitura Atual 08/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	611	10	MINIMO
02/2018	616	10	MINIMO
03/2018	621	10	MINIMO
04/2018	631	10	LIDO
05/2018	639	10	MINIMO
06/2018	648	10	MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:28:25

Páginas: 1/1



Número da AS



2017606070

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA
Endereço: 2643 - Rua SABINO TOME, 218, Casa 1, JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 21520557
Complem.: Casa 1

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 16:34	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 109877-2	IPTU: 0136010000070000	
Data/Hora Geração 25/09/2017 16:34	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0350-00218-0001		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12L144646 / 1/2 "	
		Data Instalação 17/10/2012	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	1144	22
Média 6 meses 19	02/2018	1165	21
Data Leitura Atual 07/06/2018	03/2018	1188	23
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	1213	25
	05/2018	1233	20
	06/2018	1244	11
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:28:46

Páginas: 1/1



Número da AS



2017606076

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE CARLOS LIMA

Endereço: 1220 - Rua EUGENIO QUINTINO, 254, Casa 2, JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

25.926.610-3

Complem.: Casa 2

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 16:36	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 117050-3	IPTU: 0136010200550000
Data/Hora Geração 25/09/2017 16:36	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0305-00254-0002	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A02S298994 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 0 0 LIDO
Média 6 meses 10	02/2018 0 0 LIDO
Data Leitura Atual 07/06/2018	03/2018 0 0 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 0 0 LIDO
	05/2018 0 0 LIDO
	06/2018 0 0 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA EUGENIO QUINTINO, 254 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:29:07

Páginas: 1/1



Número da AS



2017606124

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DANIEL PINTO DA CUNHA FILHO

Endereço: 1173 - Rua EMILIO BERTOZZI, 1395, , JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

25/09/2017 16:38

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 16:39

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 76868-5

IPTU:

Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE

Tipo de Corte:

Localização: 001-0004-0170-01395-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses 13

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo

Solicitação:

VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:31:40

Páginas: 1/1



Número da AS



2017606184

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SILVIA DE SOUZA ATHAYDE

Endereço: 2371 - Rua PASCHOAL D ABRONZO, 435, , JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

64503823

Complem.:

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

25/09/2017 16:44

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 16:44

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 39290-1

IPTU: 0136006100850000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0004-0120-00435-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y14S517226 / 3/4 "

Data Instalação

09/01/2015

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 17

Data Leitura Atual 07/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

01/2018 427 10

02/2018 443 16

03/2018 457 14

04/2018 476 19

05/2018 490 14

06/2018 504 14

Ocorrência

MINIMO

LIDO

LIDO

LIDO

LIDO

LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PASCHOAL D ABRONZOI, 435 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:32:05

Páginas: 1/1



Número da AS



2017606406

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: HELIO ALVES FARIA

Endereço: 4458 - VI. BENEDITO ROSARIO VICENTE (3), 14, , JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

26/09/2017 07:46

1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 26/09/2017 07:47

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matricula: 68438-4

IPTU: 0136005900000000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0004-0133-00014-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A11S730308 / 3/4 "

Data Instalação

18/01/2012

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 6

Data Leitura Atual 07/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	664	10	MINIMO
02/2018	670	10	MINIMO
03/2018	676	10	MINIMO
04/2018	683	10	MINIMO
05/2018	688	10	MINIMO
06/2018	693	10	MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

VI BENEDITO ROSARIO VICENTE (3), 14 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:32:26

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: DIVALCI FERREIRA DA SILVA
Endereço: 3370 - VI. MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA (F), 5, , JD ALGODOAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 894.908.514-34 **Cédula de Identidade:** 1244326
Complem.:

Número da AS



2017606408

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 07:48	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 121895-6	IPTU: 0136007800290000
Data/Hora Geração 26/09/2017 07:48	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0148-00005-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A07S377392 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1330 11 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 1340 10 LIDO
Data Leitura Atual 07/06/2018	03/2018 1354 14 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1367 13 LIDO
LIDO	05/2018 1378 11 LIDO
	06/2018 1391 13 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data **Hora Inicial** **Hora Final**

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:32:54

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIA DE LOURDES PINTO

Endereço: 102 - Rua ALBERTO PINTO DA FONSECA, 375, Casa 1, JD ALGODOAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 36.532.498/13-

Cédula de Identidade: 0

Complem.: Casa 1

AS Origem:

Número da AS



2017606409

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 07:49	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 87690-9	IPTU: 0136007900780000
Data/Hora Geração 26/09/2017 07:49	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0004-0140-00375-0001	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S416775 / 3/4 "
		Data Instalação 18/06/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 963 10 MINIMO
Média 6 meses 7	02/2018 968 10 MINIMO
Data Leitura Atual 07/06/2018	03/2018 968 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 976 10 MINIMO
LIDO	05/2018 982 10 MINIMO
	06/2018 988 10 MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
22/02/2018 00:00:00	MMARTO	maquina e caminhão - amauri / messias

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ALBERTO PINTO DA FONSECA, 375 - JARDIM ALGODOAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:33:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: EDINA RODRIGUES POZATO BERTOLO
Endereço: 2839 - Rua TIETE, 242, JD BELVEDERE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594824

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:57	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 10:56

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 71473-9

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0062-0130-00242-0000

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A11S730483 / 3/4 "

Data Instalação

21/01/2012

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 16

Data Leitura Atual 25/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1507	13	LIDO
02/2018	1528	21	LIDO
03/2018	1544	16	LIDO
04/2018	1556	12	LIDO
05/2018	1574	18	LIDO
06/2018	1590	16	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

09:05

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA TIETE, 242 - JARDIM BELVEDERE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:37:13

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FRANCISCO VIEIRA SILVA
Endereço: 3023 - Rua VICENTE DA COSTA BRANDAO (20), 201, , JD BOA ESPERANCA
Telefone: 981183910
CPF/CNPJ: 808.048.883-53 Cédula de Identidade: 3.148.372
Complem.:

Número da AS



2017610477

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:31	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 46106-7	IPTU: 0251005600420000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:30	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0055-0700-00201-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S099467 / 3/4 "
		Data Instalação 09/03/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1198 13 LIDO
Média 6 meses 15	02/2018 1213 15 LIDO
Data Leitura Atual 27/06/2018	03/2018 1225 12 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1239 14 LIDO
	05/2018 1255 16 LIDO
	06/2018 1274 19 LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA VICENTE DA COSTA BRANDAO (20), 201 - JARDIM BOA ESPERANÇA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:37:38

Páginas: 1/1



Número da AS



2017619362

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SEBASTIAO E FIGUEIREDO

Endereço: 1800 - Rua JOSE DE FREITAS (18), 111, , JD BOA ESPERANCA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	11/10/2017 14:25	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 71818-1	IPTU: 0251005804380000
Data/Hora Geração 11/10/2017 14:26	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0055-0680-00111-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S787674 / 3/4 "
		Data Instalação 11/08/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 445 10 MINIMO
Média 6 meses 11	02/2018 458 13 LIDO
Data Leitura Atual 26/06/2018	03/2018 469 11 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 483 14 LIDO
	05/2018 495 12 LIDO
	06/2018 505 10 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		14:45
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSE DE FREITAS (18), 111 - JARDIM BOA ESPERANÇA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:38:07

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ROBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA
Endereço: 1800 - Rua JOSE DE FREITAS (18), 29, , JD BOA ESPERANCA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 849.523.008-97 Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017619368

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	11/10/2017 14:26	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 45604-7	IPTU: 0251005800490000	
Data/Hora Geração 11/10/2017 14:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0055-0680-00029-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S403357 / 3/4 "	13/05/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	281	10	MINIMO
Média 6 meses 3	02/2018	283	10	MINIMO
Data Leitura Atual 26/06/2018	03/2018	285	10	MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018	285	10	MINIMO
LIDO	05/2018	286	10	MINIMO
	06/2018	286	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:46

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSE DE FREITAS (18), 29 - JARDIM BOA ESPERANÇA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:38:41

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: GEDEILZA MARIA DE JESUS

Endereço: 437 - Rua MARIA FURLAN PIZZINATTO (B), 133, , JD BORGHESI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 359.177.008-69

Cédula de Identidade:

44725730-4

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017647580

Atendente

999991-COSILVA

Data/Hora Pedido

22/11/2017 07:28

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 22/11/2017 07:30

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 85204-0

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0021-0790-00133-0000

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y14S722305 / 3/4 "

Data Instalação

21/10/2014

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 4

Data Leitura Atual 13/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	109	10	MINIMO
02/2018	113	10	MINIMO
03/2018	116	10	MINIMO
04/2018	119	10	MINIMO
05/2018	124	10	MINIMO
06/2018	129	10	MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia, na Implantação do plano diretor de combate as perdas- vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:39:10

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FRANCISCO ASSIS POMPEO
Endereço: 2154 - Rua MIGUEL L RODRIGUES, 103, , JD CAMARGO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 716.193.488-53 **Cédula de Identidade:** 0
Complem.:

Número da AS



2017647582

AS Origem:

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 22/11/2017 07:35	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
------------------------------------	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 62602-3	IPTU: 0126008402840001
Data/Hora Geração 22/11/2017 07:35	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0021-0870-00103-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A06L005740 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1614 10 LIDO
Média 6 meses 10	02/2018 1623 10 MINIMO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 1633 10 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1642 10 MINIMO
	05/2018 1651 10 MINIMO
	06/2018 1661 10 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia, na Implantação do plano diretor de combate as perdas- vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MIGUEL L RODRIGUES, 103 - JARDIM CAMARGO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2016 10:41:31

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: IEDA DE JESUS FERREIRA DOS PASSOS

Endereço: 3059 - Rua PRES WASHINGTON LUIS, 319, , JD CAMARGO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 263.862.828-09

Cédula de Identidade:

302593500

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017647628

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	22/11/2017 08:01	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 53957-0				IPTU: 0126003802490007		
Data/Hora Geração	22/11/2017 08:02	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0021-0850-00319-0000						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A15B027457 / 3/4 "		27/10/2017

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	14	10	MINIMO
Média 6 meses	10	02/2018	19	10	MINIMO
Data Leitura Atual	18/06/2018	03/2018	32	13	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	46	14	LIDO
LIDO		05/2018	59	13	LIDO
		06/2018	73	14	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia, na Implantação do plano diretor de combate as perdas- vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PRES WASHINGTON LUIS, 319 - JARDIM CAMARGO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:42:06

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: RAFAEL GONZALEZ

Endereço: 4142 - Rua ARISTIDES SCARABELLO (10), 20, , JD COLINA VERDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 336.273.058-25

Cédula de Identidade:

435529560

Complem.: NO LOCAL É N.º 28

AS Origem:

Número da AS



2017488251

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	30/06/2017 15:30	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 145066-2	IPTU: 0247045501500000
Data/Hora Geração 30/06/2017 15:31	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0052-1544-00020-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y15S104840 / 3/4 "
		Data Instalação 23/04/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 356 11 LIDO
Média 6 meses 14	02/2018 375 19 LIDO
Data Leitura Atual 19/06/2018	03/2018 386 11 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 402 16 LIDO
	05/2018 422 20 LIDO
	06/2018 429 10 MINIMO

Motivo VAZAMENTO NA REDE - GEOFONADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - OBRAS DO CONTROLE DE PERDAS

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARISTIDES SCARABELLO (10), 20 - JARDIM COLIN VERDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:42:36

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE AGUIAR MOREIRA
Endereço: 3005 - Rua VIENA, 426, , JD COSTA RICA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 110.164.378-11 **Cédula de Identidade:** 0
Complem.:

Número da AS



2017594776

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 10:29	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 81862-3	IPU: 0125007502710000
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:30	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0062-0180-00426-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S019648 / 3/4 "
		Data Instalação 05/03/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	765	10
Média 6 meses 9	02/2018	773	10
Data Leitura Atual 25/06/2018	03/2018	782	10
Ocorrência Atual	04/2018	790	10
LIDO	05/2018	799	10
	06/2018	810	11
			Ocorrência
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA VIENA, 426 - JARDIM COSTA RICA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:42:58

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOAO MANOEL DOS SANTOS
Endereço: 3005 - Rua VIENA, 180, , JD COSTA RICA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017594780

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:32	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 71980-3				IPTU: 0125007801680000			
Data/Hora Geração	13/09/2017 10:32	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização: 001-0062-0180-00180-0000							
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA							
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A02L225634 / 3/4 "		12/01/2015	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	2022	10	MINIMO
Média 6 meses	9	02/2018	2031	10	MINIMO
Data Leitura Atual	25/06/2018	03/2018	2040	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	2050	10	LIDO
LIDO		05/2018	2060	10	LIDO
		06/2018	2069	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA VIENA, 180 - JARDIM COSTA RICA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:43:27

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: AURORA JOLY PENNA MARIOTTI

Endereço: 2519 - Rua PROF MELLO AYRES, 649, , JD GLORIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 192.160.718-18

Cédula de Identidade:

225743383

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017593997

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:05	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 47019-8	IPTU: 0126009201970000
Data/Hora Geração 12/09/2017 14:06	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0021-0440-00649-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12S147048 / 3/4 "
		Data Instalação 11/04/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018 77 21
Média 6 meses 18	02/2018 85 10
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 106 21
Ocorrência Atual	04/2018 116 10
LIDO	05/2018 146 30
	06/2018 162 16
	Ocorrência
	LIDO
	MINIMO
	LIDO
	LIDO
	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PROF MELLO AYRES, 649 - JARDIM GLORIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:45:53

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: PAULO CESAR DE CASTRO

Endereço: 420 - Trv AVELINA F DA CUNHA, 130, CASA 3, JD GLORIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 271.483.968-16

Cédula de Identidade:

347249760

Complem.: CASA 3

AS Origem:

Número da AS



2017594101

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:24	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 130284-1			IPTU: 0126004200000000		
Data/Hora Geração	12/09/2017 14:24	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0021-0465-00130-0003					
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	R - 001	-	-	-	Y16S166286 / 3/4 "	13/05/2016

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	332	14	LIDO
Média 6 meses	15	02/2018	347	15	LIDO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	362	15	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	378	16	LIDO
LIDO		05/2018	393	15	LIDO
		06/2018	408	15	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

TRV AVELINA F DA CUNHA, 130 - JARDIM GLORIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:46:18

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: AMELIA BARBOSA FERREIRA
Endereço: 420 - Trv AVELINA F DA CUNHA, 151, , JD GLORIA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594102

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 14:25	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 39398-3	IPU: 0126004205390000
Data/Hora Geração 12/09/2017 14:25	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0021-0465-00151-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12S147067 / 3/4 "
		Data Instalação 11/04/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	753	10
Média 6 meses 11	02/2018	765	12
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018	776	11
Ocorrência Atual	04/2018	788	12
LIDO	05/2018	798	10
	06/2018	808	10

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOPONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

TRV AVELINA F DA CUNHA, 151 - JARDIM GLORIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:46:44

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: CIRINEU BARBOSA

Endereço: 2519 - Rua PROF MELLO AYRES, 591, , JD GLORIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

0

Complem.:

Número da AS



2017647584

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	22/11/2017 07:38	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 57795-2	IPTU: 0126009101710000
Data/Hora Geração 22/11/2017 07:39	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0021-0440-00591-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A08S028064 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1002 10 MINIMO
Média 6 meses 11	02/2018 1010 10 MINIMO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 1024 14 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1037 13 LIDO
	05/2018 1047 10 LIDO
	06/2018 1058 11 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia, na Implantação do plano diretor de combate as perdas- vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PROF MELLO AYRES, 591 - JARDIM GLORIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:47:08

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: FABIO RODRIGUES DOS SANTOS

Endereço: 2843 - Rua TOME DE SOUZA, 197, , JD GLORIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 258.667.168-60

Cédula de Identidade:

327555658

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017647629

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	22/11/2017 08:03	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 93218-3			IPTU: 0126004000550000		
Data/Hora Geração	22/11/2017 08:03	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0021-0520-00197-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A12S147135 / 3/4 "	18/04/2012

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	625	12	LIDO
Média 6 meses	13	02/2018	639	14	LIDO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	651	12	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	663	12	LIDO
LIDO		05/2018	676	13	LIDO
		06/2018	690	14	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia, na Implantação do plano diretor de combate as perdas- vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA TOME DE SOUZA, 197 - JARDIM GLORIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:47:39

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FRANCISCO WELLINGTON DOS SANTOS ARAUJO
Endereço: 619 - Rua PROF CARLOS BRASILIENSE PINTO, 427, , JD IBIRAPUERA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 954.321.754-87 **Cédula de Identidade:** 35.882.204-X
Complem.:

Número da AS



2017594098

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:22	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 81074-6		IPTU: 0126000000000000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 14:23	Sit. Inst.: ATIVA		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0021-0390-00427-0000			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	- - -	A13S215286 / 3/4 "	17/07/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	497	14	LIDO
Média 6 meses	9	02/2018	508	11	LIDO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	517	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	528	11	LIDO
LIDO		05/2018	535	10	MINIMO
		06/2018	539	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PROF CARLOS BRASILIENSE PINTO, 427 - JARDIM IBIRAPUERA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:50:12

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: CECILIA FERRAZ AHIZUME

Endereço: 1531 - Rua INFANTE DOM HENRIQUE, 421, , JD IBIRAPUERA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 168.006.518-18

Cédula de Identidade:

96774228

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017643812

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	16/11/2017 11:55	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 14406-1			IPTU: 0120007901000000		
Data/Hora Geração 16/11/2017 11:55		Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0020-0070-00421-0000					
Ref. Pagto Valor: 0,00		Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA					
Nº Parcelas 0		Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista 0,00		R - 001 - - -			Y15S021426 / 3/4 "		19/02/2015

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual	0	Ref.	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018 350 11	LIDO
Média 6 meses	8	02/2018 358 10	MINIMO
Data Leitura Atual	12/06/2018	03/2018 367 10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018 378 11	LIDO
LIDO		05/2018 387 10	MINIMO
		06/2018 388 10	MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas - Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:50:35

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: CICERO CLAUDINO DA COSTA NETO
Endereço: 2411 - Rua PEDRO A CABRAL, 626, , JD IBIRAPUERA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 268.260.248-70 **Cédula de Identidade:** 5763500470
Complem.:

Número da AS



2017643833

AS Origem:

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 16/11/2017 11:59	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
------------------------------------	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 106821-0	IPTU: 0120000000000000
Data/Hora Geração 16/11/2017 12:00	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0020-0050-00626-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro A08S028359 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	1735	10
Média 6 meses 1	02/2018	1736	10
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018	1737	10
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	1737	0
	05/2018	1738	10
	06/2018	1739	10
			Ocorrência
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			LIDO
			MINIMO
			MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas - Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PEDRO A CABRAL, 626 - JARDIM IBIRAPUERA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:50:54

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOEL CARDOSO

Endereço: 4162 - Rua PEIXOTO GOMIDE, 39, JD IRAPUA

Telefone: 0

CPF/CNPJ: 28.008.938/42-

Cédula de Identidade:

14940297

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626622

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:17	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 60309-0	IPTU: 0247024800230000
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:17	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0750-00039-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S415121 / 3/4 "
		Data Instalação 03/06/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 215 10 MINIMO
Média 6 meses 3	02/2018 218 10 MINIMO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 221 10 MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 223 10 MINIMO
	05/2018 226 10 MINIMO
	06/2018 228 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		16:01
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PEIXOTO GOMIDE, 39 - JARDIM IRAPUA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:51:16

Páginas: 1/1



Número da AS



2017626631

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: CLAUDEMILSON TOMAZINE

Endereço: 4162 - Rua PEIXOTO GOMIDE, 255, JD IRAPUA

Telefone: 0

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

27715515-0

Complem.:

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

23/10/2017 16:27

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 23/10/2017 16:28

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 52834-0

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0054-0750-00255-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001 - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y14S378247 / 3/4 "

Data Instalação

07/05/2014

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 9

Data Leitura Atual 21/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	478	10	MINIMO
02/2018	486	10	MINIMO
03/2018	496	10	MEDIO
04/2018	504	10	MINIMO
05/2018	514	10	LIDO
06/2018	520	10	MINIMO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no pé do
Solicitação: cavalete

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PEIXOTO GOMIDE, 255 - JARDIM IRAPUA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:51:46

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ROQUE ALVES DE LIMA
Endereço: 2447 - Rua PERICLES FECCHIO, 25, , JD ITAMARATY
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017594421

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 16:58	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 58215-8	IPU: 0133010300510000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:57	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0094-00025-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro A11S347757 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 08/07/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1713 18 LIDO
Média 6 meses 18	02/2018 1729 16 LIDO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 1748 19 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1769 21 LIDO
	05/2018 1785 16 LIDO
	06/2018 1801 16 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PERICLES FECCHIO, 25 - JARDIM ITAMARATY



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:54:50

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: IRANDI DAS GRACAS PINHEIRO
Endereço: 1239 - Rua FELICIANO F DA CUNHA, 165, , JD ITAPUA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594106

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 14:27	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 52495-6	IPTU: 0126010202790000
Data/Hora Geração 12/09/2017 14:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0022-0060-00165-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A15B025264 / 3/4 "
		Data Instalação 26/06/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 596 16 LIDO
Média 6 meses 16	02/2018 613 17 LIDO
Data Leitura Atual 16/06/2018	03/2018 629 16 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 645 16 LIDO
	05/2018 662 17 LIDO
	06/2018 678 16 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FELICIANO F DA CUNHA, 165 - JARDIM ITAPUA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:55:26

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
Endereço: 2936 - Rua MURICI (1-3), 393, , JD JAVARY I
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 114.264.248-84 **Cédula de Identidade:** 21.850.7446
Complem.:

Número da AS



2017615777

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSÍ	Data/Hora Pedido 06/10/2017 13:38	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 94458-0	IPU: 0251008302310001
Data/Hora Geração 06/10/2017 13:39	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0702-00393-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y13S403311 / 3/4 "
		Data Instalação 27/05/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	854	12
Média 6 meses 12	02/2018	868	14
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018	881	13
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	893	12
	05/2018	905	12
	06/2018	916	11
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MURICI (1-3), 393 - JARDIM JAVARY I



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:55:51

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MOACIR ROCHA DE LIMA
Endereço: 2936 - Rua MURICI (1-3), 217, , JD JAVARY I
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017615778

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSS	Data/Hora Pedido 06/10/2017 13:39	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
---	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 70346-0	IPU: 0251006201410000
Data/Hora Geração 06/10/2017 13:40	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0702-00217-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11S688118 / 3/4 "
		Data Instalação 28/11/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	516	10
Média 6 meses 11	02/2018	532	16
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018	543	11
Ocorrência Atual	04/2018	552	10
LIDO	05/2018	561	10
	06/2018	578	17
			Ocorrência
			MINIMO
			LIDO
			LIDO
			MINIMO
			MINIMO
			LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

This technical drawing illustrates a sewerage network layout. The network is composed of several streets, each with a specific sewerage line running along it. The streets shown are RUA (06) JOÃO DATTI FILHO, RUA (5) GERALDO ROCHA, RUA 4, RUA COSMORAMA, RUA (1) MURICI, RUA OLIVEIRA, RUA DE FREITAS, RUA DESCALVALDO, and RUA MIRA ESPERANÇA. The sewerage lines are labeled with their respective diameters and materials, such as Ø60-PVC, Ø110-PVC, Ø200-DEFOFO, and Ø400-FF. Manholes are marked with circular symbols containing numbers, including 051, 0058, 0060, 0062, 0076, 0077, 047, and 0485. The drawing also shows various pipe diameters and flow directions, providing a comprehensive view of the sewerage infrastructure.



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:56:16

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANTONIO DA SILVA PINTO

Endereço: 877 - Rua MARIA DO CARMO ZEM DA SILVA (16 - 4), 351, , JD JAVARY I

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 242.427.139-91

Cédula de Identidade:

271297918

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017619359

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	11/10/2017 14:24	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 129428-8	IPTU: 0251006204550000
Data/Hora Geração 11/10/2017 14:24	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0055-0660-00351-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A10X006721 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1037 11 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 1049 12 LIDO
Data Leitura Atual 26/06/2018	03/2018 1064 15 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1076 12 LIDO
LIDO	05/2018 1088 12 LIDO
	06/2018 1098 10 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MARIA DO CARMO ZEM DA SILVA (16-4), 351 - JARDIM JAVARY I



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:58:27

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOANA D'ARC CUSTODIO

Endereço: 555 - Rua BURITI (4), 109, , JD JAVARY II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 192.068.898-69

Cédula de Identidade:

26363484-2

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017615782

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	06/10/2017 13:42	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 95151-0			IPTU: 0251007901100000		
Data/Hora Geração	06/10/2017 13:43	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0055-0780-00109-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y13S403518 / 3/4 "	10/06/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	794	12	LIDO
Média 6 meses	13	02/2018	807	13	LIDO
Data Leitura Atual	27/06/2018	03/2018	818	11	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	830	12	LIDO
LIDO		05/2018	845	15	LIDO
		06/2018	858	13	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA BURITI (4), 109 - JARDIM JAVARY II



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:58:50

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ADIELSON SILVA DE SOUZA
Endereço: 555 - Rua BURITI (4), 129, , JD JAVARY II
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 246.906.528-30 **Cédula de Identidade:**
Complem.:

Número da AS



2017615781

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 06/10/2017 13:41	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 101428-5	IPU: 0251007900920000
Data/Hora Geração 06/10/2017 13:42	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0055-0780-00129-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S403787 / 3/4 "
		Data Instalação 10/06/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018 464 15
Média 6 meses 18	02/2018 486 22
Data Leitura Atual 27/06/2018	03/2018 506 20
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 521 15
	05/2018 542 21
	06/2018 559 17
	Ocorrência
	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA BURITI (4), 129 - JARDIM JAVARY II



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:59:11

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ORLANDO FERREIRA COSTA

Endereço: 1865 - Rua JOSE SERAFIN, 96, , JD MARIA CLAUDIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 229.760.648-65

Cédula de Identidade:

18408450

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626592

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:04	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 104785-0			IPTU: 0247021600430000		
Data/Hora Geração	23/10/2017 16:06	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0053-0720-00096-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y13S403315 / 3/4 "	29/05/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	969	16	LIDO
Média 6 meses	18	02/2018	984	15	LIDO
Data Leitura Atual	19/06/2018	03/2018	1004	20	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1026	22	LIDO
LIDO		05/2018	1041	15	LIDO
		06/2018	1059	18	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Technical drawing of a residential lot layout. The drawing shows a triangular plot bounded by Rua Egidio, Rua Egidio Feltrino, and Rua José Serafim. The lot is divided into several smaller plots, each labeled with a number (e.g., 047, 0216, 0211, 0212). The drawing includes street names, lot numbers, and a scale bar indicating 0m, 10m, and 20m. The drawing is oriented with North at the top.

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 10:59:33

Páginas: 1/1



Número da AS



2017626618

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: SONIA TEREZINHA FURLAN
Endereço: 529 - Rua BORTOLO ZANIN, 185, , JD MARIA CLAUDIA
Telefone: 0
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:12	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 76582-1	IPTU: 0247021303200000	
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:13	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0740-00185-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001	-	A07S540848 / 3/4 "

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	2224	14
Média 6 meses 12	02/2018	2237	13
Data Leitura Atual 19/06/2018	03/2018	2247	10
Ocorrência Atual	04/2018	2259	12
LIDO	05/2018	2271	12
	06/2018	2283	12

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no pé do cavalete

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:00:16

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DARLEN EXPEDITO BRIGATTI

Endereço: 2827 - Rua TEN TOMAS NUNES, 206, , JD MONUMENTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 115.257.808-16

Cédula de Identidade:

15.779.973-6

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594384

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:30	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 69133-0				IPTU: 0133002301720002					
Data/Hora Geração		12/09/2017 16:30		Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização: 001-0009-0350-00206-0000									
Ref. Pagto Valor:		0,00		Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA							
Nº Parcelas		0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista		0,00		C - 001 - - -				Y14S722744 / 3/4 "		28/07/2014	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	163	10	MINIMO
Média 6 meses	2	02/2018	164	10	MINIMO
Data Leitura Atual	13/06/2018	03/2018	165	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	167	10	MINIMO
LIDO		05/2018	169	10	MINIMO
		06/2018	172	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA TEN TOMAS NUNES, 206 - JARDIM MONUMENTO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:02:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ESTEVAM DE CASTRO FILHO
Endereço: 369 - Rua ARMANDO BERGAMIN, 563, , JD MONUMENTO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 95.895.108/09- **Cédula de Identidade:** 10410839
Complem.:

Número da AS



2017594707

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 09:56	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 56440-0	IPU: 0133005902380000
Data/Hora Geração 13/09/2017 09:56	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0370-00563-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y13S683439 / 3/4 "
		Data Instalação 26/08/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	630	10
Média 6 meses 9	02/2018	638	10
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018	647	10
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	666	19
	05/2018	674	10
	06/2018	679	10
			Ocorrência
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			LIDO
			MINIMO
			MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARMANDO BERGAMIN, 563 - JARDIM MONUMENTO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:03:15

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: DARCIO MACHADO
Endereço: 2245 - Rua NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 211, , JD MONUMENTO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 238.480.658-00 **Cédula de Identidade:** 4673187-8
Complem.:

Número da AS



2017594709

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 09:58	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 100686-0	IPU: 0133007301290000
Data/Hora Geração 13/09/2017 09:58	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0410-00211-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y12S538692 / 3/4 "
		Data Instalação 25/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1515 27 LIDO
Média 6 meses 24	02/2018 1536 21 LIDO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 1561 25 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1587 26 LIDO
	05/2018 1610 23 LIDO
	06/2018 1631 21 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 211 - JARDIM MONUMENTO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:03:41

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: RUBENS SOARES
Endereço: 2245 - Rua NOSSA SENHORA DOS PRAZERES, 241, , JD MONUMENTO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 356.947.858-00 **Cédula de Identidade:**
Complem.:

Número da AS



2017594711

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 09:59	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 43671-2	IPU: 0133007300840000
Data/Hora Geração 13/09/2017 09:59	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0410-00241-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S858325 / 3/4 "
		Data Instalação 17/09/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	669	14
Média 6 meses 13	02/2018	682	13
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018	694	12
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	709	15
	05/2018	721	12
	06/2018	733	12

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:04:25

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594983

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA BERNADETE STEPHANELLI
Endereço: 1955 - Rua LUIZ ABRAHAO, 1014, , JD MONUMENTO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 51.657.078/14- **Cédula de Identidade:** 17291834
Complem.:

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 13:11	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 75973-2	IPTU: 0133006601980000
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:11	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0190-01014-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y13S021644 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 04/02/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	342	10
Média 6 meses 4	02/2018	348	10
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018	352	10
Ocorrência Atual	04/2018	355	10
LIDO	05/2018	357	10
	06/2018	360	10
			Ocorrência MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:04:48

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: OSVALDO ANTONIO CAETANO
Endereço: 50 - Rua ACACIO DO CANTO, 985, , JD MONUMENTO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594988

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 13:14	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 62486-1	IPTU: 0133006900440000
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:14	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0060-00985-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A13S325416 / 3/4 "
		Data Instalação 24/07/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1313 29 LIDO
Média 6 meses 23	02/2018 1334 21 LIDO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 1358 24 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1381 23 LIDO
	05/2018 1401 20 LIDO
	06/2018 1423 22 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:12:38

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: AMANDA BATISTA GOMES

Endereço: 1834 - Rua JOSE MAURICIO DE SA (5), 24, , JD MORATO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 215.938.678-24

Cédula de Identidade:

30.053.523-5

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017597432

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 14:01	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 96174-4	IPTU: 0101011106260000
Data/Hora Geração 15/09/2017 14:02	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0014-0172-00024-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y08F091142 / 3/4 "
		Data Instalação 20/02/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 2736 25 LIDO
Média 6 meses 20	02/2018 2759 23 LIDO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 2781 22 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 2801 20 LIDO
	05/2018 2821 20 LIDO
	06/2018 2838 17 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: SUBSTITUÍDA POR NOVA A.S.

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:52

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSE MAURICIO DE SA (5), 24 - JARDIM MORATO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:13:06

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: VITALINA AP. NOGUEIRA PUGA
Endereço: 528 - Rua BOROROS, 273, JD PACAEMBU
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 33.393.928/03- **Cédula de Identidade:** 14.419.868-X
Complem.:

Número da AS



2017643911

AS Origem:

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 16/11/2017 12:28	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
------------------------------------	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 68338-8	IPTU: 0122005403170000
Data/Hora Geração 16/11/2017 12:28	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0026-0720-00273-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro A08S352918 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 03/02/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	656	10
Média 6 meses 5	02/2018	661	10
Data Leitura Atual 20/06/2018	03/2018	666	10
Ocorrência Atual	04/2018	672	10
LIDO	05/2018	676	10
	06/2018	680	10
			Ocorrência MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas - Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA BOROROS, 273 - JARDIM PACAEMBU



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:13:52

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: VALDECI DA SILVA

Endereço: 282 - Rua ANTONIO FRANCO DE LIMA, 1001, , JD PIEDADE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

154343559

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017606203

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

25/09/2017 16:52

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 16:52

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 90923-8

IPTU: 0141004104960000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0450-01001-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A11S269468 / 3/4 "

Data Instalação

16/06/2011

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 11

Data Leitura Atual 04/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	763	10	MINIMO
02/2018	774	11	LIDO
03/2018	784	10	LIDO
04/2018	796	12	LIDO
05/2018	805	10	MINIMO
06/2018	818	13	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANTONIO FRANCO DE LIMA, 1001 - JARDIM PIEDADE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:14:19

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: EDNA PATRICIA SOUSA SILVA

Endereço: 282 - Rua ANTONIO FRANCO DE LIMA, 1510, , JD PIEDADE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 213.957.898-86

Cédula de Identidade:

27.129.104

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017606204

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

25/09/2017 16:53

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 16:53

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 94512-9

IPTU: 0141009500060000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0450-01510-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y14S722535 / 3/4 "

Data Instalação

15/08/2014

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 17

Data Leitura Atual 05/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	705	26	LIDO
02/2018	725	20	LIDO
03/2018	743	18	LIDO
04/2018	765	22	LIDO
05/2018	779	14	LIDO
06/2018	792	13	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The drawing is a technical site plan for a residential development. It features a network of streets and individual lots. The streets are labeled as follows:

- RUA (1) JABOTICABEIRA
- RUA (2) DAS CALDEIRAS
- RUA (3) ORLANDO DE MELLO GURGEL
- RUA (4) TAÍRCIO DUARTE
- RUA (5) CH. MOISÉS THOMAZ
- RUA (6) JOSÉ G. BARROSO

Individual lots are numbered throughout the plan. Four specific lots are highlighted with black shading and accompanied by circular callouts containing their identification numbers:

- Lot 041/0223 (top right)
- Lot 041/0092 (center)
- Lot 041/0107 (bottom left)
- Lot 041/0108 (bottom right)

Technical specifications for the streets are indicated by labels such as Ø110-PVC and Ø60-PVC. The drawing also includes various symbols for street intersections, lot boundaries, and specific features like a black rectangular area on Rua (4) Taírcio Duarte.

041
0108

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:14:46

Páginas: 1/1



Número da AS



2017607323

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: TEREZINHA DE JESUS BARTALINI

Endereço: 282 - Rua ANTONIO FRANCO DE LIMA, 220, , JD PIEDADE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 67.645.538/74-

Cédula de Identidade:

479571727

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 16:50	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 70951-4	IPTU: 0141002002740000
Data/Hora Geração 26/09/2017 16:50	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0450-00220-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y10X283110 / 3/4 "
		Data Instalação 25/09/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1322 12 LIDO
Média 6 meses 14	02/2018 1331 10 MINIMO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 1346 15 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1371 25 LIDO
LIDO	05/2018 1380 10 MINIMO
	06/2018 1390 10 LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANTONIO FRANCO DE LIMA, 220 - JARDIM PIEDADE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:17:35

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: CLAUDINEI JOSE GERALDINI

Endereço: 2126 - Rua MARTIN PETTA, 147, .

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

152334634

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594715

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:02	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 65126-5				IPTU: 0133002402540000	
Data/Hora Geração	13/09/2017 10:02	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0009-0390-00147-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y17S992058 / 3/4 "	
						Data Instalação	
						20/12/2017	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	6	10	LIDO
Média 6 meses	22	02/2018	27	21	LIDO
Data Leitura Atual	13/06/2018	03/2018	50	23	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	81	31	LIDO
LIDO		05/2018	104	23	LIDO
		06/2018	129	25	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO REGISTRO DE REDE.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:17:58

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ANTONIO REINALDO DOS SANTOS
Endereço: 2163 - Rua MIRASSOLANDIA, 113, , JD SAO LUIS
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017631625

AS Origem:

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 31/10/2017 07:23	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
------------------------------------	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 63875-7	IPTU: 0247031500310000
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:25	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0650-00113-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro A13S278238 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 28/06/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES																												
Leitura Atual 0 Leitura Anterior 0 Média 6 meses 9 Data Leitura Atual 21/06/2018 Ocorrência Atual LIDO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Leitura</th> <th>C.Faturado</th> <th>Ocorrência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01/2018</td> <td>589</td> <td>10</td> <td>MINIMO</td> </tr> <tr> <td>02/2018</td> <td>600</td> <td>11</td> <td>LIDO</td> </tr> <tr> <td>03/2018</td> <td>608</td> <td>10</td> <td>MINIMO</td> </tr> <tr> <td>04/2018</td> <td>617</td> <td>10</td> <td>MINIMO</td> </tr> <tr> <td>05/2018</td> <td>625</td> <td>10</td> <td>MINIMO</td> </tr> <tr> <td>06/2018</td> <td>633</td> <td>10</td> <td>MINIMO</td> </tr> </tbody> </table>	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência	01/2018	589	10	MINIMO	02/2018	600	11	LIDO	03/2018	608	10	MINIMO	04/2018	617	10	MINIMO	05/2018	625	10	MINIMO	06/2018	633	10	MINIMO
Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência																										
01/2018	589	10	MINIMO																										
02/2018	600	11	LIDO																										
03/2018	608	10	MINIMO																										
04/2018	617	10	MINIMO																										
05/2018	625	10	MINIMO																										
06/2018	633	10	MINIMO																										

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ALTINO ARANTES

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:18:18

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: EDSON DE OLIVEIRA PINTO

Endereço: 2006 - Rua MACATUBA, 288, , JD SAO LUIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 84.812.788/90-

Cédula de Identidade:

18621165

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017631627

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:27	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 50266-9	IPTU: 0247030902310000
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0630-00288-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11F255349 / 3/4 "
		Data Instalação 28/05/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 850 14 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 865 15 LIDO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 878 13 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 892 14 MEDIO
	05/2018 905 13 MEDIO
	06/2018 915 10 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MACATUBA, 288 - JARDIM SAO LUIS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:18:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: PLASTICOS SANTA TEREZINHA LTDA

Endereço: 216 - Rua ANGELO FLORINDO, 88, , JD SAO LUIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 23.824.940/0014-1

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017631636

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:40	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 94455-6	IPTU: 0247035802540000
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:40	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0600-00088-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A10S099666 / 3/4 "
		Data Instalação 18/03/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 325 10 MINIMO
Média 6 meses 1	02/2018 325 10 MINIMO
Data Leitura Atual 20/06/2018	03/2018 325 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 325 0 INFORMADO
LIDO	05/2018 325 0 LIDO
	06/2018 325 0 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANGELO FLORINDO, 88 - JARDIM SAO LUIS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:19:15

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MATILDE DE LOURDES BORTOLETO FUSTAINO
Endereço: 2124 - Rua MARTIM AFONSO DE SOUZA, 208, , JD SAO MIGUEL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017597185

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 15/09/2017 13:16	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 42535-4	IPTU: 0101007802420000
Data/Hora Geração 15/09/2017 13:16	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0014-0070-00208-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S682421 / 3/4 "
		Data Instalação 14/08/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	396	10
Média 6 meses 5	02/2018	403	10
Data Leitura Atual 02/06/2018	03/2018	411	10
Ocorrência Atual	04/2018	415	10
LIDO	05/2018	415	10
	06/2018	415	10
			Ocorrência MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS
Solicitação: PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:**Data/Hora Execução:****Executado por:**

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MARTIM AFONSO DE SOUZA, 208 - JARDIM SAO MIGUEL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:22:01

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIZA CAVALARI NAVARRO

Endereço: 1325 - Rua FRANCISCO GORGA, 86, . JD SONIA

Telefone: 0

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

92282817

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626705

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSÍ	23/10/2017 16:32	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 50123-9	IPTU: 0247019002370000
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:33	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0880-00086-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y18S192050 / 3/4 "
		Data Instalação 02/07/2018

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C. Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 871 10 MINIMO
Média 6 meses 6	02/2018 879 10 MINIMO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 884 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 890 10 MINIMO
LIDO	05/2018 896 10 MINIMO
	06/2018 900 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
21/02/2018 14:52:00	TCHIARINELLI	MARIZA CAVALARI NAVARRO// F: 34251843 // SABER SOBRE O REPARO DA CALÇADA// A.S 2017 626705 EM ABERTO// INFORMA QUE O BURACO ESTÁ BEM DEBAIXO DA CALHA, QUANDO CHOVE INFILTRA TUDO// PASSADO P/ NILDO DO REPAROS// ORIENTADO QUE ESTÁ COM ATRASO OS SERVIÇOS DE REPARO DE CALÇADA, DEVIDO AOS CONTRATEMPOS (LICITAÇÃO)// LICITAÇÃO EM ANDAMENTO, MAS SEM PREVISÃO ATÉ O MOMENTO.

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO GORGA, 86 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:22:30

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE ROCHA DA SILVA

Endereço: 1325 - Rua FRANCISCO GORGA, 155, , JD SONIA

Telefone: 0

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626708

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:39	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 35758-8	IPTU: 0247009502560000
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:40	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0880-00155-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11K016420 / 1/2 "
		Data Instalação 12/03/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 735 12 LIDO
Média 6 meses 16	02/2018 755 20 LIDO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 771 16 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 786 15 LIDO
	05/2018 805 19 LIDO
	06/2018 820 15 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data Hora Inicial Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO GORGA, 155 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:23:00

Páginas: 1/1



Número da AS



2017626711

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SELMA CRISTINA ZOCCA

Endereço: 1325 - Rua FRANCISCO GORGA, 248, , JD SONIA

Telefone: 0

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:41	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 84568-0	IPTU: 0247036500340002
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:41	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0880-00248-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S563292 / 3/4 "
		Data Instalação 25/10/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 546 10 MINIMO
Média 6 meses 4	02/2018 550 10 MINIMO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 555 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 559 10 MINIMO
LIDO	05/2018 563 10 MINIMO
	06/2018 566 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data Hora Inicial Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO GORGA, 248 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:23:30

Páginas: 1/1



Número da AS



2017626728

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: HILARIO BENTO DOS SANTOS
Endereço: 1325 - Rua FRANCISCO GORGA, 249, , JD SONIA
Telefone: 0
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:42	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 47423-1	IPTU: 0247036603440000	
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:42	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0880-00249-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S022075 / 3/4 "	05/02/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	832	12	LIDO
Média 6 meses 14	02/2018	847	15	LIDO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018	860	13	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	873	13	LIDO
LIDO	05/2018	888	15	LIDO
	06/2018	902	14	LIDO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no pé do cavalete

Solicitação:**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO GORGA, 249 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:24:11

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DIRCEU RODRIGUES VIDAL

Endereço: 1325 - Rua FRANCISCO GORGA, 343, , JD SONIA

Telefone: 34346038

CPF/CNPJ: 16.453.398/23-

Cédula de Identidade:

32392483-9

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626729

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

23/10/2017 16:44

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 23/10/2017 16:45

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 61245-6

IPTU: 0247036602540000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0054-0880-00343-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13K112271 / 1/2 "

Data Instalação

30/12/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 5

Data Leitura Atual 21/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	719	10	MINIMO
02/2018	725	10	MINIMO
03/2018	730	10	MINIMO
04/2018	734	10	MINIMO
05/2018	738	10	MINIMO
06/2018	743	10	MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO GORGA, 343 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:28:47

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SUHELEN BARBOSA BRUNO

Endereço: 2677 - Rua SANTO TREVISAN, 364, , JD SONIA

Telefone: 34255536

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

432637898

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626732

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:46	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 76094-3			IPTU: 0247024500440000	
Data/Hora Geração	23/10/2017 16:46	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE			Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0054-0870-00364-0000				
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA				
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	A08S143073 / 3/4 "	
					Data Instalação	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1418	MINIMO
Média 6 meses	4	02/2018	1422	MINIMO
Data Leitura Atual	21/06/2018	03/2018	1426	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	1430	MINIMO
LIDO		05/2018	1434	MINIMO
		06/2018	1438	MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA SANTO TREVISAN, 364 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:34:32

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ELISA APARECIDA DA SILVA NEVES

Endereço: 1718 - Rua JOAO STELLA, 226, JD SONIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 95.785.658/01-

Cédula de Identidade:

20248244-3

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017626748

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	23/10/2017 17:04	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 56795-7	IPTU: 0247009701430000
Data/Hora Geração 23/10/2017 17:05	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0850-00226-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y08F090527 / 3/4 "
		Data Instalação 22/12/2008

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 2048 16 LIDO
Média 6 meses 14	02/2018 2060 12 LIDO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 2076 16 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 2089 13 LIDO
LIDO	05/2018 2105 16 LIDO
	06/2018 2118 13 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOAO STELLA, 226 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:34:57

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: NATALIA CARNEIRO DA MATA
Endereço: 1325 - Rua FRANCISCO GORGA, 139, , JD SONIA
Telefone: 34151102
CPF/CNPJ: 51.359.358/60- **Cédula de Identidade:** 7532972-4
Complem.:

Número da AS



2017626636

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 23/10/2017 16:31	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 77420-0	IPTU: 0247009502660000
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:32	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0054-0880-00139-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y15S105537 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 31/03/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 198 10 MINIMO
Média 6 meses 6	02/2018 202 10 MINIMO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 208 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 212 10 MINIMO
LIDO	05/2018 218 10 MINIMO
	06/2018 223 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO GORGA, 139 - JARDIM SONIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:35:27

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: VALDEMAR DONIZZETI CASTILHO
Endereço: 550 - Rua BUCARESTE, 235, , JD TAIGUARA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017489129

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	03/07/2017 07:22	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 46303-5	IPTU: 0247022504420000	
Data/Hora Geração 03/07/2017 07:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0052-0770-00235-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S963038 / 3/4 "	06/02/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	611	17
Média 6 meses 14	02/2018	623	12
Data Leitura Atual 16/06/2018	03/2018	638	15
Ocorrência Atual	04/2018	652	14
LIDO	05/2018	665	13
	06/2018	679	14
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo Solicitação: GEOFONADO E LOCALIZADO PELA BBL ENGENHARIA - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE - SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS.

Parecer: VAI LIGAR FUTURAMENTE QUANDO FIZER O ABRIGO PROTETOR

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

13:03

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
26/04/2018 13:38:00	JPILON	passado para Erotides- R.S.T. reclamação do usuário referente a A.S. 2017489129

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:35:50

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor: JOSE MARCOS CLAUDINO

Endereço: 1391 - Rua GARCA, 250, , JD TOQUIO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 175.577.428-18

Cédula de Identidade:

225758313

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017647827

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	22/11/2017 10:31	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 125248-8			IPTU: 0126007301680000		
Data/Hora Geração	22/11/2017 10:32	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0022-0300-00250-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A15B028025 / 3/4 "	28/02/2018

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	864	10	MINIMO
Média 6 meses	12	02/2018	879	15	LIDO
Data Leitura Atual	16/06/2018	03/2018	9	13	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	22	13	LIDO
LIDO		05/2018	33	11	LIDO
		06/2018	41	10	MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação de plano diretor de combate s perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA GARÇA, 250 - JARDIM TOQUJO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:38:19

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: GENILZA SANTANA REIS

Endereço: 1700 - Rua JOAO MANOEL DE M SAMPAIO (7), 29, , JD VITORIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

298441895

Complem.:

Número da AS



2017594201

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 15:02	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 76709-3	IPTU: 0127014201830000
Data/Hora Geração 12/09/2017 15:02	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0017-1105-00029-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 002 - - -	Y18S005178 / 3/4 "
		Data Instalação 15/05/2018

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1204 43 LIDO
Média 6 meses 28	02/2018 1238 34 LIDO
Data Leitura Atual 07/06/2018	03/2018 1267 29 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1293 26 LIDO
	05/2018 1315 22 LIDO
	06/2018 20 24 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOAO MANOEL DE M SAMPAIO (7), 250 - JARDIM VITORIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:38:56

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ELIANA AP. F. P. RAMOS ME
Endereço: 1254 - Rua FERNANDO BELLO LARA (5), 34, JD WITIER
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 85.214.600/0165- Cédula de Identidade:
Complem.: NO LOCAL É NÚMERO 35

Número da AS



2017596579

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	14/09/2017 16:16	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 99525-8	IPTU: 0133011202190001
Data/Hora Geração 14/09/2017 16:17	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0082-00034-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A10S266711 / 3/4 "
		Data Instalação 19/04/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 802 10 MINIMO
Média 6 meses 6	02/2018 808 10 MINIMO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 814 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 821 10 MINIMO
LIDO	05/2018 827 10 MINIMO
	06/2018 833 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: cancelado

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		13:53
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FERNANDO BELLO LARA (5), 34 - JARDIM WITIER



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:39:16

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIA APARECIDA ROQUE SIMÃO

Endereço: 1185 - Rua ERNEST MAHLE, 211, , JD WITIER/ ITAMARATY

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 963.861.778-00

Cédula de Identidade:

7.619.947-2

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594851

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 11:14	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 50052-6	IPTU: 0133010101770000
Data/Hora Geração 13/09/2017 11:15	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0090-00211-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A06L005401 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1216 10 MINIMO
Média 6 meses 16	02/2018 1216 10 MINIMO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 1221 10 MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1234 13 LIDO
	05/2018 1253 19 LIDO
	06/2018 1278 25 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ERNEST MAHLE, 211 - JARDIM WITIER/ITAMARATY



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 11:39:37

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: PAULO BENEDITO DA SILVA

Endereço: 2886 - Rua ANTONIO DE PADUA (13), 40, , LOT KOBAYAT LIBANO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

576.337

Complem.:

Número da AS



2017594092

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:20	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 86203-7				IPTU: 0127006904030000		
Data/Hora Geração	12/09/2017 14:20	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0018-1020-00040-0000						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A09S369982 / 3/4 "		28/07/2009

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C. Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1911	12	LIDO
Média 6 meses	17	02/2018	1930	19	LIDO
Data Leitura Atual	08/06/2018	03/2018	1950	20	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1968	18	LIDO
LIDO		05/2018	1984	16	LIDO
		06/2018	1999	15	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANTONIO DE PADUA (13), 40 - KOBAYAT LIBANO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:14:51

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: GRACIERIA MARIA COSTA OLIVEIRA
Endereço: 851 - Rua DASIO OSWALDO DELAZARI (1), 229, , LOT KOBAYAT LIBANO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 358.509.398-14 Cédula de Identidade: 34.398.706-5
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594120

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:34	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 145190-1	IPTU: 0127007600710000	
Data/Hora Geração 12/09/2017 14:34	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0018-1000-00229-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S858430 / 3/4 "	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	270	12	LIDO
Média 6 meses 13	02/2018	287	17	LIDO
Data Leitura Atual 09/06/2018	03/2018	300	13	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	315	15	LIDO
LIDO	05/2018	326	11	LIDO
	06/2018	335	10	MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:15:13

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594138

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: CLEIDE APARECIDA COELHO LAGES
Endereço: 1109 - Rua DR MIGUEL V FERREIRA (14), 280, , LOT KOBAYAT LIBANO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 175.577.528-80 **Cédula de Identidade:** 293957228
Complem.:

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 14:43	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 152785-1	IPTU: 0127006901900000
Data/Hora Geração 12/09/2017 14:44	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0018-0930-00280-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y16S351121 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	49	10
Média 6 meses 5	02/2018	49	10
Data Leitura Atual 08/06/2018	03/2018	50	10
Ocorrência Atual	04/2018	56	10
LIDO	05/2018	63	10
	06/2018	69	10
			Ocorrência
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO
			MINIMO

Motivo Solicitação: NO LOCAL É NÚMERO 26- VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DR MIGUEL V FERREIRA (14), 280 - KOBAYATE LIBANO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:15:38

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605714

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: EVALDO DOS SANTOS BENEDITO
Endereço: 764 - Rua CYRO MARCONDES CESAR (60), 91, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 37.313.198/45- **Cédula de Identidade:** 142538966
Complem.:

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 25/09/2017 14:19	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 97542-7	IPU: 0141010302450000
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:20	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0730-00091-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12S639419 / 3/4 "
		Data Instalação 14/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	620	10
Média 6 meses 11	02/2018	630	10
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	640	10
Ocorrência Atual	04/2018	653	13
LIDO	05/2018	665	12
	06/2018	677	12

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:
Data/Hora Execução:
Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA CYRO MARCONDES CESAR (60), 91 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:15:57

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JANETE RODRIGUES RIBEIRO DOS SANTOS
Endereço: 1761 - Rua JOSAPHAT GOMES OLIVEIRA(36), 466, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 313.192.168-46 **Cédula de Identidade:** 350595604
Complem.: NO LOCAL É NÚMERO 410

Número da AS



2017605725

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 25/09/2017 14:25	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 105085-0	IPTU: 0141009601500000
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:26	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0710-00466-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12S639501 / 3/4 " Data Instalação 14/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	1161	20	LIDO
Média 6 meses 18	02/2018	1181	20	LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	1200	19	LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	1225	25	LIDO
	05/2018	1238	13	LIDO
	06/2018	1255	17	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSAPHAT GOMES OLIVEIRA (36), 466 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:17:22

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605727

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: VALDEMAR FRANCISCO DOS SANTOS JÚNIOR
Endereço: 1761 - Rua JOSAPHAT GOMES OLIVEIRA(36), 532, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 220.706.118-33 **Cédula de Identidade:** 26.563.0253
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:26	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 90581-0	IPTU: 0141009602190000
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0710-00532-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11S248748 / 3/4 "
		Data Instalação 27/04/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 930 13 LIDO
Média 6 meses 11	02/2018 943 13 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 954 11 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 966 12 LIDO
	05/2018 976 10 LIDO
	06/2018 988 12 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data Hora Inicial Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSAPHAT GOMES OLIVEIRA (36), 532 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:21:21

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOAO AP. BRASILIO
Endereço: 1997 - Rua LUIZ TOZZI (23), 673, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017605737

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:32	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 93675-8	IPTU: 0141004805490000
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:32	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0580-00673-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y10X317383 / 3/4 "
		Data Instalação 04/10/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 685 10 MINIMO
Média 6 meses 4	02/2018 691 10 MINIMO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 696 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 700 10 MINIMO
LIDO	05/2018 703 10 MINIMO
	06/2018 707 10 MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
09/04/2018 00:00:00	CAZEVEDO	VAZANDO NO PASSEIO - RETORNAR COM MAQ. - CAM. / EDUARDO - PARAIBA

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LUIZ TOZZI (23), 673 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:21:45

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605744

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARCO DOMINGOS SANTOS

Endereço: 1997 - Rua LUIZ TOZZI (23), 833, N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 518.805.471-04

Cédula de Identidade:

56715385-X

Complem.: ÁGUA NO CORTE - POSSÍVEL FRAUDE

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 14:34	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 93832-7	IPTU: 0141004803890000
Data/Hora Geração 25/09/2017 14:34	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0580-00833-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A11S269932 / 3/4 "
		Data Instalação 22/06/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1202 14 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 1209 10 MINIMO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 1221 12 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1244 23 LIDO
	05/2018 1258 14 LIDO
	06/2018 1269 11 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:22:08

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANTONIA DE SOUZA MAGALHAES

Endereço: 2341 - Rua OTILIO GRANDIS (33), 69, , N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 40.992.998/05-

Cédula de Identidade:

15.612.914

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605873

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:36	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 96148-5			IPTU: 0141008604390000		
Data/Hora Geração	25/09/2017 15:36	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0498-00069-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y12S527877 / 3/4 "	11/01/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	689	10	LIDO
Média 6 meses	8	02/2018	697	10	MINIMO
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	706	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	714	10	MINIMO
LIDO		05/2018	721	10	MINIMO
		06/2018	728	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:23:33

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: RAFAEL BERTIN

Endereço: 1637 - Rua JOAO BAPTISTA FOLTRAN (34), 210, , N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 223.234.878-41

Cédula de Identidade:

32.281.184-3

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605882

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

25/09/2017 15:38

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 15:38

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 96894-3

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0002-0502-00210-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y12S527663 / 3/4 "

Data Instalação

11/01/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 16

Data Leitura Atual 05/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	982	20	LIDO
02/2018	999	17	LIDO
03/2018	1017	18	LIDO
04/2018	1035	18	LIDO
05/2018	1049	14	LIDO
06/2018	1063	14	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
03/07/2018 09:37:00	JPILON	passado para Erotides -R.S.T. reclamação da usuária referente a A.S. 2017605882

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOAO BAPTISTA FOLTRAN (34), 210 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:23:54

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ALESSANDRA PEREIRA DA SILVA
Endereço: 1464 - Rua HELENA ORTIS DE C COBRA(37), 23, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 271.628.068-13 Cédula de Identidade: 263451744
Complem.:

Número da AS



2017606206

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 16:54	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 92085-1	IPTU: 0141009605330000	
Data/Hora Geração 25/09/2017 16:54	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0720-00023-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11S025424 / 1/2 "	16/03/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	1195	29	LIDO
Média 6 meses 17	02/2018	1218	23	LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	1241	23	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	1253	12	LIDO
LIDO	05/2018	1272	19	LIDO
	06/2018	1282	10	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA HELENA ORTIS DE C COBRA (37), 23 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:25:38

Páginas: 1/1



Número da AS



2017607310

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA APARECIDA DE LIMA
Endereço: 1916 - Rua LAZARA MARIA OLIVEIRA (21), 189, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 26/09/2017 16:45	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 97980-5	IPTU: 0141004604210000
Data/Hora Geração 26/09/2017 16:45	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0670-00189-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y12S527529 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 14/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	532	10
Média 6 meses 6	02/2018	541	10
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	549	10
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	556	10
	05/2018	559	10
	06/2018	562	10

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data/Hora Entrega:	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Execução:			14:33
Executado por:			


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LAZARA MARIA OLIVEIRA (21), 189 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:26:03

Páginas: 1/1



Número da AS



2017607306

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE AYRTON ALVES BAPTISTA
Endereço: 1997 - Rua LUIZ TOZZI (23), 825, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 16:42	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 105084-2			IPTU: 0141004803970000		
Data/Hora Geração	26/09/2017 16:43	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0580-00825-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y12S527629 / 3/4 "	11/01/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior	0	01/2018	741	20
Média 6 meses	10	02/2018	751	10
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	764	13
Ocorrência Atual		04/2018	778	14
LIDO		05/2018	787	10
		06/2018	797	10
				Ocorrência
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				MINIMO
				LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: JÁ TINHA SIDO EXECUTADA, MAS NÃO FOI ENCERRADA

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		20:49
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LUIZ TOZZI (23), 825 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:26:29

Páginas: 1/1



Número da AS



2017607307

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIA GERALDA ROSA

Endereço: 1916 - Rua LAZARA MARIA OLIVEIRA (21), 33, N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 171.571.448-24

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

26/09/2017 16:44

1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 26/09/2017 16:44

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 90566-6

IPTU: 0141004605810000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0670-00033-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A10S563020 / 3/4 "

Data Instalação

13/08/2010

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 13

Data Leitura Atual 05/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1840	17	LIDO
02/2018	1858	18	LIDO
03/2018	1875	17	MEDIO
04/2018	1877	10	MINIMO
05/2018	1889	12	LIDO
06/2018	1902	13	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LAZARA MARIA OLIVEIRA (21), 33 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:26:59

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA APARECIDA DE LIMA
Endereço: 1916 - Rua LAZARA MARIA OLIVEIRA (21), 189, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017607310

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 16:45	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 97980-5	IPTU: 0141004604210000
Data/Hora Geração 26/09/2017 16:45	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0670-00189-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y12S527529 / 3/4 "
		Data Instalação 14/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 532 10 LIDO
Média 6 meses 6	02/2018 541 10 MINIMO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 549 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 556 10 MINIMO
LIDO	05/2018 559 10 MINIMO
	06/2018 562 10 MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:33

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LAZARA MARIA OLIVEIRA (21), 189 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:27:17

Páginas: 1/1



Número da AS



2017607321

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ELCIO GOMES DOS SANTOS

Endereço: 1942 - Rua LOURDES B DO PRADO (20), 69, , N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 191.703.398-21

Cédula de Identidade:

287381481

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 16:49	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 90556-9	IPTU: 0141004505490000
Data/Hora Geração 26/09/2017 16:49	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0660-00069-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 002 - - -	Y13K110916 / 1/2 "
		Data Instalação 17/12/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1716 32 LIDO
Média 6 meses 29	02/2018 1742 26 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 1772 30 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1802 30 LIDO
	05/2018 1829 27 LIDO
	06/2018 1859 30 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:34

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LOURDES B DO PRADO (20), 69 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:40:49

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANDREIA SILVEIRA CAMPOS

Endereço: 1098 - Rua DR FLAVIO CAPORALI (26), 39, , N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 252.258.218-63

Cédula de Identidade:

26.424.902-1

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017607328

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	26/09/2017 16:53	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 94523-4	IPTU: 0141005403630000
Data/Hora Geração 26/09/2017 16:53	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0568-00039-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11S269893 / 3/4 "
		Data Instalação 29/06/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1350 16 LIDO
Média 6 meses 14	02/2018 1363 13 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 1378 15 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1389 11 LIDO
	05/2018 1402 13 LIDO
	06/2018 1416 14 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DR FLAVIO CAPOLARI (26), 39 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:41:11

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANA MARIA PEREIRA

Endereço: 1997 - Rua LUIZ TOZZI (23), 431, CASA 1, N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 883.565.319-34

Cédula de Identidade:

380816751

Complem.: CASA 1

Número da AS



2017607331

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

26/09/2017 16:54

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 26/09/2017 16:54

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 132123-4

IPTU: 0141005703270000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0580-00431-0001

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A10X126017 / 3/4 "

Data Instalação

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 13

Data Leitura Atual 05/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	834	12	LIDO
02/2018	846	12	LIDO
03/2018	860	14	LIDO
04/2018	872	12	LIDO
05/2018	881	10	MINIMO
06/2018	896	15	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:41:35

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610392

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: CLAUDIO J. DO PINHAL SAMPAIO
Endereço: 1332 - Rua FRANCISCO MAIOLINO (19), 229, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 15:33	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 92693-0	IPTU: 0141004403810000
Data/Hora Geração 29/09/2017 15:33	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0650-00229-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S779249 / 3/4 "
		Data Instalação 10/01/2017

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 205 16 LIDO
Média 6 meses 15	02/2018 219 14 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 235 16 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 251 16 LIDO
	05/2018 266 15 LIDO
	06/2018 284 18 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO MAIOLINO (19), 229 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:41:56

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOANA DARC DE SOUZA ARAUJO
Endereço: 1638 - Rua JOAO BAPTISTA MARCAL (39), 47, , N.H. COM. MARIO DEDINI
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 267160394
Complem.:

Número da AS



2017610393

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 15:34	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 114134-1	IPTU: 0141011302270000	
Data/Hora Geração 29/09/2017 15:35	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0800-00047-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001	- - -	Y14S722353 / 3/4 "
			Data Instalação 16/07/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	576	11
Média 6 meses 14	02/2018	587	11
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	602	15
Ocorrência Atual	04/2018	617	15
LIDO	05/2018	632	15
	06/2018	646	14
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOAO BAPTISTA MARCAL (39), 47 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:42:18

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610401

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: LUIS RODRIGO DE GODOI

Endereço: 3071 - Rua YOLANDA FABIAN (47), 65, , N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 272.643.308-18

Cédula de Identidade:

278256612

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 15:42	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 89291-2	IPTU: 0141010902620000
Data/Hora Geração 29/09/2017 15:42	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0900-00065-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13K111527 / 1/2 "
		Data Instalação 18/12/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 997 18 LIDO
Média 6 meses 19	02/2018 1017 20 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 1037 20 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1059 22 LIDO
	05/2018 1077 18 LIDO
	06/2018 1095 18 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:43

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA YOLANDA FABIAN (47), 65 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:44:50

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610402

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: APARECIDO PEDRO DE MACEDO

Endereço: 3071 - Rua YOLANDA FABIAN (47), 50, N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 110.048.268-77

Cédula de Identidade:

219098165

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 15:43	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 91404-5	IPTU: 0141010800840000
Data/Hora Geração 29/09/2017 15:43	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0900-00050-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A17S537747 / 3/4 "
		Data Instalação 16/11/2017

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 15 10 MINIMO
Média 6 meses 9	02/2018 23 10 MINIMO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 35 12 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 43 10 MINIMO
	05/2018 50 10 MINIMO
	06/2018 59 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
30/04/2018 07:33:00	JPILON	passado para Erotides- R.S.T. solicitação de Sérgio Abreu - Pitometria

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA YOLANDA FABIAN (47), 65 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:45:20

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610408

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARCELO VIEIRA DOS SANTOS

Endereço: 1298 - Rua FRANCISCO A TORNISIELLO(51), 83, , N.H. COM. MARIO DEDINI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 15:47	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 109970-1	IPTU: 0141011800670000
Data/Hora Geração 29/09/2017 15:47	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0950-00083-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y17S991220 / 3/4 "
		Data Instalação 18/12/2017

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 9 14 LIDO
Média 6 meses 17	02/2018 28 19 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 44 16 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 60 16 LIDO
	05/2018 79 19 LIDO
	06/2018 96 17 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO TORNISIELLO (51), 83 - N.H. COM. MARIO DEDINI



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:45:43

Páginas: 1/1



Número da AS



2017643869

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SHELIDE TERESA LOTERIO

Endereço: 1388 - Rua GAL RONDON, 232, B NOVA PAULICEIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 262.139.718-23

Cédula de Identidade:

29.844.077-5

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	16/11/2017 12:17	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 117421-5	IPTU: 0121002300800001
Data/Hora Geração 16/11/2017 12:17	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0025-0340-00232-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A06S510800 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 535 10 MINIMO
Média 6 meses 3	02/2018 538 10 MINIMO
Data Leitura Atual 19/06/2018	03/2018 540 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 544 10 MINIMO
LIDO	05/2018 547 10 MINIMO
	06/2018 547 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas - Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA GAL RONDON, 232 - NOVA PAULICEIA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:46:10

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SIDNEI MONTEBELLO

Endereço: 3026 - Rua VIRGILIO FURLAN, 282, B PAULICEIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

Número da AS



2017643905

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	16/11/2017 12:24	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 49475-5	IPTU: 0121005301660000
Data/Hora Geração 16/11/2017 12:24	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0025-0200-00282-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y13S149043 / 3/4 "
		Data Instalação 06/04/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 519 10 MINIMO
Média 6 meses 4	02/2018 523 10 MINIMO
Data Leitura Atual 19/06/2018	03/2018 529 10 MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 534 10 MINIMO
	05/2018 538 10 MINIMO
	06/2018 541 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas - Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:46:34

Páginas: 1/1



Número da AS



2017593874

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: LUIZ BORTOLETO FILHO

Endereço: 2348 - Rua PE JOAQUIM DO CANTO, 289, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

0

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:22	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 106494-0	IPTU: 0131005202770000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:23	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0740-00289-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y12S537931 / 3/4 "
		Data Instalação 28/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1006 13 LIDO
Média 6 meses 14	02/2018 1021 15 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 1034 13 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1049 15 LIDO
	05/2018 1064 15 LIDO
	06/2018 1079 15 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PE JOAQUIM DO CANTO, 289 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:48:25

Páginas: 1/1



Número da AS



2017593876

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: PEDRO LUIZ PELIZARI PINTO

Endereço: 2348 - Rua PE JOAQUIM DO CANTO, 259, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

11796535

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:23	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 94735-0	IPTU: 0131005203070000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:24	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0740-00259-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11S347961 / 3/4 "
		Data Instalação 26/07/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 923 22 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 935 12 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 943 10 MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 954 11 LIDO
	05/2018 963 10 MINIMO
	06/2018 973 10 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:49:00

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ALINE POPIN

Endereço: 718 - Rua CLEMENTE C GOMES, 129, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 282.508.278-30

Cédula de Identidade:

24.636.115-3

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017593897

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:34	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 57510-0			IPTU: 0131005503450000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 13:34	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0010-0800-00129-0000				
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA				
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0.00	R - 001	-	-	A10S688706 / 3/4 "	22/10/2010

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	705	10	MINIMO
Média 6 meses	4	02/2018	710	10	MINIMO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	716	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	721	10	MINIMO
LIDO		05/2018	726	10	MINIMO
		06/2018	727	10	MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA CLEMENTE C GOMES, 129 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2016 13:49:22

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SANDRO BRESSAN PINHEIRO

Endereço: 1754 - Rua JORGE ANTONIO ANGELI, 80, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 114.217.538-39

Cédula de Identidade:

19.604.663

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017593901

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:35	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 121898-0	IPTU: 0131009200200000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:35	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0860-00080-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S715517 / 3/4 "
		Data Instalação 25/11/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 469 17 LIDO
Média 6 meses 27	02/2018 492 23 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 525 33 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 554 29 LIDO
LIDO	05/2018 582 28 LIDO
	06/2018 614 32 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA.

Parecer: CONCERTO DE LIGAÇÃO EQ. MARCELO E RICARDO

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:	13:50	14:00
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
22/09/2017 11:31:00	CCARLET	IVAN F: 997838707 - RECLAMA QUE ESTÁ TOTALMENTE SEM ÁGUA, ATÉ A CAIXA DA ÁGUA ESVAZIOU. A.S 603161 DE FALTA DE ÁGUA DE ONTEM, CONSTA QUE HOJE FOI PASSADO PARA SETOR RESPONSÁVEL CONSERTAR VAZAMENTO EM FRENTE A CASA, A.S 593901. SERÁ EXECUTADA HOJE. AGUARDAR.

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JORGE ANTONIO ANGELI, 80 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:49:49

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE VLAMIR PICOLI
Endereço: 1023 - Rua DOS CRAVOS, 105, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017593909

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:40	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 80648-0	IPTU: 0131004001550000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:41	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0300-00105-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S517514 / 3/4 "
		Data Instalação 13/01/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 453 12 LIDO
Média 6 meses 10	02/2018 463 10 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 475 12 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 483 10 MINIMO
LIDO	05/2018 491 10 MINIMO
	06/2018 499 10 MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 13:50:10

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: LUIZ RENATO C DE LIMA
Endereço: 1023 - Rua DOS CRAVOS, 156, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017593912

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 13:41	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 63662-2	IPTU: 0131003904270000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:42	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0300-00156-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S688625 / 3/4 " 18/10/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1627 10 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 1643 16 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 1654 11 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1666 12 LIDO
	05/2018 1679 13 LIDO
	06/2018 1691 12 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS CRAVOS, 156 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 14:10:56

Páginas: 1/1



Número da AS



2017593915

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: CARLOS ROBERTO TEDESCO

Endereço: 811 - Rua DAS AZALEAS, 165, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 177.639.218-38

Cédula de Identidade:

29001810

Complem.:

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

12/09/2017 13:43

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 12/09/2017 13:43

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor:

0,00

Nº Parcelas

0

Valor a Vista

0,00

Matrícula: 68523-2

IPTU: 0131004504810000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0010-0250-00165-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y18S191593 / 3/4 "

Data Instalação

20/06/2018

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

0

Leitura Anterior

0

Média 6 meses

20

Data Leitura Atual

13/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado
01/2018	1678	20
02/2018	1701	23
03/2018	1723	22
04/2018	1741	18
05/2018	1776	35
06/2018	1780	10

Ocorrência

LIDO

LIDO

LIDO

LIDO

LIDO

MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.

Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
---------	--	-------------	--

Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
----------------	--	------------------	--

Bloco Concreto		Sem Pavimento	
----------------	--	---------------	--

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
---------	--	---------	--

Cerâmica		Sem Pavimento	
----------	--	---------------	--

--	--	--	--

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS AZALEAS, 165 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 14:18:03

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: CELIA ORSOLINI DIAS DE SANGLADE

Endereço: 811 - Rua DAS AZALEAS, 217, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 76.458.388/33-

Cédula de Identidade:

18.897.506-8

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017593916

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:45	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 116964-5			IPTU: 0131004504330000		
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:45		Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0010-0250-00217-0000					
Ref. Pagto Valor: 0,00		Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas 0		Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista 0,00		R - 001	-	-	-	Y16S350730 / 3/4 "	28/07/2016

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior	0	01/2018	426	25
Média 6 meses	25	02/2018	452	26
Data Leitura Atual	13/06/2018	03/2018	478	26
Ocorrência Atual		04/2018	501	23
LIDO		05/2018	533	32
		06/2018	553	20
				Ocorrência
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS AZALEAS, 217 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 14:18:24
 Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: TEMISTOCLES M. ESTANISLAU NETO
Endereço: 811 - Rua DAS AZALEAS, 220, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017593920

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 13:46	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 98240-7	IPTU: 0131004402420000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:46	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0250-00220-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12L233544 / 1/2 " Data Instalação 26/11/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES																												
Leitura Atual 0	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Ref.</th> <th>Leitura</th> <th>C.Faturado</th> <th>Ocorrência</th> </tr> <tr> <td>01/2018</td> <td>1837</td> <td>20</td> <td>LIDO</td> </tr> <tr> <td>02/2018</td> <td>1853</td> <td>16</td> <td>LIDO</td> </tr> <tr> <td>03/2018</td> <td>1876</td> <td>23</td> <td>LIDO</td> </tr> <tr> <td>04/2018</td> <td>1889</td> <td>13</td> <td>LIDO</td> </tr> <tr> <td>05/2018</td> <td>1906</td> <td>17</td> <td>LIDO</td> </tr> <tr> <td>06/2018</td> <td>1926</td> <td>20</td> <td>LIDO</td> </tr> </table>	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência	01/2018	1837	20	LIDO	02/2018	1853	16	LIDO	03/2018	1876	23	LIDO	04/2018	1889	13	LIDO	05/2018	1906	17	LIDO	06/2018	1926	20	LIDO
Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência																										
01/2018	1837	20	LIDO																										
02/2018	1853	16	LIDO																										
03/2018	1876	23	LIDO																										
04/2018	1889	13	LIDO																										
05/2018	1906	17	LIDO																										
06/2018	1926	20	LIDO																										
Leitura Anterior 0																													
Média 6 meses 18																													
Data Leitura Atual 13/06/2018																													
Ocorrência Atual LIDO																													

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 14:18:54

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: RICARDO ARRUDA PINTO
Endereço: 1707 - Rua JOAO MORETTI, 89, Casa 1, LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.: Casa 1

Número da AS



2017593927

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 13:48	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 73212-5	IPTU: 0131007804660000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:48	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0660-00089-0001	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro A97T114067 / 1/2 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	483	0
Média 6 meses 3	02/2018	483	0
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018	483	0
Ocorrência Atual	04/2018	483	0
LIDO	05/2018	483	0
	06/2018	483	0

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------


Data/Hora Entrega:
Data/Hora Execução:
Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:25:54

Páginas: 1/1



Número da AS



2017593956

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DANIEL CURTULO

Endereço: 669 - Rua CELSO GALDINO FRAGA, 81, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 280.005.058-60

Cédula de Identidade:

337630355

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 13:51	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 64651-2	IPTU: 0131002003500000
Data/Hora Geração 12/09/2017 13:51	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0760-00081-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13K078384 / 1/2 "
		Data Instalação 28/10/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1158 23 LIDO
Média 6 meses 23	02/2018 1183 25 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 1205 22 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1232 27 LIDO
	05/2018 1254 22 LIDO
	06/2018 1273 19 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA CELSO GALDINO FRAGA, 81 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:26:35

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594371

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: NEIDE ESCUDERO GODOI

Endereço: 1017 - Rua DOS BEM TE VIS, 41, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 95.786.798/07-

Cédula de Identidade:

7842005

Complem.:

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

12/09/2017 16:18

Serviço Solicitado

1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 12/09/2017 16:18

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 65024-2

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0010-0190-00041-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13S683265 / 3/4 "

Data Instalação

27/08/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 21

Data Leitura Atual 13/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1326	27	LIDO
02/2018	1342	16	LIDO
03/2018	1361	19	LIDO
04/2018	1381	20	LIDO
05/2018	1403	22	LIDO
06/2018	1425	22	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS BEM TE VIS, 41 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:26:56

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: SADAO MIZUHIRA
Endereço: 1060 - Rua DOS PINTASSILGOS, 40, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.: NO LOCAL É NÚMERO 11

Número da AS



2017594372

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 16:20	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 77354-9	IPTU: 0133009002360000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:20	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0050-00040-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y18S004221 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 06/04/2018

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	436	10
Média 6 meses 7	02/2018	443	10
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018	449	10
Ocorrência Atual	04/2018	2	10
LIDO	05/2018	11	10
	06/2018	19	10
			Ocorrência MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
------	--------------	------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:27:19

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: DORIVAL JOSE MAISTRO
Endereço: 1060 - Rua DOS PINTASSILGOS, 130, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 48.324.485/6- Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594374

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:21	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 12/09/2017 16:21

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 65504-0

IPTU: 0133009003210000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0010-0050-00130-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13S312523 / 3/4 "

Data Instalação

24/04/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 22

Data Leitura Atual 14/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1246	29	LIDO
02/2018	1267	21	LIDO
03/2018	1286	19	LIDO
04/2018	1309	23	LIDO
05/2018	1333	24	LIDO
06/2018	1351	18	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO
Solicitação: RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS PINTASSILGOS, 130 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:27:40

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: PEDRO DOS SANTOS FILHO
Endereço: 834 - Rua DAS PERDIZES, 145, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 715.975.658-49 Cédula de Identidade: 3393408
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594375

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:22	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 83892-6	IPTU: 0133008902110000	
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:22	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0120-00145-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S057717 / 3/4 "	24/03/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	317	19	LIDO
Média 6 meses 16	02/2018	331	14	LIDO
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018	347	16	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	362	15	LIDO
LIDO	05/2018	377	15	LIDO
	06/2018	391	14	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS PERDIZES, 145 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:31:35

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: LUIZ ANTONIO PENTEADO
Endereço: 841 - Rua DAS ROLINHAS, 111, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 67.722.818/02- **Cédula de Identidade:** 0
Complem.:
AS Origem:

Número da AS



2017594377

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 16:24	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 64460-9	IPTU: 0133009302290000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:26	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0100-00111-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A08S027762 / 3/4 "
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 2086 14 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 2100 14 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 2112 12 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 2127 15 LIDO
	05/2018 2149 22 LIDO
	06/2018 2152 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA), VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS ROLINHAS, 111 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:32:09

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594381

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MOISES DIAS DE OLIVEIRA

Endereço: 1068 - Rua DOS TICO TICOS, 46, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 16.405.888/50-

Cédula de Identidade:

13753473

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:27	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 107835-6	IPTU: 0133009900330000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:28	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0080-00046-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13K066860 / 1/2 "
		Data Instalação 03/10/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1033 19 LIDO
Média 6 meses 18	02/2018 1053 20 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 1071 18 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1091 20 LIDO
	05/2018 1109 18 LIDO
	06/2018 1123 14 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:32:44

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594382

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIA IMACULADA CARLET

Endereço: 829 - Rua DAS MARGARIDAS, 661, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:28	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 62658-9				IPTU: 0131000400420000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 16:29	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0010-0400-00661-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A10S688637 / 3/4 "	18/10/2010

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	2478	29	LIDO
Média 6 meses	23	02/2018	2504	26	LIDO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	2521	17	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	2542	21	LIDO
LIDO		05/2018	2566	24	LIDO
		06/2018	2587	21	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO
Solicitação: RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS MARGARIDAS, 661 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:33:18

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594394

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MANOEL VAZ

Endereço: 398 - Rua ATHAUALPA V DE MELLO, 678, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:37	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 37218-8	IPTU: 0133000602410000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:36	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0180-00678-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S046548 / 3/4 "
		Data Instalação 07/06/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 292 12 LIDO
Média 6 meses 16	02/2018 311 19 LIDO
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018 328 17 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 344 16 LIDO
LIDO	05/2018 361 17 LIDO
	06/2018 376 15 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
05/07/2018 11:31:00	DESTAVAM	CECILIA - F 983690224 - A.S. 2017594394 DO DIA 12/09 - USUÁRIA INFORMA QUE CALÇADA ESTÁ AFUNDANDO E FARÁ REFORMA DA MESMA NESTE FINAL DE SEMANA - PASSADO PARA CARLA - RST

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ATHAUALPA V DE MELLO, 678 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:33:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE ODAIR PRESOTTO

Endereço: 398 - Rua ATHAUALPA V DE MELLO, 409, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 450.347.458-87

Cédula de Identidade:

7120336

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594395

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:38	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 37195-5	IPTU: 0132003400250000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:37	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0180-00409-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S791702 / 3/4 "
		Data Instalação 20/01/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1229 10 MINIMO
Média 6 meses 10	02/2018 1238 10 MINIMO
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018 1248 10 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1259 11 LIDO
LIDO	05/2018 1269 10 LIDO
	06/2018 1279 10 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
09/04/2018 00:00:00	MMARTO	casa fechada - paulo / geremias

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ATHAUALPA V DE MELLO, 409 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:37:01

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARCOS CESAR RIBEIRO

Endereço: 1016 - Rua DOS BEIJA FLORES, 141, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 67.649.298/31-

Cédula de Identidade:

18.135.121-3

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594404

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:43	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 73298-2				IPTU: 0133007802910000		
Data/Hora Geração	12/09/2017 16:43	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0010-0180-00141-0000						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y12S538363 / 3/4 "		28/01/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1503	25	LIDO
Média 6 meses	24	02/2018	1525	22	LIDO
Data Leitura Atual	13/06/2018	03/2018	1552	27	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1577	25	LIDO
LIDO		05/2018	1601	24	LIDO
		06/2018	1622	21	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS BEIJA FLORES, 141 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:37:14

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FELIPE BICALHO DE OLIVEIRA
Endereço: 1040 - Rua DAS JURUTIS, 123, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 370.018.138-85 **Cédula de Identidade:** 43966343
Complem.:

Número da AS



2017594405

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 16:44	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 37677-9	IPTU: 0133008500290000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:44	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0140-00123-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y15S022038 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 27/02/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES																												
Leitura Atual 0 Leitura Anterior 0 Média 6 meses 14 Data Leitura Atual 14/06/2018 Ocorrência Atual LIDO	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ref.</th> <th>Leitura</th> <th>C.Faturado</th> <th>Ocorrência</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>01/2018</td><td>421</td><td>16</td><td>LIDO</td></tr> <tr><td>02/2018</td><td>435</td><td>14</td><td>LIDO</td></tr> <tr><td>03/2018</td><td>455</td><td>20</td><td>LIDO</td></tr> <tr><td>04/2018</td><td>467</td><td>12</td><td>LIDO</td></tr> <tr><td>05/2018</td><td>486</td><td>19</td><td>LIDO</td></tr> <tr><td>06/2018</td><td>490</td><td>10</td><td>MINIMO</td></tr> </tbody> </table>	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência	01/2018	421	16	LIDO	02/2018	435	14	LIDO	03/2018	455	20	LIDO	04/2018	467	12	LIDO	05/2018	486	19	LIDO	06/2018	490	10	MINIMO
Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência																										
01/2018	421	16	LIDO																										
02/2018	435	14	LIDO																										
03/2018	455	20	LIDO																										
04/2018	467	12	LIDO																										
05/2018	486	19	LIDO																										
06/2018	490	10	MINIMO																										

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
-------------	---------------------	-------------------

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
15/05/2018 09:06:00	JPILON	passado para Erotides-- R.S.T. reclamação da usuária em relação a A.S. 2017594405 informa que todo dia falta água em sua residência

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS JURUTIS, 123 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:37:21

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARILEIDE LIRA

Endereço: 1018 - Rua DOS CANARIOS, 180, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594409

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:47	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 99087-6		IPTU: 0133008004810000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 16:47	Sit. Inst.: ATIVA		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0010-0200-00180-0000			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	- - -	Y12S538812 / 3/4 "	28/01/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1459	25	LIDO
Média 6 meses	22	02/2018	1477	18	LIDO
Data Leitura Atual	13/06/2018	03/2018	1497	20	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1522	25	ALTERADA
LIDO		05/2018	1541	19	LIDO
		06/2018	1564	23	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NA REDE.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS CANARIOS, 180 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:37:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIO DEDINI
Endereço: 816 - Rua DAS CODORNAS, 355, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 823.793.788-00 Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017594410

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:48	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 94321-5	IPTU: 0133008903640000	
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:48	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0205-00355-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11S347883 / 3/4 "	
		Data Instalação 25/07/2011	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	2326	26
Média 6 meses 25	02/2018	2350	24
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018	2375	25
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	2401	26
	05/2018	2426	25
	06/2018	2452	26
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO
Solicitação: RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS CODORNAS, 355 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:37:36

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOAO BOSCO DE FREITAS

Endereço: 816 - Rua DAS CODORNAS, 798, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 25.272.868/87-

Cédula de Identidade:

2.287.685-6

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594412

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:50	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 83288-0	IPTU: 0133010007640000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:50	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0205-00798-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y10S000738 / 3/4 "
		Data Instalação 10/02/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 2112 31 LIDO
Média 6 meses 25	02/2018 2136 24 LIDO
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018 2162 26 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 2187 25 LIDO
	05/2018 2210 23 LIDO
	06/2018 2229 19 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NA REDE.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS CODORNAS, 798 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:40:10

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIO ALEXANDRE FORNASIERI
Endereço: 816 - Rua DAS CODORNAS, 600, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594413

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 16:51	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 62925-1	IPTU: 0133010005480000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:51	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0205-00600-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A12L144297 / 1/2 "
		Data Instalação 25/08/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1663 13 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 1676 13 LIDO
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018 1690 14 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1702 12 LIDO
	05/2018 1715 13 LIDO
	06/2018 1725 10 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS CODORNAS, 600 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:40:17

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: DIONISIO DA SILVA SARAGOCA
Endereço: 809 - Rua DAS ARAPONGAS, 406, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594702

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 09:53	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 09:54

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 85287-2

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0010-0210-00406-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y17S525964 / 3/4 "

Data Instalação

23/06/2017

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 38

Data Leitura Atual 13/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	272	41	LIDO
02/2018	313	41	LIDO
03/2018	349	36	LIDO
04/2018	389	40	LIDO
05/2018	422	33	LIDO
06/2018	456	34	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS ARAPONGAS, 406 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:40:24

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARCOS ALBERTO MARQUES

Endereço: 809 - Rua DAS ARAPONGAS, 462, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 105.875.148-41

Cédula de Identidade:

15235631

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594704

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 09:54	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 91412-6	IPTU: 0133008105880000	
Data/Hora Geração 13/09/2017 09:55	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0210-00462-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y12S538179 / 3/4 "	25/01/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	852	10	LIDO
Média 6 meses	6	02/2018	854	10	MINIMO
Data Leitura Atual	13/06/2018	03/2018	857	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	869	12	LIDO
LIDO		05/2018	871	10	MINIMO
		06/2018	876	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS ARAPONGAS, 462 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:40:30

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594987

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: REINALDO JOSE CARLIM

Endereço: 398 - Rua ATHAUALPA V DE MELLO, 931, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Atendente

Data/Hora Pedido

Serviço Solicitado

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

13/09/2017 13:13

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 13:13

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matricula: 43353-5

IPTU: 0133006604760000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0009-0180-00931-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

C - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y12S538170 / 3/4 "

Data Instalação

26/01/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 8

Data Leitura Atual 13/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	463	10	MINIMO
02/2018	472	10	MINIMO
03/2018	481	10	MINIMO
04/2018	488	10	MINIMO
05/2018	495	10	MINIMO
06/2018	503	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto	Pedra Tosca
Paralelepípedo	Lajota Sextavada
Bloco Concreto	Sem Pavimento

PASSEIO

Cimento	Mosaico
Cerâmica	Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO


USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ATHAUALPA V DE MELLO, 931 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:40:38

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIO BENASSI JUNIOR
Endereço: 1031 - Rua DOS GERANIOS, 148, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039689
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017632932

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	01/11/2017 11:26	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 95890-5	IPTU: 0131003103480000	
Data/Hora Geração 01/11/2017 11:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0330-00148-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S307757 / 3/4 "	06/05/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	1373	10	MINIMO
Média 6 meses 13	02/2018	1388	15	LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018	1402	14	LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	1417	15	LIDO
	05/2018	1431	14	LIDO
	06/2018	1445	14	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas . Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
18/11/2017 00:00:00	JCLIMACO	AS 2017632932 // PASSADO PARA VALDIR DA RST - IRA COLOCAR PARA O PROXIMO DOMINGO - 19/11/1

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS GERANIOS, 148 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:43:38

Páginas: 1/1



Número da AS



2017632937

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARCOS DE JESUS SARTO

Endereço: 829 - Rua DAS MARGARIDAS, 503, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039689

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999991-COSILVA

Data/Hora Pedido

01/11/2017 11:32

Serviço Solicitado

1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 01/11/2017 11:32

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 97993-7

IPTU: 0131003200530000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0010-0400-00503-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13S023701 / 3/4 "

Data Instalação

28/01/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 13

Data Leitura Atual 14/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	822	15	LIDO
02/2018	835	13	LIDO
03/2018	846	11	LIDO
04/2018	860	14	LIDO
05/2018	874	14	LIDO
06/2018	887	13	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas . Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS MARGARIDAS, 503 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:43:56

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ODILIA DE JESUS NONATO

Endereço: 3702 - Av. CRUZEIRO DO SUL, 736, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039689

CPF/CNPJ: 31.142.389/2-

Cédula de Identidade:

16965614

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017632938

Atendente

999991-COSILVA

Data/Hora Pedido

01/11/2017 11:33

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 01/11/2017 11:33

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 88033-7

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0010-0910-00736-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A15B028207 / 3/4 "

Data Instalação

01/02/2018

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 31

Data Leitura Atual 14/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	4339	21	LIDO
02/2018	22	40	LIDO
03/2018	54	32	MEDIO
04/2018	85	31	MEDIO
05/2018	115	30	MEDIO
06/2018	145	30	MEDIO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas . Vazamento no ramal predial de água.

Parecer: cancelado

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

13:57

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
01/11/2017 13:53:00	JCATTAI	RAQUEL // 3413-0966 // INFORMA VAZAMENTO OCORRENDO NA CALÇADA // INFORMADA QUE JÁ EXISTE AS GERADA SOLICITANDO REPARO, NECESSÁRIO AGUARDAR PROGRAMAÇÃO DO SETOR RESP. //

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA CRUZEIRO DO SUL, 736 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:44:27

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: REGIANE CRISTINA NUNES WECKWERTH

Endereço: 111 - Rua ALCEU MAYNARDI ARAUJO, 148, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 173.949.338-90

Cédula de Identidade:

22874141-5

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017634081

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

03/11/2017 15:42

Serviço Solicitado

1201 - VAZAMENTO NO CAVALETE - SEMAE

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 03/11/2017 15:43

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 97275-4

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0010-0830-00148-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A09S069603 / 3/4 "

Data Instalação

18/06/2009

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 12

Data Leitura Atual 14/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1862	10	LIDO
02/2018	1868	10	MINIMO
03/2018	1881	13	LIDO
04/2018	1895	14	LIDO
05/2018	1911	16	LIDO
06/2018	1925	14	LIDO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL Eng. na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no cavalete

Solicitação:**Parecer:** duplicidade

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:51

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ALCEU MAYNARDY ARAUJO, 148 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:44:41

Páginas: 1/1



Número da AS



2017634115

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ALCINDO LUVIZOTTO JR

Endereço: 718 - Rua CLEMENTE C GOMES, 227, , LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	03/11/2017 15:57	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 54529-5	IPTU: 0131005502650000
Data/Hora Geração 03/11/2017 15:57	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0800-00227-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S153806 / 3/4 "
		Data Instalação 26/11/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 444 14 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 455 11 LIDO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 464 10 MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 475 11 LIDO
	05/2018 487 12 LIDO
	06/2018 499 12 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Eng. na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 10/07/2018 15:44:53

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: PAULO ALEXANDRE BISCALCHIN

Endereço: 669 - Rua CELSO GALDINO FRAGA, 419, . LOT NOVA PIRACICABA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 261.744.168-79

Cédula de Identidade:

276339368

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017634128

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	03/11/2017 16:05	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 37773-2	IPTU: 0131005803100000
Data/Hora Geração 03/11/2017 16:06	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0010-0760-00419-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y15S672706 / 3/4 "
		Data Instalação 11/01/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 48 10 MINIMO
Média 6 meses 4	02/2018 54 10 MINIMO
Data Leitura Atual 14/06/2018	03/2018 62 10 MINIMO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 68 10 MINIMO
	05/2018 71 10 MINIMO
	06/2018 72 10 MINIMO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Eng. na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
21/03/2018 00:00:00	MMARTO	maquina - ely / estacio

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA CELSO GALDINO FRAGA, 419 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:25:09

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JRP MARKETING E A DE NEG S/C
Endereço: 1985 - Rua LUIZ NEGRI, 170, , LOT NOVA PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 54.018.056/0001-00 **Cédula de Identidade:**
Complem.:

Número da AS



2017642021

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	13/11/2017 17:15	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 39273-1	IPTU: 0131007701740000	
Data/Hora Geração	13/11/2017 17:16	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE		Tipo de Corte:
Data/Hora Execução		Localização: 001-0010-0680-00170-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	Y14S857778 / 3/4 "
				Data Instalação
				09/10/2014

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	427	0	LIDO
Média 6 meses	115	02/2018	427	0	LIDO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	427	0	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	427	0	LIDO
LIDO		05/2018	427	0	LIDO
		06/2018	427	0	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
15/11/2017 00:00:00	CAZEVEDO	MARCADO NA RUA, RETORNAR COM MAQ. / ELY - GEREMIAS

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LUIZ NEGRI, 170 - NOVA PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:25:19

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JAYME ROSENTHAL

Endereço: 536 - Av. BRASILIA, 1814, , PQ CONCEIÇÃO II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 34.207.288/91-

Cédula de Identidade:

4.638.150-8

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017606189

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 16:45	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 43696-8	IPTU: 0141001103450000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 16:46	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0270-01814-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001 - - -	Y15S331295 / 3/4 "	12/06/2015

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	0	0	LIDO
Média 6 meses	1	02/2018	0	0	LIDO
Data Leitura Atual	04/06/2018	03/2018	0	0	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	0	0	LIDO
LIDO		05/2018	0	0	LIDO
		06/2018	0	0	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:25:28

Páginas: 1/1



Número da AS



2017606195

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SILVIA REGINA MOURA MONTEZELLI

Endereço: 3290 - Rua PAULO DOMINGOS BONILHA (12), 63, . PQ CONCEIÇÃO II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 196.977.808-38

Cédula de Identidade:

200249802

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 16:49	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 146706-9				IPTU: 0141017803640000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 16:49	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-1116-00063-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	C - 001	-	-	-	Y15S104853 / 3/4 "	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	86	10	MINIMO
Média 6 meses	2	02/2018	89	10	MINIMO
Data Leitura Atual	02/06/2018	03/2018	90	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	92	10	MINIMO
LIDO		05/2018	94	10	MINIMO
		06/2018	96	10	MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PAULO DOMINGOS BONILHA (12), 63 - PARQUE CONCEIÇÃO II



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:25:35

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: GABRIELE RODRIGUES CAMARGO
Endereço: 2443 - Rua PEIXOTO GOMIDE, 408, , PQ NOSSA SRA GRACAS
Telefone: 0
CPF/CNPJ: 395.669.288-82 Cédula de Identidade: 49577032
Complem.:

Número da AS



2017626620

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	23/10/2017 16:15	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 94093-3	IPTU: 0247021402890000	
Data/Hora Geração 23/10/2017 16:16	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0750-00408-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A13S215598 / 3/4 "	27/05/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	519	10	MINIMO
Média 6 meses 10	02/2018	532	13	LIDO
Data Leitura Atual 19/06/2018	03/2018	542	10	LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	553	11	LIDO
	05/2018	563	10	LIDO
	06/2018	574	11	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL Engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas. Vazamento no ramal predial de água

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PEIXOTO GOMIDE, 408 - PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:25:42

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE GALDINO DE LIMA

Endereço: 49 - Rua ACACIO DE ALMEIDA LEME, 11, , PQ NOSSA SRA GRACAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 90.251.470/0010-0

Cédula de Identidade:

16653212

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017631628

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:29	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 54625-9	IPTU: 0247030800860002
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:29	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0610-00011-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y13S415229 / 3/4 "
		Data Instalação 27/05/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 217 10 MINIMO
Média 6 meses 3	02/2018 220 10 MINIMO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 223 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 226 10 MINIMO
LIDO	05/2018 229 10 MINIMO
	06/2018 232 10 MINIMO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Solicitação:**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
06/02/2018 08:48:00	KNEGRI	JOSÉ GALDINO * 34252449 * INFORMA VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE - EXISTE A.S 2017631628 ABERTA PARA REPARO - ORIENTADO A AGUARDAR A PROGRAMAÇÃO CONFORME GRAVIDADE

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ACACIO DE ALMEIDA LEME, 11 - PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:28:01

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARLENE AUCO NICOLAJUNAS

Endereço: 49 - Rua ACACIO DE ALMEIDA LEME, 250, , PQ NOSSA SRA GRACAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

Número da AS



2017631629

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:30	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 96403-4			IPTU: 0247035702890000		
Data/Hora Geração	31/10/2017 07:31	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0053-0610-00250-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y13S403591 / 3/4 "	07/06/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1158	19	LIDO
Média 6 meses	26	02/2018	1186	28	LIDO
Data Leitura Atual	21/06/2018	03/2018	1211	25	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1252	41	LIDO
LIDO		05/2018	1275	23	LIDO
		06/2018	1296	21	LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ACACIO DE ALMEIDA LEME, 250 - PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:28:09

Páginas: 1/1



Número da AS



2017631631

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: LEONARDA M. FEITOSA LIMA

Endereço: 49 - Rua ACACIO DE ALMEIDA LEME, 217, , PQ NOSSA SRA GRACAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:32	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 72567-6	IPTU: 0247035601170000
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:33	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0610-00217-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S415189 / 3/4 "
		Data Instalação 27/05/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 900 10 MINIMO
Média 6 meses 13	02/2018 912 12 LIDO
Data Leitura Atual 21/06/2018	03/2018 923 11 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 934 11 LIDO
	05/2018 950 16 LIDO
	06/2018 966 16 LIDO

Motivo Solicitação: Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:28:16

Páginas: 1/1



Número da AS



2017631640

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANTONIO TEJADA

Endereço: 2443 - Rua PEIXOTO GOMIDE, 617, , PQ NOSSA SRA GRACAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:44	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 49618-9	IPTU: 0247030200320000
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:44	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0750-00617-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S404282 / 3/4 "
		Data Instalação 15/05/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 553 11 LIDO
Média 6 meses 11	02/2018 562 10 MINIMO
Data Leitura Atual 20/06/2018	03/2018 570 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 577 10 MINIMO
LIDO	05/2018 595 18 LIDO
	06/2018 591 10 MINIMO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PEIXOTO GOMIDE, 617 - PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:28:24

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ROSEMIRO ANDRADE DE SOUZA SIQUEIRA

Endereço: 141 - Rua ALFREDO PAPINI (5), 780, . PQ NOSSA SRA GRACAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

298442656

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017631646

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:52	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 64988-0			IPTU: 0247036203290000		
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:53		Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0053-0588-00780-0000					
Ref. Pagto Valor: 0,00		Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas 0		Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista 0,00		R - 001	-	-	-	A12S147604 / 3/4 "	08/05/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	471	MINIMO
Média 6 meses 6	02/2018	480	MINIMO
Data Leitura Atual 20/06/2018	03/2018	487	MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018	490	MINIMO
LIDO	05/2018	492	MINIMO
	06/2018	498	MINIMO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Solicitação:**Parecer:** valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			14:44
Executado por:			

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ALFREDO PAPINI (5), 780 - PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:34:23

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: WILSON RODRIGUES DA SILVA

Endereço: 141 - Rua ALFREDO PAPINI (5), 805, , PQ NOSSA SRA GRACAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 38.088.538/75-

Cédula de Identidade:

12375706

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017631648

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	31/10/2017 07:53	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 58589-0	IPTU: 0247036000330000
Data/Hora Geração 31/10/2017 07:54	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0053-0588-00805-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A97T114652 / 1/2 "
		Data Instalação 12/01/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 3121 0 LIDO
Média 6 meses 8	02/2018 3127 10 MINIMO
Data Leitura Atual 20/06/2018	03/2018 3131 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 3143 12 LIDO
LIDO	05/2018 3151 10 MINIMO
	06/2018 3161 10 LIDO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia, na implantação do plano diretor de combates as perdas. Vazamento no ramal predial de água.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ALFREDO PAPINI (5), 805 - PARQUE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:34:45

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JUAREZ ANTONIO ALVES DA SILVA
Endereço: 1171 - Rua EMBU (13) BALBO, 568, , PQ RES PIRACICABA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 160.678.268-10 Cédula de Identidade: 21850856
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017615790

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	06/10/2017 13:49	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 06/10/2017 13:49

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 49441-0

IPTU: 0251002203030000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0055-0340-00568-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y14S528273 / 3/4 "

Data Instalação

30/10/2014

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 12

Data Leitura Atual 25/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	254	10	MINIMO
02/2018	254	0	LIDO
03/2018	254	0	MINIMO
04/2018	268	14	LIDO
05/2018	281	13	LIDO
06/2018	294	13	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

14:47

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
07/02/2018 00:00:00	MMARTO	maquina e caminhão - eduardo / paraiba

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA EMBU (13) BALBO, 568 - PARQUE RESIDENCIAL PIRACICABA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:34:52

Páginas: 1/1



Número da AS



2017643850

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: PAULO CAMARGO ROSA
Endereço: 2442 - Rua PEDRO Z ZANIN, 445, , B PAULICEIA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 401.136.478-91 Cédula de Identidade:
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	16/11/2017 12:10	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 51450-0	IPTU: 0120005402800001
Data/Hora Geração 16/11/2017 12:10	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0023-0050-00445-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S787667 / 3/4 "
		Data Instalação 12/08/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 749 13 LIDO
Média 6 meses 15	02/2018 766 17 LIDO
Data Leitura Atual 18/06/2018	03/2018 781 15 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 797 16 LIDO
	05/2018 810 13 LIDO
	06/2018 825 15 LIDO

Motivo Vazamento marcado e localizado pela BBL engenharia na implantação do plano diretor de combate as perdas - Vazamento no ramal predial de água.

Solicitação:**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

021
0106

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:34:59

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ANTONIA ROSELI AMSTALDEN RAZERA
Endereço: 1102 - Av. DR JOAO CONCEICAO, 426, Casa 2, B PAULISTA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 175.665.548-08 Cédula de Identidade: 6552595
Complem.: Casa 2

Número da AS



2017597235

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 13:30	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 15/09/2017 13:30

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 12648-9

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0019-0246-00426-0002

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

R - 001

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A09S446017 / 3/4 "

Data Instalação

17/11/2009

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 8

Data Leitura Atual 09/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	403	11	LIDO
02/2018	410	10	MINIMO
03/2018	419	10	MINIMO
04/2018	427	10	MINIMO
05/2018	432	10	MINIMO
06/2018	439	10	MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS
Solicitação: PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA DR JOAO CONCEICAO, 426 - PAULISTA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 09:35:06

Páginas: 1/1



Solicitante: ALEXANDRE FERNANDES

Consumidor: ALEXANDRE FERNANDES

Endereço: 2294 - Rua DAS OPALAS (11), 92, , RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 19988191805

CPF/CNPJ: 192.076.788-61

Cédula de Identidade:

254803532

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017603236

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
700510-LKNETSCH	22/09/2017 08:38	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 90476-7	IPTU: 0141013500560000	
Data/Hora Geração	22/09/2017 08:40	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0478-00092-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001 - - -	Y08F091109 / 3/4 "	17/02/2009

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	2543	17	LIDO
Média 6 meses	17	02/2018	2559	16	LIDO
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	2576	17	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	2596	20	LIDO
LIDO		05/2018	2611	15	LIDO
		06/2018	2628	17	LIDO

Motivo: ALEXANDRE, F: 98819-1805 // VAZANDO E INDO PARA TERRA, É POSSIVEL ESCUTAR O BARULHO. FAVOR VERIFICAR.

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

ALEXANDRE FERNANDES

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:09:40

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANTONIO CANTONI

Endereço: 2882 - Rua DAS AMETISTAS (13), 149, , RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

Número da AS



2017605850

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:25	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 90052-4				IPTU: 0141013605110000		
Data/Hora Geração	25/09/2017 15:25	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0470-00149-0000						
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	R - 001	-	-	-	A08S352486 / 3/4 "		19/12/2008

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1952	17	LIDO
Média 6 meses	20	02/2018	1972	20	LIDO
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	1993	21	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	2017	24	LIDO
LIDO		05/2018	2035	18	LIDO
		06/2018	2055	20	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS AMETISTAS (13), 149 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:09:47

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MANOEL CRISPIN SANTANA

Endereço: 2882 - Rua DAS AMETISTAS (13), 145, , RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

Número da AS



2017605851

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:26	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 90055-9	IPTU: 0141013605170000
Data/Hora Geração 25/09/2017 15:26	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0470-00145-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 002 - - -	Y13S075737 / 3/4 "
		Data Instalação 19/02/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 465 20 MINIMO
Média 6 meses 14	02/2018 478 20 MINIMO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 493 20 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 509 20 MINIMO
LIDO	05/2018 526 20 MINIMO
	06/2018 540 20 MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS AMETISTAS (13), 145 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:09:53

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARIA FELICIANA GOMES DE SOUZA
Endereço: 1073 - Rua DOS TOPAZIOS (12), 320, , RES RECANTO DAS PEDRAS
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 110.009.828-31 **Cédula de Identidade:** 18130254
Complem.:

Número da AS



2017605853

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 25/09/2017 15:27	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 90088-5	IPTU: 0141013602840000
Data/Hora Geração 25/09/2017 15:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0474-00320-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias R - 001 - - -	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y13S020628 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00		Data Instalação 12/11/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	952	18
Média 6 meses 18	02/2018	973	21
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	990	17
Ocorrência Atual	04/2018	1014	24
LIDO	05/2018	1030	16
	06/2018	1044	14

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
04/10/2017 20:48:00	APVIANA	PASSADO PARA RONALDO - PLANTÃO NOTURNO - RC 295

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS TOPAZIOS (12), 320 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:09:58

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DAIANE CRISTINA SILVA

Endereço: 1073 - Rua DOS TOPAZIOS (12), 51, , RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 372.069.968-41

Cédula de Identidade:

427012764

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605854

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

25/09/2017 15:28

Serviço Solicitado

1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 25/09/2017 15:28

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 90083-4

IPTU: 0141013504930000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0474-00051-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 002

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y17S486694 / 3/4 "

Data Instalação

12/06/2017

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 10

Data Leitura Atual 05/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	107	20	MINIMO
02/2018	113	20	MINIMO
03/2018	115	20	MINIMO
04/2018	130	20	MINIMO
05/2018	141	20	MINIMO
06/2018	154	20	MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

15:08

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOS TOPAZIOS (12), 51 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:10:04

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: EDIVALDINA COSTA DOS SANTOS

Endereço: 861 - Rua DAS ESMERALDAS (10), 62, . RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 44.452.188/71-

Cédula de Identidade:

166602802

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017605862

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:31	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 90135-0	IPTU: 0141013400350000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 15:32	Sit. Inst.: ATIVA		Tipo de Corte:
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0482-00062-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	Y12S618336 / 3/4 "
				Data Instalação
				13/11/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1087	10	MINIMO
Média 6 meses	7	02/2018	1089	10	MINIMO
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	1096	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	1096	10	MINIMO
LIDO		05/2018	1104	10	MINIMO
		06/2018	1114	10	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DAS ESMERALDAS (10), 62 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:12:51

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: PETRUCIO VIEIRA DA SILVA
Endereço: 861 - Rua DAS ESMERALDAS (10), 141, , RES RECANTO DAS PEDRAS
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017605864

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 25/09/2017 15:32	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 90140-7	IPTU: 0141013303000000
Data/Hora Geração 25/09/2017 15:33	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0482-00141-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y12S527459 / 3/4 "
		Data Instalação 10/01/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	943	15
Média 6 meses 14	02/2018	959	16
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	974	15
Ocorrência Atual	04/2018	990	16
LIDO	05/2018	1007	17
	06/2018	1015	10
			MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:12:57

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605867

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANA LUCIA OLIVEIRA ARAUJO TARANTINI

Endereço: 307 - Rua ANTONIO MODA (9) , 84, , RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

21344930

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSS	25/09/2017 15:33	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 90794-4	IPTU: 0141013300570000
Data/Hora Geração 25/09/2017 15:34	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0486-00084-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y09S240700 / 3/4 "
		Data Instalação 17/06/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1899 16 LIDO
Média 6 meses 16	02/2018 1916 17 LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018 1930 14 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1950 20 LIDO
LIDO	05/2018 1965 15 LIDO
	06/2018 1982 17 LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANTONIO MODA (9), 84 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:13:02

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIA JOCELI B.G. ROMANI

Endereço: 307 - Rua ANTONIO MODA (9) , 202, , RES RECANTO DAS PEDRAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

27079823-7

Complem.:

Número da AS



2017605868

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:34	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 89876-7				IPTU: 0141013301610000	
Data/Hora Geração	25/09/2017 15:35	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0486-00202-0000					
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0.00	R - 001	-	-	-	Y15S264225 / 3/4 "	
						Data Instalação	
						18/05/2015	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	141	10	MINIMO
Média 6 meses	5	02/2018	143	10	MINIMO
Data Leitura Atual	05/06/2018	03/2018	149	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	155	10	MINIMO
LIDO		05/2018	162	10	MINIMO
		06/2018	166	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANTONIO MODA (9), 202 - RESIDENCIAL RECANTO DAS PEDRAS



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:13:08

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: LUIZ ANTONIO BARBOSA JUNIOR
Endereço: 1770 - Rua JOSE ALVES DE SOUZA (13), 422, , RES VILA INDUSTRIAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 266.799.838-35 Cédula de Identidade: 30479284
Complem.:

Número da AS



2017610430

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:04	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 29/09/2017 16:04

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 67948-8

IPTU: 0141007703030000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0454-00422-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A08S013728 / 3/4 "

Data Instalação

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 6

Data Leitura Atual 04/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1439	10	MINIMO
02/2018	1444	10	MINIMO
03/2018	1451	10	MINIMO
04/2018	1457	10	MINIMO
05/2018	1464	10	MINIMO
06/2018	1469	10	MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSE ALVES DE SOUZA (13), 422 - RESIDENCIAL VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:13:14

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FRANCISCO DONIZETI MARTINS
Endereço: 1770 - Rua JOSE ALVES DE SOUZA (13), 463, , RES VILA INDUSTRIAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 75.430.868/59- **Cédula de Identidade:** 18746789
Complem.:

Número da AS



2017610433

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 29/09/2017 16:05	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 29/09/2017 16:05

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 67286-6

IPTU: 0141007600410000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0454-00463-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y14S404063 / 3/4 "

Data Instalação

10/11/2014

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 27

Data Leitura Atual 04/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	802	33	LIDO
02/2018	830	28	LIDO
03/2018	862	32	LIDO
04/2018	894	32	LIDO
05/2018	918	24	LIDO
06/2018	944	26	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JOSE ALVES DE SOUZA (13), 463 - RESIDENCIAL VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:16:22

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: DIVINO APARECIDO SIMÕES VIDA
Endereço: 1614 - Rua JAYME P DE ULHOA CINTRA(10), 286, , RES VILA INDUSTRIAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 186.474.668-88 **Cédula de Identidade:** 36903238
Complem.:

Número da AS



2017610434

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 29/09/2017 16:06	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 67605-5	IPTU: 0141007102660000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:06	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0446-00286-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A11F255315 / 3/4 " Data Instalação 22/05/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	1337	0
Média 6 meses 15	02/2018	1337	0
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018	1337	0
Ocorrência Atual	04/2018	1337	0
LIDO	05/2018	1337	0
	06/2018	1337	0

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA JAYME P DE ULHOA CINTRA (10), 286 - RESIDENCIAL VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:16:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JULIANA MARIA DUARTE

Endereço: 1375 - Rua FUAD KERBEG FERES (9), 22, , RES VILA INDUSTRIAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 310.652.208-98

Cédula de Identidade:

34.725.209

Complem.:

Número da AS



2017610435

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:07	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 67162-2	IPTU: 0141006800120000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:07	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0456-00022-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A10S689288 / 3/4 "
		Data Instalação 21/12/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1243 11 LIDO
Média 6 meses 12	02/2018 1253 10 LIDO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 1265 12 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1279 14 LIDO
LIDO	05/2018 1289 10 LIDO
	06/2018 1299 10 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FUAD KERBEG FERES (9), 22 - RESIDENCIAL VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:16:37

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610437

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: VALDIVA APARECIDA DA SILVA
Endereço: 1169 - Rua ELVIRA ROSA P PIZZIGATTI(2), 315, , RES VILA INDUSTRIAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 271299228
Complem.:

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 29/09/2017 16:08	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 67723-0	IPTU: 0141002004150000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:08	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0438-00315-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13K077111/ 1/2 " 12/11/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1085 24 LIDO
Média 6 meses 22	02/2018 1102 17 LIDO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 1126 24 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1150 24 LIDO
	05/2018 1174 24 LIDO
	06/2018 1196 22 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ELVIRA ROSA P PIZZINATTI (2), 315 - RESIDENCIAL VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:16:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: AMÉLIA APARECIDA DOMINGUES KOENIGKAN

Endereço: 1169 - Rua ELVIRA ROSA P PIZZIGATTI(2), 355, , RES VILA INDUSTRIAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

132665438

Complem.:

Número da AS



2017610438

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:09	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 67099-5	IPTU: 0141002003730000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:09	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0438-00355-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S404071 / 3/4 "
		Data Instalação 10/11/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 467 10 MINIMO
Média 6 meses 7	02/2018 474 10 MINIMO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 481 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 489 10 MINIMO
LIDO	05/2018 495 10 MINIMO
	06/2018 502 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer: valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		14:41
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:16:48

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: IVO TANGUI FILHO

Endereço: 1169 - Rua ELVIRA ROSA P PIZZIGATTI(2), 415, , RES VILA INDUSTRIAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 67.310.308/05-

Cédula de Identidade:

15232303

Complem.:

Número da AS



2017610440

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:10	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 67309-9	IPTU: 0141002003130000	
Data/Hora Geração	29/09/2017 16:10	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE		Tipo de Corte:
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0438-00415-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista	0,00	R - 001	- - -	A11S269438 / 3/4 "
				Data Instalação
				28/06/2011

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1180	0	LIDO
Média 6 meses	26	02/2018	1182	10	MINIMO
Data Leitura Atual	04/06/2018	03/2018	1223	41	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1255	32	LIDO
LIDO		05/2018	1283	28	LIDO
		06/2018	1309	26	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Solicitação:**Parecer:** valdir - rst

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		14:40
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ELVIRA ROSA P PIZZINATTI (2), 415 - RESIDENCIAL VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:33:41

Páginas: 1/1



Número da AS



2017488284

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: RODRIGO CAMARGO

Endereço: 393 - Rua ARY BARROSO, 198, B SANTA TEREZINHA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 226.260.298-07

Cédula de Identidade:

291751404

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	30/06/2017 15:59	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 34436-2				IPTU: 0247012503190000	
Data/Hora Geração	30/06/2017 15:59	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0051-0160-00198-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0,00	R - 001 - - -				Y14S154007 / 3/4 "	
						Data Instalação	
						25/11/2014	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	539	17	LIDO
Média 6 meses	17	02/2018	556	17	LIDO
Data Leitura Atual	15/06/2018	03/2018	569	13	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	589	20	LIDO
LIDO		05/2018	607	18	LIDO
		06/2018	624	17	LIDO

Motivo: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL (PENA) - GEOFONADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - OBRAS DO CONTROLE DE
Solicitação: PERDAS

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
03/08/2017 00:00:00	CAZEVEDO	LOCAL MARCADO NA RUA, RETORNAR COM MAQ. / ELY - GEREMIAS

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARY BARROSO, 198 - SANTA TEREZINHA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:33:47

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594001

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE VALDIR MARTINS

Endereço: 42 - Rua IBIRA (A), 196, , LOT TATUAPE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 22.687.084/7-

Cédula de Identidade:

14940103-6

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:08	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 65086-2	IPTU: 0126012800000000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 14:08	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0021-0402-00196-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas	0			
Valor a Vista	0,00			
		Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
		R - 001 - - -	Y13S074935 / 3/4 "	03/02/2014

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	848	16	MEDIO
Média 6 meses	12	02/2018	862	14	MEDIO
Data Leitura Atual	14/06/2018	03/2018	874	12	MEDIO
Ocorrência Atual		04/2018	884	10	MEDIO
LIDO		05/2018	894	10	MEDIO
		06/2018	905	11	MEDIO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The image is a technical drawing of a residential street layout in Curitiba, Brazil. It shows a grid of streets and lots. Key streets include Rua Jacanga, Rua Pedro Mora, Rua Ipiranga, Rua Itaipua, and Rua Itaipua. Lots are numbered with codes like 0125, 0126, 0128, 0129, and 0124. The drawing includes property lines, lot numbers, and street names. A large black rectangular area is highlighted on the right side of the map.

026	0124
-----	------

026	0125
-----	------

026	0126
-----	------

026	0128
-----	------

026	0129
-----	------

44-73-85

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:33:53

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594078

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DANIEL ALEXANDRE DE LIMA

Endereço: 1564 - Rua ITABERA, 76, , LOT TATUAPE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 265.518.148-40

Cédula de Identidade:

28270044-4

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:13	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 55659-9	IPTU: 0126014100640000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 14:13	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE		Tipo de Corte:
Data/Hora Execução		Localização: 001-0022-0345-00076-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	Y13S147903 / 3/4 "
			-	Data Instalação
			-	17/04/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	627	0	LIDO
Média 6 meses	2	02/2018	627	0	LIDO
Data Leitura Atual	15/06/2018	03/2018	628	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	632	10	MINIMO
LIDO		05/2018	0	0	
		06/2018	631	0	MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ITABERA, 76 - TATUAPE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:33:58

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SEDEMA

Endereço: 1613 - Av. JAU, 730, , LOT TATUAPE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 46.341.038/0001-29

Cédula de Identidade:

Complem.:

Número da AS



2017594082

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:16	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 130811-4	IPTU: 0126000000000000
Data/Hora Geração 12/09/2017 14:16	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0022-0338-00730-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	P - 001 - - -	Y15S624066 / 3/4 "
		Data Instalação 09/12/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 297 17 LIDO
Média 6 meses 14	02/2018 315 18 LIDO
Data Leitura Atual 15/06/2018	03/2018 330 15 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 342 12 LIDO
LIDO	05/2018 360 18 MEDIO
	06/2018 364 10 MINIMO

Motivo: NO LOCAL É NÚMERO 717 - VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA. VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:34:03

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE LOPES RODRIGUES JUNIOR
Endereço: 1571 - Rua ITANHAEN, 84, , LOT TATUAPE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 192.074.068-61 Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594104

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:26	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 12/09/2017 14:26
Data/Hora 24/06/2018 12:50 a
Execução 14:20
Ref. Pagto Valor: 0,00
Nº Parcelas 0
Valor a Vista 0,00

Matrícula: 97042-5

IPTU: 0126013903460000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0022-0336-00084-0000

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13S149278 / 3/4 "

Data Instalação

01/04/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0
Leitura Anterior 0
Média 6 meses 14
Data Leitura Atual 15/06/2018
Ocorrência Atual
LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	499	16	LIDO
02/2018	513	14	LIDO
03/2018	528	15	LIDO
04/2018	542	14	LIDO
05/2018	555	13	LIDO
06/2018	566	11	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: JA EXECUTADO

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:	24/06/2018 12:50	14:20
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ITANHAEEN, 84 - TATUAPE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:37:35

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JACQUELINE SOUSA DA COSTA

Endereço: 1572 - Rua ITAPETININGA, 120, , LOT TATUAPE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 418.050.538-09

Carteira de Trabalho:

44.985.040-7

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594108

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 14:28	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 57528-3				IPTU: 0126013803790000		
Data/Hora Geração	12/09/2017 14:28	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0022-0334-00120-0000						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 002	-	-	-	A15B024493 / 3/4 "		25/05/2016

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	861	20	MINIMO
Média 6 meses	28	02/2018	888	27	LIDO
Data Leitura Atual	16/06/2018	03/2018	922	34	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	955	33	LIDO
LIDO		05/2018	993	38	LIDO
		06/2018	1013	20	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ITAPETININGA, 120 - TATUAPE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:37:58

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SERGIO CRISTIANO BIZOTO

Endereço: 988 - Rua DOMINGOS S BARROS, 276, VILA BESSI-STA TERESINHA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 190.255.248-26

Cédula de Identidade:

25543071-1

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017488314

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	30/06/2017 16:27	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 107935-2	IPTU: 0247004303770000
Data/Hora Geração 30/06/2017 16:27	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0051-0620-00276-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A04L139474 / 3/4 " 17/08/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 613 14 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 629 16 LIDO
Data Leitura Atual 15/06/2018	03/2018 645 16 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 653 10 MINIMO
	05/2018 666 13 MEDIO
	06/2018 678 12 LIDO

Motivo: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL (VAZAMENTO NA PENA) - GEOFONADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - OBRAS DE
Solicitação: CONTROLE DE PERDAS

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DOMINGOS S BARROS, 276 - VILA BESSI - SANTA TERESINHA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:38:04

Páginas: 1/1



Número da AS



2017605849

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: CLAUDIO OSMAR BORTOLAZZO
Endereço: 1990 - Av. LUIZ RALPH BENATTI, 352, VILA INDUSTRIAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 870.894.598-53 Cédula de Identidade: 9939862
Complem.: NO LOCAL NÚMERO 300

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	25/09/2017 15:23	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 112801-9	IPTU: 0141015703060000	
Data/Hora Geração 25/09/2017 15:24	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0410-00352-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y13S075684 / 3/4 "	16/01/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	29	0	LIDO
Média 6 meses 1	02/2018	29	0	LIDO
Data Leitura Atual 05/06/2018	03/2018	29	0	LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018	29	0	LIDO
	05/2018	29	0	LIDO
	06/2018	29	0	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA LUIZ RALPH BENATTI, 352 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:38:10

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: PEDRO DE GODOY
Endereço: 663 - Rua CECILIA MEIRELLES, 37, , VILA INDUSTRIAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 611.404.308-15 **Cédula de Identidade:** 38904457
Complem.:

Número da AS



2017610415

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 29/09/2017 15:55	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 29/09/2017 15:55

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 56277-7

IPTU: 0141000104170000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0350-00037-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A09S603140 / 3/4 "

Data Instalação

18/12/2009

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 5

Data Leitura Atual 04/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	1175	10	MINIMO
02/2018	1179	10	MINIMO
03/2018	1182	10	MINIMO
04/2018	1188	10	MINIMO
05/2018	1192	10	MINIMO
06/2018	1198	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA CECILIA MEIRELLES, 37 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:42:02

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610451

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE RODOLFO PISSINATO

Endereço: 390 - Rua ARTHUR PAULO FURLAN, 272, VILA INDUSTRIAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 40.219.128/51-

Cédula de Identidade:

13382768

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:15	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 95009-2				IPTU: 0141001002840000	
Data/Hora Geração	29/09/2017 16:15	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0380-00272-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0,00	I - 001	-	-	-	Y12S527831 / 3/4 "	
						Data Instalação	
						09/01/2013	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	248	10	MINIMO
Média 6 meses	2	02/2018	250	10	MINIMO
Data Leitura Atual	04/06/2018	03/2018	251	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	253	10	MINIMO
LIDO		05/2018	255	10	MINIMO
		06/2018	256	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARTHUR PAULO FURLAN, 272 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:42:08

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610452

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ROSA AP.LICERRI GOMES

Endereço: 390 - Rua ARTHUR PAULO FURLAN, 763, , VILA INDUSTRIAL

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:16	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 71484-4	IPTU: 0247008601130000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:16	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0380-00763-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y18S005374 / 3/4 "
		Data Instalação 07/05/2018

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1810 17 LIDO
Média 6 meses 19	02/2018 1829 19 LIDO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 1846 17 MEDIO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 1867 21 LIDO
	05/2018 1884 17 MEDIO
	06/2018 16 22 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARTHUR PAULO FURLAN, 763 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:42:14

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: LUIZ ANTONIO BARBOSA

Endereço: 390 - Rua ARTHUR PAULO FURLAN, 779, VILA INDUSTRIAL

Telefone: 33821797

CPF/CNPJ: 110.063.388-02

Cédula de Identidade:

244263802

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017610454

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:17	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 41882-0			IPTU: 0247008600930000		
Data/Hora Geração	29/09/2017 16:17	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0380-00779-0000					
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	R - 001	-	-	-	Y13S963125 / 3/4 "	28/02/2014

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	666	13	LIDO
Média 6 meses	13	02/2018	677	11	LIDO
Data Leitura Atual	04/06/2018	03/2018	692	15	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	704	12	LIDO
LIDO		05/2018	718	14	LIDO
		06/2018	729	11	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARTHUR PAULO FURLAN, 779 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 10:42:19

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOAO DOMINGUES MARTINS FILHO
Endereço: 390 - Rua ARTHUR PAULO FURLAN, 831, , VILA INDUSTRIAL
Telefone: 0
CPF/CNPJ: 485.359.238-53 **Cédula de Identidade:** 9.478.677
Complem.:

Número da AS



2017610457

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:18	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 29/09/2017 16:18

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 63705-0

IPTU: 0247008600330000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0380-00831-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13S080552 / 3/4 "

Data Instalação

22/07/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 10

Data Leitura Atual 04/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	542	10	MINIMO
02/2018	550	10	MINIMO
03/2018	559	10	MINIMO
04/2018	571	12	LIDO
05/2018	581	10	LIDO
06/2018	591	10	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
31/10/2017 09:20:00	JPILON	passado para Erotides - R.S.T. referente a A.S. 2017610457 usuária reclama da demora e está vazando bastante na pena

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ARTHUR PAULO FURLAN, 831 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:42:07

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610460

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: SERGIO APARECIDO MARTINS
Endereço: 2721 - Rua SEBASTIAO N DE LIMA, 952, , VILA INDUSTRIAL
Telefone: 0
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:20	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 29/09/2017 16:20

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 69796-6

IPTU: 0247008503710000

Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE

Tipo de Corte:

Localização: 001-0002-0360-00952-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001 | - | - | -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y12S542792 / 3/4 "

Data Instalação

19/07/2013

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 12

Data Leitura Atual 04/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	652	0	LIDO
02/2018	652	0	LIDO
03/2018	652	0	LIDO
04/2018	652	0	LIDO
05/2018	652	0	LIDO
06/2018	652	0	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA SEBASTIAO N DE LIMA, 952 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:42:15

Páginas: 1/1



Número da AS



2017610462

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: SERGIO LUIS CRIVELLARI
Endereço: 2721 - Rua SEBASTIAO N DE LIMA, 863, , VILA INDUSTRIAL
Telefone: 0
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:21	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 89230-0	IPTU: 0247008400750000
Data/Hora Geração 29/09/2017 16:21	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0002-0360-00863-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S961463 / 3/4 "
		Data Instalação 10/11/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 479 13 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 497 18 LIDO
Data Leitura Atual 04/06/2018	03/2018 497 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 509 12 LIDO
LIDO	05/2018 520 11 LIDO
	06/2018 531 11 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA SEBASTIAO N DE LIMA, 863 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:42:22

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: LUIZ OTAVIO BARRETO POLIS

Endereço: 2721 - Rua SEBASTIAO N DE LIMA, 293, , VILA INDUSTRIAL

Telefone: 0

CPF/CNPJ: 362.991.508-66

Cédula de Identidade:

34818131-0

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017610465

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:22	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 68881-9			IPTU: 0141000801320000		
Data/Hora Geração	29/09/2017 16:21	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0360-00293-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y13S681680 / 3/4 "	09/08/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior	0	01/2018	795	10
Média 6 meses	23	02/2018	812	17
Data Leitura Atual	04/06/2018	03/2018	838	26
Ocorrência Atual		04/2018	860	22
LIDO		05/2018	881	21
		06/2018	912	31
				Ocorrência
				MINIMO
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA SEBASTIAO N DE LIMA, 293 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:42:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: GUILHERMINA DA COSTA TANGUI
Endereço: 2721 - Rua SEBASTIAO N DE LIMA, 437, , VILA INDUSTRIAL
Telefone: 0
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017610467

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	29/09/2017 16:24	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 43817-0			IPTU: 0141001101650000	
Data/Hora Geração	29/09/2017 16:24	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0002-0360-00437-0000				
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA				
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	R - 001	-	-	A11S269389 / 3/4 "	09/06/2011

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1092	10	MINIMO
Média 6 meses	2	02/2018	1095	10	MINIMO
Data Leitura Atual	04/06/2018	03/2018	1098	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	1099	10	MINIMO
LIDO		05/2018	1100	10	MINIMO
		06/2018	1100	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA NA IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
29/03/2018 00:00:00	JFUENTES	pedido de execução do vazamento no passeio encaminhado para RST

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA SEBASTIAO N DE LIMA, 437 - VILA INDUSTRIAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:42:35

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FREDERICO MACHADO MUNIZ
Endereço: 1010 - Rua DONA SANTINA, 1197, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 95.471.278/1- **Cédula de Identidade:** 08.550.431-4
Complem.:

Número da AS



2017593809

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 12:44	Serviço Solicitado 1001 - VAZAMENTO RUA
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 46135-0	IPTU: 0132004802960000
Data/Hora Geração 12/09/2017 12:45	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0008-0180-01197-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro A12S146927 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 24/04/2012

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	1370	10
Média 6 meses 8	02/2018	1382	12
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018	1394	12
Ocorrência Atual	04/2018	1395	10
LIDO	05/2018	1407	12
	06/2018	1415	10
			Ocorrência
			MINIMO
			LIDO
			LIDO
			MINIMO
			LIDO
			MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DONA SANTINA, 1197 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:47:31

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MIGUEL BRAZ C. FIGUEIREDO
Endereço: 1010 - Rua DONA SANTINA, 1337, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017593813

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 12:45	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 4804-6	IPTU: 0132004903210000
Data/Hora Geração 12/09/2017 12:46	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0008-0180-01337-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro A17S538034 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 09/11/2017

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 39 23 LIDO
Média 6 meses 21	02/2018 57 18 LIDO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 77 20 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 98 21 LIDO
LIDO	05/2018 120 22 LIDO
	06/2018 143 23 LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:47:37

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE FESSEL

Endereço: 998 - Av. DONA FRANCISCA, 1317, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 366.785.118-91

Cédula de Identidade:

9.677.313

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017593822

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 12:51	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 52414-0				IPTU: 0130000505350000	
Data/Hora Geração	12/09/2017 12:51	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0005-0050-01317-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y13S683431 / 3/4 "	23/08/2013

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior	0	01/2018	1593	19
Média 6 meses	14	02/2018	1605	12
Data Leitura Atual	08/06/2018	03/2018	1618	13
Ocorrência Atual		04/2018	1632	14
LIDO		05/2018	1650	18
		06/2018	1661	11
				Ocorrência
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO ATRAVÉS DE GEOFONAMENTO FEITO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA.
Solicitação: VAZAMENTO NO REGISTRO DE REDE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DONA FRANCISCA, 1317 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:47:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MANOEL VITORIA

Endereço: 752 - Rua CRISTO REDENTOR, 138, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

07379-522

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594398

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 16:40	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 52524-3	IPTU: 0132002101650000
Data/Hora Geração 12/09/2017 16:39	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0009-0080-00138-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A10S689356 / 3/4 "
		Data Instalação 24/12/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 818 17 LIDO
Média 6 meses 11	02/2018 830 12 LIDO
Data Leitura Atual 13/06/2018	03/2018 838 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 847 10 MINIMO
LIDO	05/2018 854 10 MINIMO
	06/2018 864 10 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
23/10/2017 00:00:00	JCLIMACO	AS 2017624781 PASSADO PARA RST (CARLA) DAR ANDAMENTO NA PROGAMAÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA CRISTO REDENTOR, 138 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:47:49

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DOMINGOS FANTAZIA NETTO

Endereço: 1733 - Rua JOAQUIM B LIMA, 256, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594526

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 17:19	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 48855-0			IPTU: 0133001403260000		
Data/Hora Geração 12/09/2017 17:19		Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0007-0070-00256-0000					
Ref. Pagto Valor: 0,00		Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas 0		Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista 0,00		R - 001	-	-	-	A09S068905 / 3/4 "	22/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	2325	13	LIDO
Média 6 meses 15	02/2018	2339	14	LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	2355	16	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	2372	17	LIDO
LIDO	05/2018	2389	17	LIDO
	06/2018	2404	15	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: cancelado

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		14:00
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:47:55

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANTONIO PROSPERO

Endereço: 1114 - Rua DR OTAVIO A GURGEL, 248, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

0

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594528

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	12/09/2017 17:21	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 3862-8			IPTU: 0133004202730000		
Data/Hora Geração	12/09/2017 17:21	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0006-0340-00248-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y09S090345 / 3/4 "	09/04/2009

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1282	13	LIDO
Média 6 meses	12	02/2018	1293	11	LIDO
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	1305	12	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1316	11	LIDO
LIDO		05/2018	1329	13	LIDO
		06/2018	1341	12	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO
Solicitação: PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA DR OTAVIO A GURGEL, 248 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:50:41

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: EURIDES JOSE MONDONI
Endereço: 2419 - Rua PEDRO CREM FILHO, 69, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 164.086.408-34 **Cédula de Identidade:** 7962065
Complem.:

Número da AS



2017594529

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 12/09/2017 17:22	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3846-6	IPTU: 0133003904630000
Data/Hora Geração 12/09/2017 17:22	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0080-00069-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y09S060422 / 3/4 "
		Data Instalação 08/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	1253	14	LIDO
Média 6 meses 11	02/2018	1265	12	LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	1276	11	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	1287	11	LIDO
LIDO	05/2018	1296	10	MINIMO
	06/2018	1306	10	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:50:47

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: VICENTE ANTONIO BARION
Endereço: 1105 - Av. DR KOK, 172, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594718

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:04	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 2971-8	IPTU: 0134002904520000	
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:04	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0005-0380-00172-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001	- - -	Y15S345982 / 3/4 "
			Data Instalação 20/07/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	369	12
Média 6 meses 12	02/2018	380	11
Data Leitura Atual 09/06/2018	03/2018	390	10
Ocorrência Atual	04/2018	403	13
LIDO	05/2018	414	11
	06/2018	428	14
			Ocorrência
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO
			LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA DR KOK, 172 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:50:54

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ANTONIO CARLOS PAESMAN
Endereço: 1105 - Av. DR KOK, 340, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 776.181.228-49 Cédula de Identidade: 7356082
Complem.:

Número da AS



2017594720

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:05	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3004-0	IPTU: 0134002803160000	
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:05	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0005-0380-00340-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S731586 / 3/4 "	22/07/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	731	14	LIDO
Média 6 meses 16	02/2018	745	14	LIDO
Data Leitura Atual 09/06/2018	03/2018	763	18	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	779	16	LIDO
LIDO	05/2018	794	15	LIDO
	06/2018	813	19	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA. PENA DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA DR KOK, 340 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:51:00

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: REINALDO MARTINELLI
Endereço: 453 - Av. BR DE SERRA NEGRA, 1467, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017594723

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:06	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 4384-2	IPTU: 0133001700400000
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:06	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0080-01467-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13K112336 / 1/2 "
		Data Instalação 24/03/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 846 25 LIDO
Média 6 meses 26	02/2018 870 24 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 896 26 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 925 29 LIDO
LIDO	05/2018 950 25 LIDO
	06/2018 975 25 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:51:07

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARLI MARIA BARBOSA

Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1546, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 43.171.596/35-

Carteira de Trabalho:

793745

Complem.:

Número da AS



2017594727

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:07	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3777-0	IPTU: 0135004202540000
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:07	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0060-01546-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S731575 / 3/4 "
		Data Instalação 21/07/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 477 10 MINIMO
Média 6 meses 14	02/2018 491 14 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 508 17 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 523 15 LIDO
LIDO	05/2018 537 14 LIDO
	06/2018 549 12 LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:55:15

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOAO TABALDINI BENETTI
Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1539, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017594729

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:08	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 10:08

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 3775-3

Sit. Inst.: ATIVA

Localização: 001-0007-0060-01539-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y13K112472 / 1/2 "

Data Instalação

24/03/2014

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 13

Data Leitura Atual 11/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	646	12	LIDO
02/2018	659	13	LIDO
03/2018	671	12	LIDO
04/2018	682	11	LIDO
05/2018	694	12	LIDO
06/2018	708	14	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
14/06/2018 11:07:00	JPILON	passado para Michel - R.S.T. reclamação da usuária referente a A.S. 2017594729 reclamada da demora e devido o vazamento está com pouca água na residência

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:55:21

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: LAURINDO MOURA
Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1515, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017594731

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:09	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 10:09

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 3770-2

IPTU: 0133004100450000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0007-0060-01515-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y16S061625 / 3/4 "

Data Instalação

21/06/2016

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 17

Data Leitura Atual 11/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	263	18	LIDO
02/2018	280	17	LIDO
03/2018	300	20	LIDO
04/2018	319	19	LIDO
05/2018	335	16	LIDO
06/2018	349	14	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1515 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:55:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FRANCO GIALORENCO
Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1432, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 120.765.208-30 **Cédula de Identidade:** 2875705
Complem.:

Número da AS



2017594733

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 10:10	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3762-1	IPTU: 0135004303700001
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:10	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0060-01432-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y16S061622 / 3/4 "
		Data Instalação 21/06/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 104 10 MINIMO
Média 6 meses 9	02/2018 108 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 113 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 117 10 MINIMO
LIDO	05/2018 120 10 MINIMO
	06/2018 124 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1432 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:55:33

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIO ALBERTO CARLIN

Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1261, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 109.588.228-75

Carteira de Trabalho:

157795202

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594735

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:11	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 64330-0	IPTU: 0133001400250000
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:10	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0060-01261-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A09S068861 / 3/4 "
		Data Instalação 22/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1925 11 MEDIO
Média 6 meses 11	02/2018 1937 12 MEDIO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 1949 12 MEDIO
Ocorrência Atual	04/2018 1960 11 MEDIO
LIDO	05/2018 1948 10 MINIMO
	06/2018 1959 11 MEDIO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1261 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:55:38

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: OSVALDO TOZIN

Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1208, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594736

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:12	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3720-6	IPTU: 0135004402200000	
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:11	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0060-01208-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 002 - - -	Y09S060620 / 3/4 "	22/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	4180	32	MEDIO
Média 6 meses 23	02/2018	4198	20	MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	4221	23	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	4250	29	LIDO
LIDO	05/2018	4270	20	LIDO
	06/2018	4290	20	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:58:25

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MARLENE BRAGA BILANCHIRI RODRIGUES
Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 620, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 192.076.528-03 **Cédula de Identidade:**
Complem.:

Número da AS



2017594738

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:13	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matricula: 3631-5	IPTU: 0134004602790000	
Data/Hora Geração	13/09/2017 10:12	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0007-0060-00620-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	C - 001 - - -	Y14S492009 / 3/4 "	13/02/2015

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	107	10	MINIMO
Média 6 meses	3	02/2018	109	10	MINIMO
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	111	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	114	10	MINIMO
LIDO		05/2018	116	10	MINIMO
		06/2018	118	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 620 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:58:32

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ERIVALDO ANTONIO MARTIN

Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 624, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 28.060.688/51-

Cédula de Identidade:

122035203

Complem.: CASA AO LADO

AS Origem:

Número da AS



2017594740

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:14	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3633-1	IPTU: 0134004602870000
Data/Hora Geração 13/09/2017 10:13	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0060-00624-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y09S060564 / 3/4 "
		Data Instalação 22/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 361 10 MINIMO
Média 6 meses 1	02/2018 362 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 363 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 364 10 MINIMO
LIDO	05/2018 365 10 MINIMO
	06/2018 367 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 624 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:58:39

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIA CRISTINA TUZIN

Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1141, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

140310344

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594746

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 10:16	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 3708-7			IPTU: 0133000100350000		
Data/Hora Geração	13/09/2017 10:15	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0007-0060-01141-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A10S265004 / 3/4 "	10/05/2010

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	558	10	MINIMO
Média 6 meses	9	02/2018	563	10	MINIMO
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	569	10	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	577	10	MINIMO
LIDO		05/2018	588	11	LIDO
		06/2018	597	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:58:45

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARIO SCAGNOLATO

Endereço: 64 - Av. ADOLFO DE CARVALHO, 424, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 167.589.788-34

Cédula de Identidade: 115054935

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594835

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 11:03	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 471-5	IPTU: 0135002703250000
Data/Hora Geração 13/09/2017 11:03	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0130-00424-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S957569 / 3/4 "
		Data Instalação 17/10/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 675 21 LIDO
Média 6 meses 20	02/2018 693 18 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 714 21 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 736 22 LIDO
LIDO	05/2018 754 18 LIDO
	06/2018 772 18 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer: cancelado

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		13:58
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 12:58:50

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594837

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ALLAN FELIPE LOPES

Endereço: 2032 - Av. MANOEL CONCEICAO, 1983, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 298.038.578-60

Cédula de Identidade:

291427662

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 11:04	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3818-0	IPTU: 0133005000270000
Data/Hora Geração 13/09/2017 11:04	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0060-01983-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y09S060649 / 3/4 "
		Data Instalação 23/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 970 10 MINIMO
Média 6 meses 2	02/2018 972 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 973 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 976 10 MINIMO
LIDO	05/2018 978 10 MINIMO
	06/2018 979 10 MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MANOEL CONCEICAO, 1983 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:01:40

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: LUCIANE PEREIRA DE LIMA
Endereço: 2093 - Rua MARIA STENICO, 137, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 101.451.538-60 **Cédula de Identidade:** 18.859.407-3
Complem.:

Número da AS



2017594840

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 11:07	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3915-2	IPU: 0133004800650000
Data/Hora Geração 13/09/2017 11:07	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0350-00137-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y10S000554 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Data Instalação 23/01/2010

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 990 0 LIDO
Média 6 meses 6	02/2018 990 0 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 990 0 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 990 0 LIDO
LIDO	05/2018 990 0 LIDO
	06/2018 990 0 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:01:47

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: LUIZ LAZARO ALVES DE OLIVEIRA
Endereço: 2093 - Rua MARIA STENICO, 111, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 17.215.838/90- **Cédula de Identidade:** 10409842-9
Complem.:

Número da AS



2017594841

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 11:08	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3911-0	IPTU: 0133004800920002
Data/Hora Geração 13/09/2017 11:08	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0350-00111-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y13S609551 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 23/07/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 351 10 MINIMO
Média 6 meses 6	02/2018 358 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 366 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 371 10 MINIMO
LIDO	05/2018 375 10 MINIMO
	06/2018 380 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MARIA STENICO, 111 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2016 13:01:53

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594846

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: GERALDO NEGRI JUNIOR

Endereço: 2093 - Rua MARIA STENICO, 193, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 48.067.918/57-

Cédula de Identidade:

17.992.284

Complem.: NO LOCAL É NÚMERO 187

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

13/09/2017 11:10

Serviço Solicitado

2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 11:10

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 131666-4

IPTU: 0133004800050000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0006-0350-00193-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

A10X107147 / 3/4 "

Data Instalação

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 8

Data Leitura Atual 11/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	535	10	MINIMO
02/2018	542	10	MINIMO
03/2018	551	10	MINIMO
04/2018	559	10	MINIMO
05/2018	563	10	MINIMO
06/2018	576	13	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
06/11/2017 09:40:00	JPILON	em verificação a A.S. 2017594846 consta A.S. de Reparo de Passeio 2017594583

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MARIA STENICO, 193 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:01:59

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594847

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE ROQUE GIMENEZ

Endereço: 2093 - Rua MARIA STENICO, 261, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 539.792.498-91

Cédula de Identidade: 4335262

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 11:11	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 3925-0				IPTU: 0133005201730000	
Data/Hora Geração	13/09/2017 11:11	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0006-0350-00261-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro	
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y15S581357 / 3/4 "	
						Data Instalação	
						22/10/2015	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	364	10	LIDO
Média 6 meses	12	02/2018	373	10	MINIMO
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	386	13	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	396	10	LIDO
LIDO		05/2018	408	12	LIDO
		06/2018	425	17	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MARIA STENICO, 261 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:02:04

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ODAIR CHRISTOFOLETTI JUNIOR
Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 768, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 360.600.148-79 **Cédula de Identidade:** 40.039.918-0
Complem.:

Número da AS



2017594956

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 12:50	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3414-2	IPTU: 0134003302430001
Data/Hora Geração 13/09/2017 12:52	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-00768-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	A06S769795 / 3/4 "
		Data Instalação 21/10/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 104 0 LIDO
Média 6 meses 1	02/2018 104 0 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 104 0 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 104 0 LIDO
LIDO	05/2018 104 0 LIDO
	06/2018 104 0 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NA REDE DE ABASTECIMENTO

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA JOAO TEODORO, 768 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:05:31

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: HENRIQUE STOCKNON
Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 567, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 68.295.388/15- **Cédula de Identidade:**
Complem.:

Número da AS



2017594957

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 12:53	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3369-3	IPTU: 0134004500930000
Data/Hora Geração 13/09/2017 12:53	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-00567-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro Data Instalação
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y15S498248 / 3/4 " 28/10/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	88	10
Média 6 meses 3	02/2018	90	10
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	93	10
Ocorrência Atual	04/2018	95	10
LIDO	05/2018	100	10
	06/2018	104	10

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA JOAO TEODORO, 567 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:05:38

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: VANILDA APARECIDA RUFINO DE ALMEIDA
Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 1091, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 5.748.881
Complem.:

Número da AS



2017594961

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 12:55	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 13/09/2017 12:55

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula: 3470-3

IPTU: 0135004400700000

Sit. Inst.: ATIVA

Tipo de Corte:

Localização: 001-0007-0050-01091-0000

Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA

Economias

R - 001

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Y16S061826 / 3/4 "

Data Instalação

23/06/2016

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual 0

Leitura Anterior 0

Média 6 meses 16

Data Leitura Atual 11/06/2018

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
01/2018	365	19	LIDO
02/2018	384	19	LIDO
03/2018	405	21	LIDO
04/2018	429	24	LIDO
05/2018	448	19	LIDO
06/2018	458	10	LIDO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA JOAO TEODORO, 1091 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:05:45

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594962

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: MARELI DOS SANTOS

Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 1097, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 42.497.968/33-

Cédula de Identidade:

88121471

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 12:56	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3471-1	IPTU: 0135004400650000
Data/Hora Geração 13/09/2017 12:56	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-01097-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y15S275533 / 3/4 "
		Data Instalação 15/06/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 18 10 MINIMO
Média 6 meses 1	02/2018 19 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 21 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 21 10 MINIMO
LIDO	05/2018 22 10 MINIMO
	06/2018 22 10 MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:05:51

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ARMANDO BARELLA
Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 1119, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

Número da AS



2017594964

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 13/09/2017 12:57	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3481-9	IPTU: 0135004400500000
Data/Hora Geração 13/09/2017 12:57	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-01119-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y09S060514 / 3/4 "
		Data Instalação 18/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1981 10 MINIMO
Média 6 meses 28	02/2018 2037 56 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 2068 31 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 2090 22 LIDO
LIDO	05/2018 2108 18 LIDO
	06/2018 2130 22 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:26:45

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: FERNANDO DI BENE RIZZI
Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 911, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 175.634.818-93 Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594970

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 12:59	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3434-7	IPTU: 0134004200350000
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:00	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-00911-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 002 - - -	Y16S046611 / 3/4 "
		Data Instalação 21/06/2016

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	510	28	LIDO
Média 6 meses 24	02/2018	537	27	LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	567	30	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	593	26	LIDO
LIDO	05/2018	614	21	LIDO
	06/2018	634	20	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA JOAO TEODORO, 911 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:26:56

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594971

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: VALTER ANTONIO COSTA

Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 829, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 13:00	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3423-1	IPTU: 0134004300540000
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:00	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-00829-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y17S439255 / 1/2 "
		Data Instalação 20/10/2017

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 17 10 MINIMO
Média 6 meses 12	02/2018 21 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 38 17 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 38 10 MINIMO
LIDO	05/2018 50 12 LIDO
	06/2018 65 15 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA JOAO TEODORO, 829 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:27:02

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594976

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: DENESIO PEREIRA PARDINHO

Endereço: 1722 - Av. JOAO TEODORO, 1433, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade: 0

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSO	13/09/2017 13:03	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3520-3	IPTU: 0135004203540000
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:03	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0007-0050-01433-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y15S581274 / 3/4 "
		Data Instalação 22/10/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 142 10 MINIMO
Média 6 meses 5	02/2018 149 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 151 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 156 10 MINIMO
LIDO	05/2018 161 10 MINIMO
	06/2018 166 10 MINIMO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO REGISTRO DE REDE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA JOAO TEODORO, 1433 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:27:10

Páginas: 1/1



Número da AS



2017594978

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: JOSE NATALINO GOBBO
Endereço: 132 - Av. ALEXANDRE PETTA, 779, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade: 0
Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 13:06	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 4859-3	IPTU: 0132000202480000	
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:06	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização: 001-0008-0160-00779-0000		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	A09S073822 / 3/4 "	07/05/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	1036	10	MINIMO
Média 6 meses 8	02/2018	1042	10	MINIMO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018	1049	10	MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018	1058	10	MINIMO
LIDO	05/2018	1065	10	MINIMO
	06/2018	1075	10	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA ALEXANDRE PETTA, 779 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:27:15

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SILVIO LUIS DE SOUZA

Endereço: 1097 - Av. DR EULALIO, 1119, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 247.961.348-83

Cédula de Identidade:

26704700

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017594980

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 13:07	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 48288-9	IPTU: 0135003100980000
Data/Hora Geração 13/09/2017 13:07	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0005-0360-01119-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	C - 001 - - -	Y13S683423 / 3/4 "
		Data Instalação 23/08/2013

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 720 11 LIDO
Média 6 meses 13	02/2018 733 13 LIDO
Data Leitura Atual 09/06/2018	03/2018 745 12 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 760 15 LIDO
LIDO	05/2018 775 15 LIDO
	06/2018 785 10 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA DR EULALIO, 1119 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:31:14

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ARMINDO RAVELI
Endereço: 1097 - Av. DR EULALIO, 575, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 148.756.328-00 **Cédula de Identidade:** 0
Complem.: O VAZAMENTO É NA CASA DO LADO DIREITO DESTE NÚMERO

Número da AS



2017594981

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	13/09/2017 13:08	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matricula: 3023-6	IPTU: 0134002901260000	
Data/Hora Geração	13/09/2017 13:09	Sit. Inst.: CORTADA NO CAVALETE		Tipo de Corte:
Data/Hora Execução		Localização: 001-0005-0360-00575-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	A11S450893 / 3/4 "
				Data Instalação
				19/08/2011

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1166	0	LIDO
Média 6 meses	2	02/2018	1166	0	LIDO
Data Leitura Atual	09/06/2018	03/2018	1166	0	MINIMO
Ocorrência Atual		04/2018	1166	0	LIDO
LIDO		05/2018	1166	0	LIDO
		06/2018	1168	10	MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA (GEOFONAMENTO DE ÁREA - CONTROLE DE PERDAS). VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer: cancelado

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		13:59
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The drawing is a technical map of a street layout. The main street is labeled 'AV. DR. EULALIO'. Other streets include 'LARGO SÃO LUIZ' and 'IGREJA'. The drawing includes lot numbers, street names, and various symbols indicating property boundaries, easements, and other features. A large black rectangular area is highlighted in the center of the drawing.

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:31:24

Páginas: 1/1



Número da AS



2017596753

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: FRANCISCO NIVALDO RABELLO DE OLIVEIRA

Endereço: 1525 - Rua INACIO MARTINS, 124, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 374.767.698-72

Cédula de Identidade:

9.587.719-8

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:33	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3959-4	IPTU: 0133004802340000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:34	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0360-00124-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y15S581352 / 3/4 "
		Data Instalação 22/10/2015

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 444 15 LIDO
Média 6 meses 15	02/2018 459 15 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 473 14 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 489 16 LIDO
	05/2018 503 14 LIDO
	06/2018 521 18 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

The image is a detailed cadastral map of a residential area in Curitiba, Brazil. It shows a grid of lots, streets, and public areas. The map includes lot numbers (e.g., 0234, 0235, 0236), street names (e.g., RUA ANA NERY, RUA ANITA GARIBALDI), and public areas (e.g., 033 0048, 033 0043, 033 0047, 033 0053). A specific lot, 0234, is highlighted in black. The map also shows various infrastructure elements like sidewalks, curbs, and utility lines.

033	0053
-----	------

033	0048
-----	------

033	0047
-----	------

033	0043
-----	------

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:31:31

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: GUSTAVO HENRIQUE FRANCA
Endereço: 113 - Rua ALCIDES CARMIGNANI, 248, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 286.946.288-30 **Cédula de Identidade:** 30479414
Complem.: NO LOCAL É NÚMERO 290

Número da AS



2017596754

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 15/09/2017 07:35	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 85871-4	IPTU: 0133005403540000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:35	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0338-00248-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y09S090339 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 17/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018	1004	10
Média 6 meses 1	02/2018	1004	10
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	1005	10
Ocorrência Atual	04/2018	1006	10
LIDO	05/2018	1006	10
	06/2018	1007	10
			Ocorrência MINIMO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:31:37

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JOSE ANTONIO PEIXOTO

Endereço: 719 - Av. CLEMENTE FERREIRA, 693, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 849.509.438-04

Cédula de Identidade:

104104892

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017596761

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:36	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 5006-7	IPTU: 0134005402900000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:37	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0008-0140-00693-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S394782 / 3/4 "
		Data Instalação 25/04/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 468 10 MINIMO
Média 6 meses 10	02/2018 478 10 LIDO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 487 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 498 11 LIDO
LIDO	05/2018 508 10 LIDO
	06/2018 519 11 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA CLEMENTE FERREIRA, 693 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:31:42

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ALVARO DOMINGOS SABADIM

Endereço: 719 - Av. CLEMENTE FERREIRA, 520, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

Complem.:

Número da AS



2017596765

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:37	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 59724-4				IPTU: 0134004400920002	
Data/Hora Geração	15/09/2017 07:38	Sit. Inst.: ATIVA				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0008-0140-00520-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y15S021671 / 3/4 "	03/03/2015

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	215	20	LIDO
Média 6 meses	19	02/2018	235	20	LIDO
Data Leitura Atual	12/06/2018	03/2018	256	21	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	275	19	LIDO
LIDO		05/2018	292	17	LIDO
		06/2018	308	16	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA CLEMENTE FERREIRA, 520 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:34:23

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: JANETE CRISTINA LOPES DE OLIVEIRA

Endereço: 1945 - Av. LOURENCO DUCATTI, 645, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 196.883.368-40

Cédula de Identidade:

256940848

Complem.:

Número da AS



2017596774

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:39	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 5068-7	IPTU: 0134005504730000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:40	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0008-0130-00645-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y13S969163 / 3/4 "
		Data Instalação 23/06/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 263 10 MINIMO
Média 6 meses 1	02/2018 264 10 MINIMO
Data Leitura Atual 12/06/2018	03/2018 265 10 MINIMO
Ocorrência Atual	04/2018 266 10 MINIMO
LIDO	05/2018 268 10 MINIMO
	06/2018 267 10 MINIMO

Motivo: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DO CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:34:30

Páginas: 1/1



Número da AS



2017596780

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: ALICE DE FATIMA MARTINS XAVIER
Endereço: 478 - Trv BELMIRO PINAZZA, 30, , B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 48.239.018/27- Cédula de Identidade: 26424670-6
Complem.: VAZAMENTO NA CASA AO LADO

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 15/09/2017 07:41	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 3109-7	IPTU: 0135002501580000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:41	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0030-00030-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro A11K015773 / 1/2 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 19/08/2011

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 2280 29 LIDO
Média 6 meses 29	02/2018 2309 29 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 2340 31 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 2371 31 LIDO
LIDO	05/2018 2396 25 LIDO
	06/2018 2424 28 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:34:36

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ANDRE LUIZ DE PIERRE

Endereço: 1319 - Av. FRANCISCO FARIA, 13, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 300.731.698-70

Cédula de Identidade:

285570419

Complem.:

Número da AS



2017596785

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:43	1001 - VAZAMENTO RUA

DADOS CADASTRAIS	Matricula: 3287-5	IPTU: 0135001403640000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:43	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0020-00013-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y09S060383 / 3/4 "
		Data Instalação 02/04/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 1081 0 LIDO
Média 6 meses 21	02/2018 1087 10 MINIMO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 1113 26 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 1138 25 LIDO
LIDO	05/2018 1160 22 LIDO
	06/2018 1184 24 LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE
Solicitação: COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO REGISTRO DE REDE.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:34:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: GLAUCIA VALERIA FRANCISCO

Endereço: 2330 - Av. OSWALDO CRUZ, 572, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 116.189.198-65

Cédula de Identidade:

12141353

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017596787

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:45	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 4233-1			IPTU: 0133004101090000		
Data/Hora Geração	15/09/2017 07:46	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0006-0070-00572-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	A07S283691 / 3/4 "	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	1423	10	MINIMO
Média 6 meses	11	02/2018	1430	10	MINIMO
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	1441	11	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1456	15	LIDO
LIDO		05/2018	1468	12	LIDO
		06/2018	1481	13	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:34:48

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: MODESTO NORBERTO DA SILVA
Endereço: 2330 - Av. OSWALDO CRUZ, 491, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 527.430.716-72 **Cédula de Identidade:** 266144330
Complem.:

Número da AS



2017596788

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 15/09/2017 07:46	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 4223-4	IPU: 0135004304430000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:47	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0070-00491-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S731579 / 3/4 "
		Data Instalação 18/07/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado
Leitura Anterior 0	01/2018 899 20
Média 6 meses 22	02/2018 918 19
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 941 23
Ocorrência Atual	04/2018 964 23
LIDO	05/2018 992 28
	06/2018 1011 19
	Ocorrência
	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA OSWALDO CRUZ, 491 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:37:20

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: N EUSA APARECIDA CHIARINI
Endereço: 726 - Av. CONCEICAO, 969, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: 361.924.778-17 **Cédula de Identidade:** 21795827
Complem.:

Número da AS



2017596789

AS Origem:

Atendente 1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	Data/Hora Pedido 15/09/2017 07:48	Serviço Solicitado 2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO
--	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 285-2	IPTU: 0135000901330000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:49	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0005-0270-00969-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro Y09S060361 / 3/4 "
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Data Instalação 19/03/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 3002 19 LIDO
Média 6 meses 20	02/2018 3019 17 LIDO
Data Leitura Atual 09/06/2018	03/2018 3036 17 LIDO
Ocorrência Atual LIDO	04/2018 3059 23 LIDO
	05/2018 3077 18 LIDO
	06/2018 3098 21 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA CONCEICAO, 969 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:37:25

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor: APARECIDA GENI Z. PIACENTINI
Endereço: 2803 - Av. STA CECILIA, 292, B VILA REZENDE
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ: Cédula de Identidade:
Complem.:

Número da AS



2017596791

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:50	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 47522-0	IPTU: 0135002401550000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:51	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0060-00292-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y09S090223 / 3/4 "
		Data Instalação 23/03/2009

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual 0	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018 2126 25 LIDO
Média 6 meses 20	02/2018 2139 13 LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018 2157 18 LIDO
Ocorrência Atual	04/2018 2177 20 LIDO
LIDO	05/2018 2208 31 LIDO
	06/2018 2223 15 LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO PÉ DE CAVALETE

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:37:32

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: ROBERTO TEIXEIRA DA CRUZ

Endereço: 2803 - Av. STA CECILIA, 186, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 983.026.478-53

Cédula de Identidade:

12603675

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017596794

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:52	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 3215-8	IPTU: 0135001701720001	
Data/Hora Geração	15/09/2017 07:53	Sit. Inst.: ATIVA		Tipo de Corte:
Data/Hora Execução		Localização: 001-0006-0060-00186-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	Y09S060400 / 3/4 "
				Data Instalação
				23/03/2009

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	959	18	LIDO
Média 6 meses	16	02/2018	975	16	LIDO
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	992	17	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	1006	14	LIDO
LIDO		05/2018	1020	14	LIDO
		06/2018	1034	14	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:37:38

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: SAMUEL CARDOSO RAFAEL

Endereço: 1931 - Av. LIDICE, 206, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 113.872.768-75

Cédula de Identidade:

207074215

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017596798

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 07:55	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula: 4091-6	IPTU: 0135001501970000
Data/Hora Geração 15/09/2017 07:55	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização: 001-0006-0090-00206-0000	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	R - 001 - - -	Y14S154265 / 3/4 "
		Data Instalação 24/11/2014

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual 0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior 0	01/2018	545	13	LIDO
Média 6 meses 15	02/2018	563	18	LIDO
Data Leitura Atual 11/06/2018	03/2018	580	17	LIDO
Ocorrência Atual	04/2018	594	14	LIDO
LIDO	05/2018	609	15	LIDO
	06/2018	624	15	LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA EMPRESA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:37:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: GLED RAMALHO SOUSA

Endereço: 2111 - Av. MARIO DEDINI, 913, , B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ: 785.509.981-68

Cédula de Identidade:

37.828.760-6

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2017597141

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 12:39	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 64454-4			IPTU: 0135001700870000		
Data/Hora Geração	15/09/2017 12:39	Sit. Inst.: ATIVA			Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização: 001-0005-0280-00913-0000					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001	-	-	-	Y15S105318 / 3/4 "	08/04/2015

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior	0	01/2018	462	10	MINIMO
Média 6 meses	15	02/2018	473	11	LIDO
Data Leitura Atual	09/06/2018	03/2018	490	17	LIDO
Ocorrência Atual		04/2018	508	18	LIDO
LIDO		05/2018	522	14	LIDO
		06/2018	537	15	LIDO

Motivo VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS
Solicitação: PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AVENIDA MARIO DEDINI, 913 - VILA REZENDE



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 11/07/2018 13:37:48

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor: TELMA APARECIDA RONTANI

Endereço: 2788 - Rua SILVIO CERVELINI, 62, B VILA REZENDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Cédula de Identidade:

14031823-9

Complem.: NO LOCAL É NÚMERO 58

AS Origem:

Número da AS



2017597143

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	15/09/2017 12:40	2168 - VAZAMENTO PASSEIO - LIGACAO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula: 4057-6	IPTU: 0135002101030000	
Data/Hora Geração	15/09/2017 12:41	Sit. Inst.: ATIVA	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização: 001-0006-0110-00062-0000		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 003000 - REGIONAL SANTA TEREZINHA		
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	R - 001 - - -	A10S563911 / 3/4 "	16/09/2010

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	0	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior	0	01/2018	2581	32
Média 6 meses	30	02/2018	2611	30
Data Leitura Atual	11/06/2018	03/2018	2644	33
Ocorrência Atual		04/2018	2675	31
LIDO		05/2018	2704	29
		06/2018	2731	27
				Ocorrência
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO
				LIDO

Motivo Solicitação: VAZAMENTO LOCALIZADO E MARCADO PELA BBL ENGENHARIA - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE AS PERDAS - VAZAMENTO NO RAMAL PREDIAL DE ÁGUA.

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

