

# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 09:30:03

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1752 - Rua JORGE A SILVEIRA, 429, JD MORUMBI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018133932

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 09:43	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matricula:				IPTU:			
Data/Hora Geração 18/07/2018 09:46		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor: 0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas 0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista 0,00		-   -   -   -				/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	Ocorrência
	C.Faturado		

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ca

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data Hora Inicial Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JORGE A SILVEIRA, 429 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 09:36:15

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3725 - Av. DOIS CORREGOS, 94, , B PIRACICAMIRIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018133935

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 09:51	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 09:52		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ff**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV. DOIS CORREGOS, 94 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 09:37:48

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1810 - Rua JOSE GALUCCI FILHO (3), 329, , JD PETROPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018133940

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 09:53	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 09:54	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
	Ref.	Leitura	Ocorrência
Leitura Atual			
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE GALUCCI FILHO (3), 329 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 09:59:10

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 235 - Av. ANTONIA PAZINATO STURION, 800, , COND TERRAS DO SINHO I

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134012

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:13	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:15	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

## DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 09:54:43

Páginas: 1/1



Número da AS



2018133949

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 118 - Rua CABO ALCIDES TREVISAN, NÃO INFORMADO, , JD PETROPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:01	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 10:02	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
18/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc Número 247

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ALCIDES TREVISAN, 247- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:03:15

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134015

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2477 - Av. POMPEIA, NÃO INFORMADO, , RES REVIERA RESIDENCE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:17	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:18	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO	

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data		Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
18/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff Número 1092

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV POMPEIA, 1092 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:05:01

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134022

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 16 - Trv 24 DE ABRIL, 80, , JD SAO SIMAO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 10:21

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 10:21

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matricula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

PC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:06:43

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134025

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2467 - Av. PIRACICAMIRIM, 2685, , JD NOVA AMERICA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:22	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:					
Data/Hora Geração		18/07/2018 10:23		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:									
Ref. Pagto Valor:		0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas		0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista		0,00		-   -   -   -				/			

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV PIRACICAMIRIM, 2685 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:08:13

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134027

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2467 - Av. PIRACICAMIRIM, 2577, , JD NOVA AMERICA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:23	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:25	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 110 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV PIRACICAMIRIM, 2577 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:10:20

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134032

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3068 - Rua XV DE NOVEMBRO, 2154, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:25	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 10:26		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 300 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO			
RUA		PASSEIO	
Asfalto	Pedra Tosca	Cimento	Mosaico
Paralelepípedo	Lajota Sextavada	Cerâmica	Sem Pavimento
Bloco Concreto	Sem Pavimento		

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA XV DE NOVENBRO, 2154 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 300 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:11:28

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134034

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1974 - Rua DR LUIZ FARIA DE LEMOS PINHEIRO, 21, VILA MONTEIRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 10:27

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 10:28

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

- - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
---------------	---------	-----------

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA LUIZ FARIA DE LEMOS PINHEIRO, 21 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:13:24

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134037

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2603 - Av. RIO DAS PEDRAS, 1376, B POMPEIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:29	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 10:29	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior		
Média 6 meses		
Data Leitura Atual		
Ocorrência Atual		
LIDO		

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ca

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV RIO DAS PEDRAS, 1376 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:16:02

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 514 - Rua BOA MORTE, 1930, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134039

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:31	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      18/07/2018 10:31		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0.00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas                                      0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                                  0.00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 200 ff**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BOA MORTE, 1930 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 200 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:26:14

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1419 - Rua GOMES CARNEIRO, 569, . B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134058

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:40	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:42	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo	Instalação registro - rede de 75 ff
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO	

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data		Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA GOMES CARNEIRO, 569 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 75 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:28:07

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134059

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 446 - Rua BAHIA, 215, B HIGIENOPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:43	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 10:44	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Instalar registro - rede de 300 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA BAHIA, 215 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 300 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:30:31

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134063

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 1740, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:46	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      18/07/2018 10:47		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora		Localização:							
Execução		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Ref. Pagto Valor:                      0.00		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Nº Parcelas                                      0		-	-	-	-	/			
Valor a Vista                                  0.00									

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	Ocorrência

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV. INDEPENDENCIA, 1740 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:38:33

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 446 - Rua BAHIA, 132, B HIGIENOPOLIS  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

Número da AS



2018134076

AS Origem:

<b>Atendente</b> 999992-NVIEGAS	<b>Data/Hora Pedido</b> 18/07/2018 10:54	<b>Serviço Solicitado</b> 1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO
------------------------------------	---	---

<b>DADOS CADASTRAIS</b> <b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 10:55 <b>Data/Hora Execução</b> <b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00 <b>Nº Parcelas</b> 0 <b>Valor a Vista</b> 0,00	<b>Matrícula:</b>	<b>IPU:</b>
	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
	<b>Localização:</b>	
	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b> <b>Leitura Atual</b> <b>Leitura Anterior</b> <b>Média 6 meses</b> <b>Data Leitura Atual</b> <b>Ocorrência Atual</b> LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	<b>Ref.</b>	<b>Leitura</b>	<b>Ocorrência</b>
	<b>C.Faturado</b>		

**Motivo Solicitação:** Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ff

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BAHIA, 132 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:40:23

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 323 - Rua ANTONIO PINO (5), 134, , LOT IPANEMA ( PLANALTO )

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018134079**

<b>Atendente</b>	<b>Data/Hora Pedido</b>	<b>Serviço Solicitado</b>
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:56	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	<b>Matricula:</b>	<b>IPU:</b>
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 10:57	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
<b>Data/Hora Execução</b>	<b>Localização:</b>	
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00	<b>Distrito Operacional:</b> 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
<b>Nº Parcelas</b> 0	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>
<b>Valor a Vista</b> 0,00	- - - -	/
		<b>Data Instalação</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
<b>Leitura Atual</b>	<b>Ref. Leitura C.Faturado</b>
<b>Leitura Anterior</b>	<b>Ocorrência</b>
<b>Média 6 meses</b>	
<b>Data Leitura Atual</b>	
<b>Ocorrência Atual</b>	
<b>LIDO</b>	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

**Data**

**Hora Inicial**

**Hora Final**

**Data/Hora Entrega:**

**Data/Hora Execução:**

**Executado por:**

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ANTONIO PINO (5), 134 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:42:23

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134081

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1760 - Rua JORN BRENO SILVEIRA, 350, , B CASTELINHO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:58	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 10:59	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo Instalar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BRENO SILVEIRA, 350 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:45:08

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134087

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 244, B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:59	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	18/07/2018 11:01	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 244 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:46:20

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 380, B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134090

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 11:02	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:03	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 380 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:48:08

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1486 - Rua HILDEBRANDO S SIQUEIRA, 425, , B CASTELINHO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134124

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 11:04	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:					
Data/Hora Geração		18/07/2018 11:04		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:									
Ref. Pagto Valor:		0,00		Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA							
Nº Parcelas		0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista		0,00		-   -   -   -				/			

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO	

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO			
RUA		PASSEIO	
Asfalto	Pedra Tosca	Cimento	Mosaico
Paralelepípedo	Lajota Sextavada	Cerâmica	Sem Pavimento
Bloco Concreto	Sem Pavimento		


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA HILDEBRANDO S SIQUEIRA, 425 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:50:14

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134127

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 410, , B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 11:05

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 11:06

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Data Instalação

-

-

-

-

/

/

/

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo

Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto	Pedra Tosca
Paralelepípedo	Lajota Sextavada
Bloco Concreto	Sem Pavimento

### PASSEIO

Cimento	Mosaico
Cerâmica	Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO USUÁRIO DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 410 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:52:41

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134131

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 575, B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 11:07

Serviço Solicitado

2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 11:09

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo Instalar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO


USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# AV JANE CONCEICAO, 575 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:18:57

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134191

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2520 - Rua PROF ODILON NOGUEIRA, 13, B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 11:35	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:35	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ODILON NOGUEIRA, 13- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:21:20

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134194

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 682, , B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 11:36	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:38	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data Hora Inicial Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 682 - LOCALALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:23:49

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134197

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2497 - Av. PRES VARGAS, 88, , B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 11:38	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:40	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 110 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV VARGAS, 88 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:27:43

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134199

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2497 - Av. PRES VARGAS, 100, B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 11:42	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      18/07/2018 11:43		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0,00		Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA							
Nº Parcelas                                      0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                                  0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado
			Ocorrência

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 110 pvc
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>	

<b>DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO</b>							
<b>RUA</b>				<b>PASSEIO</b>			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


	<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>			
<b>Data/Hora Execução:</b>			
<b>Executado por:</b>			

<b>OBSERVAÇÕES</b>		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV VARGAS, 100 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:19:43

Páginas: 1/1



Número da AS



2017655161

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 2522 - Rua PROF RAUL DUARTE, 196, B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	04/12/2017 07:17	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 04/12/2017 07:17	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** LOCALIZAR REGISTRO DE REDE NA ESQUINA COM A RUA BOTUCATU - CROQUI EM ANEXO - DAR RETORNO PARA O SANDRO APÓS A LOCALIZAÇÃO

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA RAUL DUARTE, 196 - LOCALALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:38:09

Páginas: 1/1



Número da AS



2017655162

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 317 - Rua ANTONIO P A FERRAZ, 74, , B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

04/12/2017 07:19

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 04/12/2017 07:20

Data/Hora  
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

- - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

**Motivo** LOCALIZAR REGISTRO DE REDE NA ESQUINA COM A RUA LUIZ ARZOLA - CROQUI EM ANEXO - DAR RETORNO PARA O  
**Solicitação:** SANDRO APÓS A LOCALIZAÇÃO

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ANTONIO P A FERRAZ, 74- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:40:30

Páginas: 1/1



Número da AS



2017655158

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 1957 - Rua LUIZ ARZOLA, 282, B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI

Data/Hora Pedido

04/12/2017 07:13

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 04/12/2017 07:14

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

- - - -

IPTU:

Tipo de Corte:

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

**Motivo** LOCALIZAR REGISTRO DE REDE NA ESQUINA COM A RUA BOTUCATU - CROQUI EM ANEXO - DAR RETORNO PARA O  
**Solicitação:** SANDRO APÓS A LOCALIZAÇÃO

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

### PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LUIZ ARZOLA, 282- LOCALALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:43:11

Páginas: 1/1



Número da AS



2017655159

Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 530 - Rua BOTUCATU, 240, B JARAGUA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
1646-SANDRO FERNANDO CAMOSSI	04/12/2017 07:15	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 04/12/2017 07:16	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** LOCALIZAR REGISTRO DE REDE NA ESQUINA COM A RUA LUIZ ARZOLA - CROQUI EM ANEXO - DAR RETORNO PARA O  
**Solicitação:** SANDRO APÓS A LOCALIZAÇÃO

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data Hora Inicial Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA BOTUCATU, 240 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:48:36

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134287

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 244, , B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 13:01

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 13:02

Data/Hora  
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

## Motivo

Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

## Solicitação:

## Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
18/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Localizar e/ou limpar registro - rede de 650 ff Correção número 844

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 844 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:53:36

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134292

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2678 - Rua SANTOS, 2661, , B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:07	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:10	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA SANTOS, 2661 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:55:03

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134293

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 1074, , B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:11	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:11	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 1074 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:56:32

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134295

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 1180, , B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 13:12

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 13:13

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo

Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

### PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 1180 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:57:51

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134297

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 1169, B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 13:13

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 13:14

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

- - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 75 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

### PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 1169 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 75 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:15:33

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134303

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 1233, B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 13:29

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 13:31

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

## Motivo

Localizar e/ou limpar registro - rede de 75 ff

## Solicitação:

## Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 1233 - LOCALIZAR E OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 75 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:16:54

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134307

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1003 - Av. DONA JANE CONCEICAO, 1252, B PAULISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 13:32

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 13:33

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA

Economias

- - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo

Localizar e/ou limpar registro - rede de 250 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto Pedra Tosca

Paralelepípedo Lajota Sextavada

Bloco Concreto Sem Pavimento

### PASSEIO

Cimento Mosaico

Cerâmica Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV JANE CONCEICAO, 1252 - LOCALIZAR E OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 250 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:19:10

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134310

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 922 - Rua DO ROSARIO, 2544, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:34	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:35	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ROSARIO, 2544 - LOCALIZAR E OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:20:51

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134311

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 922 - Rua DO ROSARIO, 2411, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:36	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:37	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo	Localizar e/ou limpar registro - rede de 200 ff
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ROSARIO, 2411- ILOCALIZAR E OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 200 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:22:16

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134313

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 922 - Rua DO ROSARIO, 2345, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:38	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 13:39		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 002000 - REGIONAL PAULICEIA							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ROSARIO, 2345- ILOCALIZAR E OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:24:29

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134318

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1805 - Rua JOSE FERRAZ CARVALHO, 477, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

18/07/2018 13:39

Serviço Solicitado

2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 18/07/2018 13:41

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

## Motivo

Instalar registro - rede de 50 ff

## Solicitação:

## Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO USUÁRIO DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE FERRAZ CARVALHO, 477 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:30:16

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134325

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 9 - Rua 13 DE MAIO, 2103, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:42	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:44	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>	
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior		
Média 6 meses		
Data Leitura Atual		
Ocorrência Atual		
LIDO		

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 125 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

<b>DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO</b>							
<b>RUA</b>				<b>PASSEIO</b>			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


	<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

<b>OBSERVAÇÕES</b>		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA 13 DE MAIO, 2103 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 125 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:34:54

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 2467 - Av. PIRACICAMIRIM, 2971, , JD NOVA AMERICA

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018134336**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:50	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:51	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

<b>Motivo</b>	Instalar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV PIRACICAMIRIM, 2971 - INSTALAR REGISTRO - REDE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 13:32:00

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135329

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2467 - Av. PIRACICAMIRIM, 2971, , JD NOVA AMERICA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 13:47	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      19/07/2018 13:48		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas                                      0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                                  0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado
			Ocorrência

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 75 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV PIRACICAMIRIM, 2971 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE 75 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:42:05

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 898 - Rod COM MARIO DEDINI (SP-308), 310, , B DOIS CORREGOS

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018134344**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:53	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 13:58	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 75 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV MARIO DEDINI, 310 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE 75 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:44:07

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 1091, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134346

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 13:59	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 14:00	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 250 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 1091 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE 250 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:45:30

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134349

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1842 - Rua JOSE PINTO DE ALMEIDA, 337, B CIDADE JARDIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:01	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	18/07/2018 14:02	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo	Localizar e/ou limpar registro - rede de 110 pvc
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO	

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE PINTO DE ALMEIDA, 337 - LOCALIZAR E OU LIMPAR REGISTRO - REDE 110 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 13:21:41

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135097

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2660 - Rua STA CRUZ, 346, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 10:56	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:04	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Instalar registro - rede de 125 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
19/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Instalar e registro e interligar rede - rede de 125 e 375 ff.

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA CRUZ, 346 - INSTALAR REGISTRO - REDE 125FF X 375 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 13:55:04

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134402

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 520 - Rua BOM JESUS, 318, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:06	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:11	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

<b>Motivo</b>	Instalar registro - rede de 300 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BOM JESUS, 318 - INSTALAR REGISTRO - REDE 300 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:10:03

Páginas: 1/1



**Número da AS**

**2018134416**

**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 2695 - Rua SAO JOSE, 210, , B ALTO  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

**AS Origem:**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:23	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:25	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE, 210 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:11:34

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134417

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2525 - Rua PRUDENTE DE MORAES, 202, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:27	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:28	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Instalar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO								
RUA					PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca			Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada			Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento						

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA PRUDENTE DE MORAES, 202- INSTALAR REGISTRO - REDE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:13:28

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 9 - Rua 13 DE MAIO, 197, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134418

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:29	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>	
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 14:29		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>	
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>					
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0.00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO					
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>			<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>
<b>Valor a Vista</b> 0.00		-	-	-	-	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

<b>Motivo</b>	Intalar registro - rede de 100 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>	

<b>DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO</b>							
<b>RUA</b>				<b>PASSEIO</b>			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>			
<b>Data/Hora Execução:</b>			
<b>Executado por:</b>			

<b>OBSERVAÇÕES</b>		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:15:33

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 1052, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134420

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:31	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 14:31		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 250 ff**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 1052 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 250 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:17:57

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134424

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3068 - Rua XV DE NOVEMBRO, 1667, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:33	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:33	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA XV DE NOVENBRO, 1667 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:19:28

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134426

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 137 - Rua ALFREDO GUEDES, 976, , B DOS ALEMAES

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:35	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:35	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 200 ca
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

<b>DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO</b>							
<b>RUA</b>				<b>PASSEIO</b>			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>			
<b>Data/Hora Execução:</b>			
<b>Executado por:</b>			

<b>OBSERVAÇÕES</b>		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ALFREDO GUEDES, 976 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 200 CA



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:21:25

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134430

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 520 - Rua BOM JESUS, 960, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:36	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      18/07/2018 14:37		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas                                      0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                                    0,00		-                      -                      -                      -				/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado
			Ocorrência

Motivo: Intalar registro - rede de 200 ca

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BOM JESUS, 960 ISNTALAR REGISTRO - REDE 200 CA





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:24:12

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134436

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2690 - Rua SAO JOAO, 930, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:39	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:40	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

<b>DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO</b>							
<b>RUA</b>				<b>PASSEIO</b>			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

<b>OBSERVAÇÕES</b>		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA JOAO, 930 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:26:15

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134439

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2660 - Rua STA CRUZ, 863, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:42	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:42	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b> Instalar registro - rede de 75 ff
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA CRUZ, 863 - INSTALAR REGISTRO - REDE 75 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:27:44

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134441

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2589 - Rua RIACHUELO, 1144, , JD ELITE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:43	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:44	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

<b>Motivo</b>	Instalar registro - rede de 85 pvc
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA RIACHUELO, 1144 - INSTALAR REGISTRO - REDE 85 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:29:13

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134445

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1421 - Rua GOV PEDRO DE TOLEDO, 1720, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:45	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:45	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA PEDRO DE TOLEDO, 1720 - LIMPARE / OU LOCALIZAR REGISTRO - REDE 50 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:30:29

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 514 - Rua BOA MORTE, 1822, B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134447

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:46	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      18/07/2018 14:47		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas                                      0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                                  0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

Motivo Intalar registro - rede de 150 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

70  
RUA BOA MORTE, 1822 - INSTALAR REGISTRO - REDE 150 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 14:34:32

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 514 - Rua BOA MORTE, 1822, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018134449

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:50	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 18/07/2018 14:51		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

Motivo Instalar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BOA MORTE, 1822 - INSTALAR REGISTRO - REDE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:19:36

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134879

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1419 - Rua GOMES CARNEIRO, 606. , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

19/07/2018 09:34

Serviço Solicitado

2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 09:36

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo Instalar registro - rede de 75 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto	Pedra Tosca
Paralelepipedo	Lajota Sextavada
Bloco Concreto	Sem Pavimento

### PASSEIO

Cimento	Mosaico
Cerâmica	Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
---------------	---------	-----------

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA GOMES CARNEIRO, 606 - INSTALAR REGISTRO - REDE 75FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:21:16

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 922 - Rua DO ROSARIO, 1718, , B CENTRO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018134884**

<b>Atendente</b>	<b>Data/Hora Pedido</b>	<b>Serviço Solicitado</b>
999992-NVIEGAS	19/07/2018 09:37	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	<b>Matrícula:</b>	<b>IPU:</b>
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 09:37	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
<b>Data/Hora Execução</b>	<b>Localização:</b>	
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
<b>Nº Parcelas</b> 0	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>
<b>Valor a Vista</b> 0,00	-   -   -   -	/
		<b>Data Instalação</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
<b>Leitura Atual</b>	<b>Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência</b>
<b>Leitura Anterior</b>	
<b>Média 6 meses</b>	
<b>Data Leitura Atual</b>	
<b>Ocorrência Atual</b>	
<b>LIDO</b>	

<b>Motivo</b> Instalar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO								
RUA					PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca			Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada			Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento						

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

002  
0054





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:23:40

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134886

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 601 - Rua CAP BOAVENTURA, 115, , JD BOA VISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 09:39	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 09:40	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA BOAVENTURA, 115 - LOCALIZAR E/OU LIMPAR REGISTRO - REDE 50FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:24:55

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134888

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1878 - Rua JOSE VIZIOLLI, 28, , JD BOA VISTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 09:41	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 09:41	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Instalar registro - rede de 60 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE VIZIOLLI, 28 - INSTALAR REGISTRO - REDE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:30:38

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 472 - Av. BEIRA RIO, 1197, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018134897

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 09:46	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 09:46		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0.00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0.00		-                      -                      -                      -				/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 25 ag**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV BEIRA RIO, 1197 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - 25 AG



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:32:24

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134900

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2193 - Rua MORAES BARROS, 118, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 09:48	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	19/07/2018 09:48	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0.00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo: Instalar registro - rede de 75 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA MORAES BARROS, 118 - INSTALAR REGISTRO - 75 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 09:35:51

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134902

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1969 - Rua LUIZ DE QUEIROZ, 351, B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 09:49	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 09:50	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Instalar registro - rede de 350 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA LUIZ DE QUEIROZ, 351 - INSTALAR REGISTRO - 350 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:04:09

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134930

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 596 - Rua CAMPOS SALLES, 369, , B SAO JUDAS TADEU

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 10:19	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 10:19	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA CAMPOS SALLES, 369 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:05:43

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2660 - Rua STA CRUZ, 319, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134935

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 10:21	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 10:22	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA CRUZ, 319 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:08:49

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 316, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018134942

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 10:24	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      19/07/2018 10:25		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0.00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas                                0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                              0.00		-                 -                 -                 -				/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

**Motivo** Intalar registro - rede de 250 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 316 - INSTALAR REGISTRO - REDE 250 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:14:25

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134349

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1842 - Rua JOSE PINTO DE ALMEIDA, 337, B CIDADE JARDIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:01	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>  Data/Hora Geração      18/07/2018 14:02 Data/Hora Execução Ref. Pagto Valor:                      0.00 Nº Parcelas                              0 Valor a Vista                            0.00		Matrícula:				IPTU:			
		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
		Localização:							
		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
		-        -        -        -				/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	Ocorrência

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 110 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE PINTO DE ALMEIDA, 337 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 110 PVC /165-VRPMZB



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:27:12

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134977

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1842 - Rua JOSE PINTO DE ALMEIDA, 337, , B CIDADE JARDIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 10:26	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 10:39	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo -Localizar e/ou limpar registro - rede de 110 pvc

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
19/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Alteração: Instalar registro - rede de 50 ff

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE PINTO DE ALMEIDA, 337 - INSTALAR REGISTRO - REDE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:44:59

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2660 - Rua STA CRUZ, 346, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018134350

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 14:04	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 14:05	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo -Instalar registro - rede de 125 ff x 375 ff.

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
19/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Localizar e/ou limpar registro - rede de 125 ff

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA CRUZ, 346 - INSTALAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 125 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:50:41

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 596 - Rua CAMPOS SALLES, 1962, , B SAO JUDAS TADEU

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135100

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:06	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 11:07		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0.00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0.00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA CAMPOS SALLES, 1962 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:55:39

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135111

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 316, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:08	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:12	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Instalar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:58:42

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135117

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 2628, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:13	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matricula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:14	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Instalar registro - rede de 150 ca

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 2628 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:01:12

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 345 - Rua AQUILINO PACHECO, 373, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135124

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:16	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração      19/07/2018 11:17		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:                      0.00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas                                      0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista                                  0.00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	Ocorrência

Motivo Instalar registro - rede de 150 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA AQUILINO PACHECO, 373 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:02:52

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 750 - Rua CRISTIANO CLEOPATH, 1891, B DOS ALEMAES

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135126

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:18	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:19	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA CRISTIANO CLEOPATH, 1891 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:06:36

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 2950, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018135130

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:20	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:21	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo Instalar registro - rede de 125 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV. INDEPENDENCIA, 2950 - INSTALAR - REDE DE 125 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:08:28

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135138

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2653 - Rua SAMUEL NEVES, 1891, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:24	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:25	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Instalarr registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA SAMUEL NEVES, 1891 - INSTALAR - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:10:21

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 924 - Rua DO TRABALHO, 438, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135145

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:26	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 11:26		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-                      -                      -                      -				/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
	Ref.	Leitura	Ocorrência
	C.Faturado		

Motivo	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA TRABALHO, 438 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:11:53

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135147

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 2244, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

19/07/2018 11:27

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 11:28

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

- - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo

Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto Pedra Tosca

Paralelepípedo Lajota Sextavada

Bloco Concreto Sem Pavimento

### PASSEIO

Cimento Mosaico

Cerâmica Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO USUÁRIO DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA DONA EUGENIA, 2244 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:13:58

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 1392 - Rua GARCIA R BUENO, 230, , JD BRASILIA  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

**Número da AS**



**2018135150**

**AS Origem:**

<b>Atendente</b> 999992-NVIEGAS	<b>Data/Hora Pedido</b> 19/07/2018 11:29	<b>Serviço Solicitado</b> 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

<b>DADOS CADASTRAIS</b> <b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 11:30 <b>Data/Hora Execução</b> <b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00 <b>Nº Parcelas</b> 0 <b>Valor a Vista</b> 0,00	<b>Matricula:</b>	<b>IPU:</b>
	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
	<b>Localização:</b>	
	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b> <b>Leitura Atual</b> <b>Leitura Anterior</b> <b>Média 6 meses</b> <b>Data Leitura Atual</b> <b>Ocorrência Atual</b> <b>LIDO</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>			
	<b>Ref.</b>	<b>Leitura</b>	<b>C.Faturado</b>	<b>Ocorrência</b>

**Motivo** Instalar registro - rede de 5150 ca

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA GARCIA R BUENO, 230- INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:15:54

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1089 - Rua DR ALVIM, 2522, , B SAO JUDAS TADEU

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135152

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

19/07/2018 11:31

Serviço Solicitado

2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 11:32

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matricula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Data Instalação

- - - - /

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.

Leitura

C.Faturado

Ocorrência

Motivo Instalar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto Pedra Tosca

Paralelepípedo Lajota Sextavada

Bloco Concreto Sem Pavimento

## PASSEIO

Cimento Mosaico

Cerâmica Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO


USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA ALVIM, 2522 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:17:51

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 1921 - Rua LEAO XIII, 636, , VILA INDEPENDENCIA  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

**Número da AS**



**2018135155**

**AS Origem:**

<b>Atendente</b> 999992-NVIEGAS	<b>Data/Hora Pedido</b> 19/07/2018 11:33	<b>Serviço Solicitado</b> 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

<b>DADOS CADASTRAIS</b> <b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 11:34 <b>Data/Hora Execução</b> <b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00 <b>Nº Parcelas</b> 0 <b>Valor a Vista</b> 0,00	<b>Matricula:</b>	<b>IPTU:</b>
	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
	<b>Localização:</b>	
	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b> <b>Leitura Atual</b> <b>Leitura Anterior</b> <b>Média 6 meses</b> <b>Data Leitura Atual</b> <b>Ocorrência Atual</b> <b>LIDO</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>			
	<b>Ref.</b>	<b>Leitura</b>	<b>C.Faturado</b>	<b>Ocorrência</b>

**Motivo** Instalar registro - rede de 50 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

**Data** **Hora Inicial** **Hora Final**

**Data/Hora Entrega:**  
**Data/Hora Execução:**  
**Executado por:**

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA LEAO XIII, 636 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:18:36

Páginas: 1/1



**Solicitante:** SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

**Consumidor:**

**Endereço:** 1921 - Rua LEAO XIII, 580, , VILA INDEPENDENCIA

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018134240**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 12:15	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 12:17	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b> INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LEAO XII, 580 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:21:43

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135161

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 3898, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:36	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:38	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Instalar registro - rede de 250 ca
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV. INDEPENDENCIA, 3898- INSTALAR REGISTRO - REDE DE 250 CA



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:37:54

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135178

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 452 - Rua BR DE PIRACICAMIRIM, 541, B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:53	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:54	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Instalar registro - rede de 50 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BARÃO DO PIRACICAMIRIM, 541- INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:43:08

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135182

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 452 - Rua BR DE PIRACICAMIRIM, 561, , B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 11:58	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:59	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

## 0337



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:44:48  
 Páginas: 1/1



Número da AS



2018135187

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 452 - Rua BR DE PIRACICAMIRIM, 556, , B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:00	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:01	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

## 0015





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:46:35

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 1117 - Rua DR PAULO PINTO, NÃO INFORMADO, , CLUBE DE CAMPO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135189**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:02	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:02	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
19/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc Número 628.

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA PAULO PINTO, 628 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:48:27

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 996 - Rua DONA EUGENIA, 673, , CLUBE DE CAMPO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135192**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:04	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:05	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 100 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA EUGENIA, 673 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 100 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:49:56

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135193

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 775, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:05	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:06	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b> Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 775 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:13:48

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 996 - Rua DONA EUGENIA, NÃO INFORMADO, , CLUBE DE CAMPO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135194**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:07	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:08	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional:	001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref.	Ocorrência
Leitura Anterior		Leitura	
Média 6 meses		C.Faturado	
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
19/07/2018 07:00:00	NVIEGAS	Número 831

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 831 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:53:06

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 605 - Rua CAP EMIDIO, 417, , B SAO DIMAS

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135208**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:08	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:09	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

Rua EMIDIO, 417 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:54:40

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 985, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135211

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:10	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:11	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 985 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:56:21

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 996 - Rua DONA EUGENIA, 1011, , CLUBE DE CAMPO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**Número da AS**



**2018135215**

**AS Origem:**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:12	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:13	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 1011 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:57:13

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 1081, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135217

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:13	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:14	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional:	001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>			
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 1081 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:58:21

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135222

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1128 - Av. DQ DE CAXIAS, 419, , JD EUROPA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:14	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:15	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b> Instalar registro - rede de 60 pvc
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# AV CAXIAS, 419 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:59:45

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135223

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 1177, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:16	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:16	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo Instalar registro - rede de 60 pvc

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA EUGENIA, 1177 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:01:14

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135225

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2808 - Av. SUISSA, 425, , JD EUROPA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:17	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:18	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Instalar registro - rede de 50 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# AV SUISSA, 425 - INSTALARREGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:02:11

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135227

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 1243, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:18	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:19	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo	Intalar registro - rede de 50 ff
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA DONA EUGENIA 1243 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:02:53

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135229

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 1278, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999992-NVIEGAS

Data/Hora Pedido

19/07/2018 12:19

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 12:19

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Data Instalação

- - - - /

## DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ff**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

## RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

## PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
---------------	---------	-----------

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA DONA EUGENIA, 1278 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:06:40

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135232

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, 1278, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:20	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:21	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** —Instalar registro—rede de 50 ff—**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
19/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Alteração Instalar registro - rede de 200 ff

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA DONA EUGENIA, 1278 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 200 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:17:33

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135245

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2660 - Rua STA CRUZ, 23, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:33	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:34	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior		
Média 6 meses		
Data Leitura Atual		
Ocorrência Atual		
LIDO		

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ca  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA SANTA CRUZ, 23 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:18:44

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 2646 - Rua SALDANHA MARINHO, 1277, , B CENTRO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135249**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:34	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:35	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional:	001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref.	Ocorrência
Leitura Anterior		Leitura	
Média 6 meses		C.Faturado	
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 200 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA SALDANHA MARINHO, 1277 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 200 FF





## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:20:03

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135251

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1842 - Rua JOSE PINTO DE ALMEIDA, 370, , B CIDADE JARDIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:36	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:36	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo Instalar registro - rede de 50 ff

Solicitação:

Parecer:

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE PINTO DE ALMEIDA, 370 INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:28:13

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 2690 - Rua SAO JOAO, 319, , B ALTO  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

AS Origem:

Número da AS



2018135271

<b>Atendente</b> 999992-NVIEGAS	<b>Data/Hora Pedido</b> 19/07/2018 12:44	<b>Serviço Solicitado</b> 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

<b>DADOS CADASTRAIS</b> <b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 12:44 <b>Data/Hora Execução</b> <b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00 <b>Nº Parcelas</b> 0 <b>Valor a Vista</b> 0,00	<b>Matricula:</b>	<b>IPTU:</b>
	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
	<b>Localização:</b>	
	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b> <b>Leitura Atual</b> <b>Leitura Anterior</b> <b>Média 6 meses</b> <b>Data Leitura Atual</b> <b>Ocorrência Atual</b> <b>LIDO</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>			
	<b>Ref.</b>	<b>Leitura</b>	<b>C.Faturado</b>	<b>Ocorrência</b>

**Motivo** Instalar registro - rede de 50 ff  
**Solicitação:**  
  
**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		

OBSERVAÇÕES		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOAO, 319 - LINSTALAR - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:29:28

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 2063 - Rua MAL DEODORO, 1363, , VILA MONTEIRO  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135272**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:45	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:46	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b> Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA DEODORO, 1363 - LIMPAR E OU LOCALIZAR - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:31:01

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 2063 - Rua MAL DEODORO, 1480, , VILA MONTEIRO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135274**

**Atendente**

999992-NVIEGAS

**Data/Hora Pedido**

19/07/2018 12:47

**Serviço Solicitado**

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

## DADOS CADASTRAIS

**Data/Hora Geração** 19/07/2018 12:47

**Data/Hora**

**Execução**

**Ref. Pagto Valor:** 0,00

**Nº Parcelas** 0

**Valor a Vista** 0,00

**Matrícula:**

**Sit. Inst.:**

**Localização:**

**Distrito Operacional:** 001000 - REGIONAL CENTRO

**Economias**

-

-

-

-

**Nº Hidrômetro / Diâmetro**

/

**Data Instalação**

## DADOS DE LEITURA

**Leitura Atual**

**Leitura Anterior**

**Média 6 meses**

**Data Leitura Atual**

**Ocorrência Atual**

LIDO

## HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

**Ref. Leitura C.Faturado**

**Ocorrência**

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 150 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

### RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

### PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

**Data**

**Hora Inicial**

**Hora Final**

**Data/Hora Entrega:**

**Data/Hora Execução:**

**Executado por:**

## OBSERVAÇÕES

**DATA REGISTRO**

**USUÁRIO**

**DESCRIÇÃO**

**Atendente**

**Sandro - Controle de Perdas**

RUA DEODORO, 1480 - LIMPAR E OU LOCALIZAR - REDE DE 150 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:33:17

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135276

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 509 - Rua BERNARDINO DE CAMPOS, 314, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:49	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:49	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Instalar registro - rede de 60 pvc  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 314 - INTALAR - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:34:23

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135277

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 509 - Rua BERNARDINO DE CAMPOS, 305, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:50	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:50	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 100 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA BERNARDINO DE CAMPOS, 305- LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 100 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:35:29

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 3030 - Rua VISC RIO BRANCO, 341, , B ALTO - COND ED. BEATRIZ

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135280**

<b>Atendente</b>	<b>Data/Hora Pedido</b>	<b>Serviço Solicitado</b>
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:51	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	<b>Matricula:</b>	<b>IPU:</b>
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 12:52	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
<b>Data/Hora Execução</b>	<b>Localização:</b>	
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
<b>Nº Parcelas</b> 0	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>
<b>Valor a Vista</b> 0,00	- - - -	/
		<b>Data Instalação</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
<b>Leitura Atual</b>	<b>Ref. Leitura C.Faturado</b>
<b>Leitura Anterior</b>	<b>Ocorrência</b>
<b>Média 6 meses</b>	
<b>Data Leitura Atual</b>	
<b>Ocorrência Atual</b>	
<b>LIDO</b>	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO								
RUA					PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca			Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada			Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento						

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA RIO BRANCO, 341- LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:37:00

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135282

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 527, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:53	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:53	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 527 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:38:14

Páginas: 1/1



Número da AS



**2018135283**

**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 9 - Rua 13 DE MAIO, 1879, B ALTO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

<b>Atendente</b> 999992-NVIEGAS	<b>Data/Hora Pedido</b> 19/07/2018 12:54	<b>Serviço Solicitado</b> 1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO
------------------------------------	---	---

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	<b>Matricula:</b>	<b>IPTU:</b>
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 12:54	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
<b>Data/Hora Execução</b>	<b>Localização:</b>	
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
<b>Nº Parcelas</b> 0	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>
<b>Valor a Vista</b> 0,00	-   -   -   -	/
		<b>Data Instalação</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
<b>Leitura Atual</b>	<b>Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência</b>
<b>Leitura Anterior</b>	
<b>Média 6 meses</b>	
<b>Data Leitura Atual</b>	
<b>Ocorrência Atual</b>	
<b>LIDO</b>	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA 13 DE MAIO, 1879 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:39:27

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2525 - Rua PRUDENTE DE MORAES, 1885, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018135284

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:55	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matricula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 12:56		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado
			Ocorrência

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA PRUDENTE DE MORAES, 1885 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:40:49

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 866, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135289

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:57	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	Matricula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:57	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	-   -   -   -	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

006  
0065



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:41:54

Páginas: 1/1



Número da AS



2018135294

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2039 - Rua MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 827, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 12:58	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:58	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

<b>Motivo</b>	Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA MANOEL FERRAZ DE A CAMPOS, 827 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:43:16

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas  
**Consumidor:**  
**Endereço:** 3068 - Rua XV DE NOVEMBRO, 1956, B ALTO  
**Telefone:** 1934039698  
**CPF/CNPJ:**  
**Complem.:**

AS Origem:

Número da AS



2018135295

<b>Atendente</b> 999992-NVIEGAS	<b>Data/Hora Pedido</b> 19/07/2018 12:59	<b>Serviço Solicitado</b> 1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO
------------------------------------	---	---

<b>DADOS CADASTRAIS</b> Data/Hora Geração 19/07/2018 12:59 Data/Hora Execução Ref. Pagto Valor: 0,00 Nº Parcelas 0 Valor a Vista 0,00	<b>Matricula:</b>	<b>IPU:</b>			
	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>			
	<b>Localização:</b>				
	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO				
	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>	<b>Data Instalação</b>		
-	-	-	-	/	

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>			
	<b>Ref.</b>	<b>Leitura</b>	<b>C.Faturado</b>	<b>Ocorrência</b>

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 375 ff  
**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		

OBSERVAÇÕES		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA XV DE NOVENBRO, 1956 - LOCALIZAR E OU LIMPAR - REDE DE 375 FF



## AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:45:59

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 9 - Rua 13 DE MAIO, 2103, B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018135093

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 10:59	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

<b>DADOS CADASTRAIS</b>		<b>Matrícula:</b>				<b>IPTU:</b>			
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 11:00		<b>Sit. Inst.:</b>				<b>Tipo de Corte:</b>			
<b>Data/Hora Execução</b>		<b>Localização:</b>							
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00		<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO							
<b>Nº Parcelas</b> 0		<b>Economias</b>				<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>		<b>Data Instalação</b>	
<b>Valor a Vista</b> 0,00		-	-	-	-	/			

<b>DADOS DE LEITURA</b> Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>		
	Ref.	Leitura	C.Faturado

<b>Motivo</b>	INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
<b>Solicitação:</b>	
<b>Parecer:</b>	

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>			

<b>DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO</b>							
<b>RUA</b>				<b>PASSEIO</b>			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

	<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>			
<b>Data/Hora Execução:</b>			
<b>Executado por:</b>			

<b>OBSERVAÇÕES</b>		
<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro Controle de Perdas

CORPO DE  
BOMBEIRO

# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:48:37

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 3048 - Rua VOLUNTARIOS DE PIRACICABA, 2129, , B CENTRO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135300**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 13:03	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 13:05	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Instalar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA VOLUNTARIOS DE PIRACICABA, 2129 - INSTALAR - REDE DE 50 FF



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:51:52

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 2600, , B ALTO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018134992**

<b>Atendente</b> 999991-COSILVA	<b>Data/Hora Pedido</b> 19/07/2018 10:50	<b>Serviço Solicitado</b> 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	<b>Matricula:</b>	<b>IPU:</b>
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 10:51	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
<b>Data/Hora Execução</b>	<b>Localização:</b>	
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
<b>Nº Parcelas</b> 0	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>
<b>Valor a Vista</b> 0,00	-   -   -   -	/
		<b>Data Instalação</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
<b>Leitura Atual</b>	<b>Ref. Leitura C.Faturado</b>
<b>Leitura Anterior</b>	<b>Ocorrência</b>
<b>Média 6 meses</b>	
<b>Data Leitura Atual</b>	
<b>Ocorrência Atual</b>	
<b>LIDO</b>	

<b>Motivo</b> INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
<b>Solicitação:</b>
<b>Parecer:</b>

<b>SERVIÇO EXECUTADO</b>

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO								
RUA					PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca			Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada			Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento						


<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

# AV. INDEPENDENCIA, 2600 - À INSTALAR - REDE DE 50 FF





# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:53:33

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 2533, , B ALTO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135302**

<b>Atendente</b>	<b>Data/Hora Pedido</b>	<b>Serviço Solicitado</b>
999992-NVIEGAS	19/07/2018 13:06	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

<b>DADOS CADASTRAIS</b>	<b>Matrícula:</b>	<b>IPU:</b>
<b>Data/Hora Geração</b> 19/07/2018 13:10	<b>Sit. Inst.:</b>	<b>Tipo de Corte:</b>
<b>Data/Hora Execução</b>	<b>Localização:</b>	
<b>Ref. Pagto Valor:</b> 0,00	<b>Distrito Operacional:</b> 001000 - REGIONAL CENTRO	
<b>Nº Parcelas</b> 0	<b>Economias</b>	<b>Nº Hidrômetro / Diâmetro</b>
<b>Valor a Vista</b> 0,00	-   -   -   -	/
		<b>Data Instalação</b>

<b>DADOS DE LEITURA</b>	<b>HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES</b>
<b>Leitura Atual</b>	<b>Ref. Leitura C.Faturado</b>
<b>Leitura Anterior</b>	<b>Ocorrência</b>
<b>Média 6 meses</b>	
<b>Data Leitura Atual</b>	
<b>Ocorrência Atual</b>	
<b>LIDO</b>	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

<b>Data</b>	<b>Hora Inicial</b>	<b>Hora Final</b>
<b>Data/Hora Entrega:</b>		
<b>Data/Hora Execução:</b>		
<b>Executado por:</b>		


## OBSERVAÇÕES

<b>DATA REGISTRO</b>	<b>USUÁRIO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# AV. INDEPENDENCIA, 2533 - LOCALIZAR E/OU LIMPAR - REDE DE 60 PVC



# AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:54:48

Páginas: 1/1



**Solicitante:** Sandro - Controle de Perdas

**Consumidor:**

**Endereço:** 996 - Rua DONA EUGENIA, 2037, , CLUBE DE CAMPO

**Telefone:** 1934039698

**CPF/CNPJ:**

**Complem.:**

**AS Origem:**

**Número da AS**



**2018135304**

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	19/07/2018 13:10	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 13:11	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

**Motivo** Localizar e/ou limpar registro - rede de 50 ff

**Solicitação:**

**Parecer:**

## SERVIÇO EXECUTADO

## DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

## OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

# RUA EUGENIA, 2037 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF /182-MZA

