

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:15:58

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134746

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1217 - Rua EUCLIDES JOSE LIBORIO, NÃO INFORMADO, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999991-COSILVA

Data/Hora Pedido

19/07/2018 07:32

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 07:32

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

- - - -

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo

LOCALIZAR E /OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO USUÁRIO DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

RUA EUCLIDES JOSE LIBORIO, 219 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:14:01

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134745

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2777 - Rua SEVERIANO ALBERTO FERRAZ, 133, VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 07:29	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 07:30	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior		
Média 6 meses		
Data Leitura Atual		
Ocorrência Atual		
LIDO		

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

RUA SEVERIANO ALBERTO FERRAZ, 233 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:21:34

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134750

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1217 - Rua EUCLIDES JOSE LIBORIO, 265, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 07:37	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 07:38	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo: INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

RUA EUCLIDES JOSE LIBORIO, 265 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:28:13

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134754

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 629 - Av. CARLOS MARTINS SODERO, 171, VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 07:44	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 07:44	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

AV CARLOS MARTINS SODERO, 171 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:30:54

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134757

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2467 - Av. PIRACICAMIRIM, 2949, , JD NOVA AMERICA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 07:46	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 07:47	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E /OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

AV PIRACICAMIRIM, 2949LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:33:48

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134758

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2467 - Av. PIRACICAMIRIM, 2727, , JD NOVA AMERICA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 07:49	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 07:50	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo	LOCALIZAR E/OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

AV PIRACICAMIRIM, 2727 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:37:55

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134760

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1137 - Rua EÇA DE QUEIROZ, 2434, , VILA MONTEIRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 07:53	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 07:54	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

RUA EÇA DE QUEIROZ, 2434 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO


Data/Hora: 19/07/2018 07:39:41
Páginas: 1/1Número da AS
2018134761

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas
Consumidor:
Endereço: 735 - Rua CORIOLANO F DO AMARAL, 260, , VILA MONTEIRO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Compl.:
AS Origem:

Atendente
999991-COSILVA
Data/Hora Pedido
Serviço Solicitado
Matrícula:
Sit. Inst.:
Tipo de Corte:
Localização:
Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO
Economias
Nº Hidrômetro / Diâmetro
Data Instalação

DADOS CADASTRAIS		19/07/2018 07:56		0.00		0.00		0.00	
Data/Hora Geração		Ref. Pagto Valor:		Nº Parcelas		Valor a Vista			
Execução									
Data/Hora									
Localização:									
Sit. Inst.:									
IPTU:									
Tipo de Corte:									
Economias		-		-		-			
Nº Hidrômetro / Diâmetro		-		-		-			
Data Instalação									

RUA CORIOLANO F DO AMARAL, 260 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 75 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:43:08
 Páginas: 1/1

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor: Endereço: 1643 - Rua JOAO BOTENE, 366, , VILA MONTEIRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complm.:

AS Origem:



2018134766



Número da AS

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas		Data/Hora Pedido		999991-COSILVA		Atendente	
Serviço Solicitado		2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE		19/07/2018 07:58			
Matrícula:		IPTU:		Sit. Inst.:		Data/Hora Geração	
Localização:		Tipo de Corte:		Execução		Data/Hora Geração	
Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		Economias		Ref. Pagto Valor:		Data/Hora Geração	
Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação		Ref. Pagto Valor:		Data/Hora Geração	
				Nº Parcelas		Data/Hora Geração	
				Valor a Vista		Data/Hora Geração	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Leitura Anterior	Ocorrência
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo		INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF	
Solicitação:			
Parecer:			

SERVIÇO EXECUTADO			

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO			
RUA		PASSEIO	
Asfalto	Pedra Tosca	Cimento	Mosaico
Paralelepípedo	Lajota Sextavada	Cerâmica	Sem Pavimento
Bloco Concreto	Sem Pavimento		


Data/Hora Entrega:		Data		Hora Inicial		Hora Final	
Data/Hora Execução:							
Executado por:							

OBSERVAÇÕES		USUÁRIO		DATA REGISTRO	
DESCRICAÇÃO					

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOAO BOTENE, 366 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:45:14
Páginas: 1/1Número da AS
2018134781

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas
Consumidor:
Endereço: 735 - Rua CORIOLANO F DO AMARAL, 551, VILA MONTEIRO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Compl.:
AS Origem:

Atendente 999991-COSILVA
Data/Hora Pedido Serviço Solicitado 19/07/2018 08:01 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE IPTU:

DADOS CADASTRAIS		Data/Hora Geração		19/07/2018 08:01	
Execução		Ref. Pagto Valor:		0.00	
Nº Parcelas				0	
Valor a Vista				0.00	
Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	
-		-		-	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES			
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência			
Leitura Anterior	Média 6 meses				
Data Leitura Atual	Ocorrência Atual				
LIDO					

Motivo	INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF	Solicitação:	Parcer:
SERVIÇO EXECUTADO			

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO			
PASSEIO			

RUA		PASSEIO	
Asfalto	Pedra Tosca	Cimento	Mosaico
Paralelepípedo	Lajota Sextavada	Cerâmica	Sem Pavimento
Bloco Concreto	Sem Pavimento		


Data/Hora Entrega:		Data/Hora Execução:		Executado por:	
Data		Hora Inicial		Hora Final	

OBSERVAÇÕES		USUÁRIO	DATA REGISTRO
DESCRICAÇÃO			

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA CORIOLANO F DO AMARAL, 551 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:48:32
Páginas: 1/1

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:
Endereço: 2288 - Trv OLEGARIO MARIANO, 253, VILA MONTEIRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complm.:

AS Origem:

Número da AS
2018134800

Atendente		Sandro - Controle de Perdas	
999991-COSILVA		Data/Hora Pedido	
19/07/2018 08:04		2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE	
Matricula:		IPTU:	
Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Localização:		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	
0		Data Instalação	
Valor a Vista		0,00	
Nº Parcelas		0	
Ref. Pagto Valor:		0,00	
Execução			
Data/Hora Geração		19/07/2018 08:05	
Dados Cadastrais			
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			
Motivo		INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA	
Solicitação:			
Parecer:			
SERVIÇO EXECUTADO			
DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO			
RUA		PASSEIO	
Asfalto		Cimento	
Paralelepípedo		Cerâmica	
Lajota Sextavada		Sem Pavimento	
Sem Pavimento			
Data		Hora Inicial	
Data/Hora Entrega:		Hora Final	
Data/Hora Execução:			
Executado por:			
OBSERVAÇÕES			
USUÁRIO		DESCRIÇÃO	
DATA REGISTRO			

TRV OLEGARIO MARIANO, 253 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:50:30

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134803

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2288 - Trv OLEGARIO MARIANO, 222. , VILA MONTEIRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 08:06	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 08:07	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

TRV OLEGARIO MARIANO, 222 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 07:11:23

Páginas: 1/1



Número da AS



2018134742

Solicitante: Sandro- Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 656 - Av. CASSIO P PADOVANI, 625, , B SANTA CECILIA / MORUMBI

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Atendente

999991-COSILVA

Data/Hora Pedido

19/07/2018 07:26

Serviço Solicitado

2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 07:28

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matrícula:

Sit. Inst.:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

-

-

-

-

Nº Hidrômetro / Diâmetro

/

Data Instalação

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro- Controle de Perdas

AV CASSIO P PADOVANI, 625 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:22:12
Páginas: 1/1

Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 235 - Av. ANTONIA PAZINATO STURION, 800, , COND TERRAS DO SINHO I

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134012

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:13	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:15	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

AV ANTONIA PAZINATO STURION, 800- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:23:40

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1810 - Rua JOSE GALUCCI FILHO (3), 329, , JD PETROPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018133940

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 09:53	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matricula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 09:54	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA JOSE GALUCCI FILHO (3), 314- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:32:10

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 118 - Rua CABO ALCIDES TREVISAN, NÃO INFORMADO, , JD PETROPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018133949

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:01	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:02	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo	Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO
18/07/2018 00:00:00	NVIEGAS	Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc Número 247

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

RUA ALCIDES TREVISAN, 270 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:39:37

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 2390 - Rua PAULO ELIAS PECORARI (2), 14, , JD PETROPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134078

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 10:55	1411 - INSTALACAO DE REGISTRO-PITOM

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 10:56	Sít. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo	INSTALAÇÃO DE REGISTRO NA REDE DE 60 PVC
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA PAULO ELIAS PECORARI (2), 14 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:41:21

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 1183 - Rua EQUADOR, 33, , LOT VILA PRUDENTE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134080

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 10:57	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:58	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAÇÃO DE REGISTRO NA REDE DE 60 PVC
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA EQUADOR, 33 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:45:14

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 2477 - Av. POMPEIA, 1165, , RES REVIERA RESIDENCE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134088

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:00	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:01	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO NA REDE DE 110 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AV POMPEIA, 1165 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:50:59

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 2477 - Av. POMPEIA, 1092, , RES REVIERA RESIDENCE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134129

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:06	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:07	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AV POMPEIA, 1092 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:52:51

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro - Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 16 - Trv 24 DE ABRIL, 80, , JD SAO SIMAO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134022

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999992-NVIEGAS	18/07/2018 10:21	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 10:21	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo Localizar e/ou limpar registro - rede de 60 pvc**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro - Controle de Perdas

TRV 24 DE ABRIL, 80 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:56:14

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 8 - Rua 13 DE ABRIL, 650, , PQ PREZOTTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134163

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:12	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 11:13	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO NA REDE DE 110 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA 13 DE ABRIL, 650 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 10:58:41

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 3725 - Av. DOIS CORREGOS, 2058, B PIRACICAMIRIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134171

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:14	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 11:15	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 200 CA
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AV. DOIS CORREGOS, 2058 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 200 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:01:28

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 1327 - Rua FRANCISCO J MACHADO, 187, , JD BRASILIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134174

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:17	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:17	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 60 PVC**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA FRANCISCO J MACHADO, 187 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:03:53

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 1392 - Rua GARCIA R BUENO, 227, , JD BRASILIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134180

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:19	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:20	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 150 CA
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA GARCIA R BUENO, 227 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:17:45

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 2148 - Rua MIGUEL A GONCALVES, 20, , JD BRASILIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134190

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:33	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:34	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE60 PVC
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA MIGUEL A GONCALVES, 20 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:23:18

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 3664 - Av. INDEPENDENCIA, NÃO INFORMADO, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134195

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:38	1119 - FECHAMENTO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 11:39	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 125 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AV. INDEPENDENCIA, 2950 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 125 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:28:48

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 2653 - Rua SAMUEL NEVES, NÃO INFORMADO, VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134198

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:41	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:43	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA SAMUEL NEVES, 1891 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:35:58

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 996 - Rua DONA EUGENIA, NÃO INFORMADO, , CLUBE DE CAMPO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134212

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:50	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 11:52	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA EUGENIA, 2037 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:41:26

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 474 - Rua BELA VISTA, NÃO INFORMADO, VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134223

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 11:56	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 11:57	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior		
Média 6 meses		
Data Leitura Atual		
Ocorrência Atual		
LIDO		

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA BELA VISTA, 438 - LOCALIZAR E / OI LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:50:43

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 995 - Trv DONA EUGENIA, 2244, , B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134234

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 12:05	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 12:06	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA EUGENIA, 2244 - LOCALIZAR E / OILIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:54:12

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS
Consumidor:
Endereço: 1089 - Rua DR ALVIM, 2433, , B SAO JUDAS TADEU
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134236

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 18/07/2018 12:08	Serviço Solicitado 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

DADOS CADASTRAIS Data/Hora Geração 18/07/2018 12:10 Data/Hora Execução Ref. Pagto Valor: 0,00 Nº Parcelas 0 Valor a Vista 0,00	Matrícula:	IPU:	
	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
	Localização:		
	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
-	-	-	/

DADOS DE LEITURA Leitura Atual Leitura Anterior Média 6 meses Data Leitura Atual Ocorrência Atual LIDO	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
	Ref.	Leitura	C.Faturado
	Ocorrência		

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA ALVIM, 2433- INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 11:31:42

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 1921 - Rua LEAO XIII, 635, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134239

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 12:12	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 12:14	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 25 AG**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LEAO XII, 635 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 25 AG



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:00:25

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 1921 - Rua LEAO XIII, 580, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134240

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 12:15	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	18/07/2018 12:17	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				Ocorrência
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 50 FF**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA LEAO XII, 580 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:08:23

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 995 - Trv DONA EUGENIA, 2632, B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134248

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 12:23	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 18/07/2018 12:25	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo: INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 150 CA

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

RUA EUGENIA, 2632 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 18/07/2018 12:12:42

Páginas: 1/1



Solicitante: SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

Consumidor:

Endereço: 235 - Av. ANTONIA PAZINATO STURION, 1413, , COND TERRAS DO SINHO I

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134260

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	18/07/2018 12:27	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	18/07/2018 12:28	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO NA REDE DE 150 CA
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

SANDRO - CONTROLE DE PERDAS

AV ANTONIA PAZINATO STURION, 1413 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:31:29

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3664 - Av. INDEPENDENCIA, 2684, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

Número da AS



2018134980

AS Origem:

Atendente

999991-COSILVA

Data/Hora Pedido

19/07/2018 10:39

Serviço Solicitado

1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 10:41

Data/Hora

Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matricula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Data Instalação

-

-

-

-

/

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref.

Leitura

C.Faturado

Ocorrência

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FFSolicitação:Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto

Pedra Tosca

Paralelepípedo

Lajota Sextavada

Bloco Concreto

Sem Pavimento

PASSEIO

Cimento

Mosaico

Cerâmica

Sem Pavimento

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO

USUÁRIO

DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV. INDEPENDENCIA, 2684 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:34:40

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 2600, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018134992

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 10:50	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 10:51	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV. INDEPENDENCIA, 2600 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:37:59

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3048 - Rua VOLUNTARIOS DE PIRACICABA, 2129, , B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.: LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC

AS Origem:

Número da AS



2018135071

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 10:53	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 10:54	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA VOLUNTARIOS DE PIRACICABA, 2129- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:40:23

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3048 - Rua VOLUNTARIOS DE PIRACICABA, 2119, B CENTRO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135090

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 10:56	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 10:57	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA VOLUNTARIOS DE PIRACICABA, 2119- INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:43:24

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas
Consumidor:
Endereço: 9 - Rua 13 DE MAIO, 2103, , B ALTO
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135093

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 19/07/2018 10:59	Serviço Solicitado 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

DADOS CADASTRAIS

Data/Hora Geração 19/07/2018 11:00

Data/Hora
Execução

Ref. Pagto Valor: 0,00

Nº Parcelas 0

Valor a Vista 0,00

Matricula:

IPTU:

Sit. Inst.:

Tipo de Corte:

Localização:

Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO

Economias

Nº Hidrômetro / Diâmetro

Data Instalação

-

-

-

-

/

DADOS DE LEITURA

Leitura Atual

Leitura Anterior

Média 6 meses

Data Leitura Atual

Ocorrência Atual

LIDO

HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Ref. Leitura C.Faturado

Ocorrência

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA 13 DE MAIO, 2103 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:48:38

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1236 - Rua FAUSTO FONSECA FILHO, 25, , JD AUGUSTA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135099

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:04	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:			
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:05	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:							
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista	0.00	-	-	-	-	/			

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 CA
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA FAUSTO FONSECA FILHO, 25 - INSTALAR E / OU LOCALIZAR REGISTRO - REDE DE 150 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:51:23

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 446 - Rua BAHIA, 215, , B HIGIENOPOLIS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135103

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:07	1119 - FECHAMENTO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:08	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado
Leitura Anterior	Ocorrência
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 300 FF
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA BAHIA, 215 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 300 FF



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:53:53

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3663 - Av. INDEPENDENCIA, 1778, , B ALTO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135105

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:09	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:10	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV. INDEPENDENCIA, 1778 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:56:47

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1703 - Rua JOAO MIGUEL JAPUR (1), 22, , JD NOVA IGUACU

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135114

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:12	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:13	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 250 CA
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA JOAO MIGUEL JAPUR (1), 22 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE DE 250 CA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 10:58:58

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 316 - Rua ANTONIO ORTIGOSA (01), 639, , JD VILA VERDE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135121

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:15	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:15	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA ANTONIO ORTIGOSA (01), 639 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:02:01

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3725 - Av. DOIS CORREGOS, 2788, , B PIRACICAMIRIM

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135125

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:17	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:18	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado
Leitura Anterior	Ocorrência
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV. DOIS CORREGOS, 2788 - LOCALIZAR E / OU INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:04:17

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 589 - Rua CAMOMILA (2), 30, , LOT STA IGNES II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135129

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:20	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:21	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo	INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA CAMOMILA (2), 30 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:07:06

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2943 - Av. DR ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS(1-2), 1010, , LOT STA RITA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135137

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:23	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:23	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 DEFOFO

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV ALEXANDRE GUIMARAES DOS SANTOS(1-2), 1010-LOCALIZ/AR
-INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 DEFOFO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:09:13

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 161 - Rua ALVINLANDIA (G-6), 2015, , LOT STA RITA PERDIZES

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135142

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:25	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:26	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo: INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA ALVINLANDIA (G-6), 215 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:14:31

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2310 - Av. ORLANDIA (1), NÃO INFORMADO, , LOT SAO FRANCISCO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135151

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:28	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:31	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo	LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV ORLANDIA (1), 634 - LOCALIZAR E/ OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:18:08

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2310 - Av. ORLANDIA (1), 634, , LOT SAO FRANCISCO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135157

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:33	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:34	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 DEFOFO

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV ORLANDIA (1), 634 - LOCALIZAR E/ OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 DEFOFO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:21:33

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1287 - Rua FLORINEA (10), 256, , JD SOL NASCENTE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135160

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:36	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:38	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo: INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA FLORINEA (10), 256 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:23:41

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1279 - Rua FLORA RICA (08), NÃO INFORMADO, , JD SOL NASCENTE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135166

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:39	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:40	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo	LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					


Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA FLORA RICA (08), 258 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:26:04

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1210 - Rua ESTRELA DO OESTE (06), 474, , JD SOL NASCENTE

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135168

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:42	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:42	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA ESTRELA DO OESTE (06), 474 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:29:31

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 967 - Av. ANTONIO CONCEICAO CARLET (2), 350, , LOT STA IGNES I

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135169

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:44	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:46	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

PROXIMO A AV ANTONIO CONCEICAO CARLET (2), 350- LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:31:18

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 4504 - Rua FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES, 1180, , RES CECAP

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135170

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:47	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:48	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

Rua FRANCISCO DE ALMEIDA ALVES, 1180 - LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 FF

RES. EUGENIO
MONTEBELLO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:33:21

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 3111 - Rua DR JOAO BAPTISTA FORNASIER (1), 30, , RES EUGENIO MONTEBELLO

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135171

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:49	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:50	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				Ocorrência
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA JOAO BAPTISTA FORNASIER (1), 16 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 110 PVC



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:35:53
 Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas
Consumidor:
Endereço: 961 - Av. JOAQUIM PEROSI (1-2), 26, , JD TERRA RICA
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135174

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 19/07/2018 11:51	Serviço Solicitado 2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE
------------------------------------	---	--

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:52	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 DEFOFO
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

AV JOAQUIM PEROSI (1-2), 26 - INSTALAR REGISTRO - REDE DE 150 DEFOFO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:37:58

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2969 - Rua URU (1), 115, , RES CECAP II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135179

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:53	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 11:54	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 DEFOFO**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA URU (1), 115 - ILOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 150 DEFOFO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:40:01

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2847 - Rua TREMEMBE (10) CECAP, 10, , RES CECAP II

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135180

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:54	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:56	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 300 CA**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

7100



017

AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:43:12

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2406 - Rua PE JOAO MANOEL DA SILVA, 352, , JD NOVA AMERICA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135183

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 11:58	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 11:59	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP STA. CATARINA

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA JOÃO MANOEL DA SILVA, 352 - NOVA AMÉRICA - REG. A LOCALIZAR E/OU LÍMPAR - VRP STA. CATARINA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:45:32

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2658 - Rua SANTA CATARINA, 384, ,

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135188

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:01	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:02	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo: INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA STA. CATARINA, 384 - NOVA AMÉRICA - REG. A INSTALAR - VRP STA. CATARINA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:48:00

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2658 - Rua SANTA CATARINA, 563, ,

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135191

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:03	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:04	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA STA. CATARINA, 563 - NOVA AMÉRICA - REG. A INSTALAR - VRP STA. CATARINA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:54:53

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2592 - Rua RICARDO DE ARRUDA RIBEIRO, NÃO INFORMADO, , COND RES DEL GIARDINO III

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.: ESQUINA COM A RUA LEOGILDO SALVAGNI

AS Origem:

Número da AS



2018135212

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:08	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matricula:	IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:11	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:		
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional:	001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas	0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo Solicitação: LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES


DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA RICARDO DE ARRUDA RIBERIO - BOSQ.ÁGUA BRANCA - REG. A LOCALIZAR E/OU LIMPAR - VRP STA. CATARINA

COOPERSUCAR



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 11:58:05

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 321 - Rua ANTONIO PERECIN (13), NÃO INFORMADO, , JD ASTURIAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.: ESQUINA COM A RUA JOÃO TEDESCO

Número da AS



2018135221

AS Origem:

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:13	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:14	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

STA. CATARINA



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:00:23

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2000 - Rua LUTERO LUIZ (2), 17, , RES ALVORADA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135224

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:16	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:					
Data/Hora Geração		19/07/2018 12:17		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:									
Ref. Pagto Valor:		0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas		0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista		0,00		- - - -				/			

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA LUTHERO LUIZ, 17 - ALVORADA - REG. A LOCALIZAR E/OU LIMPAR - VRP ORMINDO DE CAMARGO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:02:36
 Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas
Consumidor:
Endereço: 540 - Trv BRAUNA (1), 165, , LOT CENT COM AG TAQUARAL
Telefone: 1934039698
CPF/CNPJ:
Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135228

Atendente 999991-COSILVA	Data/Hora Pedido 19/07/2018 12:18	Serviço Solicitado 1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO
------------------------------------	---	---

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:19	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 60 PVC - VRP CENTRO AGR. TAQUARAL
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

TRV. BRAUNA, 125 - CENTRO AGRICOLA TAQUARAL - REG. A LOCALIZAR E/OU LIMPAR - VRP CENTRO AGR. TAQUARAL



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:05:38

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2399 - Rua PAULO SETUBAL, 199, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135233

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:20	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:22	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA PAULO SETUBAL, 199 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A LOCALIZAR E/OU LÍMPAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:09:33

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 596 - Rua CAMPOS SALLES, 2387, , B SAO JUDAS TADEU

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135237

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:24	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:					
Data/Hora Geração		19/07/2018 12:25		Sit. Inst.:				Tipo de Corte:			
Data/Hora Execução		Localização:									
Ref. Pagto Valor:		0,00		Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO							
Nº Parcelas		0		Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação	
Valor a Vista		0,00		- - - -				/			

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO
Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA CAMPOS SALLES, 2387 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A LOCALIZAR E/OU LIMPAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:11:30

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2459 - Rod SAMUEL DE CASTRO NEVES (SP-127), 2341, , B NOVA SUISSA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135238

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:27	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:		
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:28	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:		
Data/Hora Execução		Localização:						
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 002000 - REGIONAL PAULICEIA						
Nº Parcelas	0	Economias				Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/		

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				Ocorrência
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA SAMUEL C C NEVES, 2341 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A INSTALAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:13:09

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1113 - Rua DR OSORIO DE SOUZA, 230, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135240

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:29	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matricula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:29	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto	Pedra Tosca
Paralelepipedo	Lajota Sextavada
Bloco Concreto	Sem Pavimento

PASSEIO

Cimento	Mosaico
Cerâmica	Sem Pavimento

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA OSORIO DE SOUZA, 230 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A INSTALAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:15:14

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1716 - Rua JOAO SAMPAIO, 2269, VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135242

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:31	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:31	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA JOÃO SAMPAIO, 2269 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A INSTALAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:16:55

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2206 - Rua NAPOLEAO LAUREANO, 345, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135244

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:32	1408 - LOCALIZACAO DE REGISTRO

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:33	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA

Asfalto		Pedra Tosca	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada	
Bloco Concreto		Sem Pavimento	

PASSEIO

Cimento		Mosaico	
Cerâmica		Sem Pavimento	

Data

Hora Inicial

Hora Final

Data/Hora Entrega:

Data/Hora Execução:

Executado por:


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 345 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A LOCALIZAR E/OU LÍMPAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:19:09

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 995 - Trv DONA EUGENIA, 2313, , B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135250

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:35	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:		IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:35	Sit. Inst.:		Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:			
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO			
Nº Parcelas	0	Economias		Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual		Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior				
Média 6 meses				
Data Leitura Atual				
Ocorrência Atual				
LIDO				

Motivo INSTALAR REGISTRO - REDE DE 200 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO**Solicitação:****Parecer:**

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA DONA EUGÊNIA, 2313 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A INSTALAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:21:30

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 995 - Trv DONA EUGENIA, 2549, B SAO DIMAS

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135260

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:37	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:38	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:
Data/Hora Execução	Localização:	
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO	
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro
Valor a Vista 0,00	- - - -	/
		Data Instalação

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES
Leitura Atual	Ref. Leitura C.Faturado Ocorrência
Leitura Anterior	
Média 6 meses	
Data Leitura Atual	
Ocorrência Atual	
LIDO	

Motivo: INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO

Solicitação:

Parecer:

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO

RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		


OBSERVAÇÕES

DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

DNT



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:23:28

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 1364 - Trv FREI LUIZ DE SANTANA, 413, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135263

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:39	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS		Matrícula:				IPTU:	
Data/Hora Geração	19/07/2018 12:40	Sit. Inst.:				Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução		Localização:					
Ref. Pagto Valor:	0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO					
Nº Parcelas	0	Economias			Nº Hidrômetro / Diâmetro		Data Instalação
Valor a Vista	0,00	-	-	-	-	/	

DADOS DE LEITURA		HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES	
Leitura Atual		Ref. Leitura C.Faturado	Ocorrência
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo	INSTALAR REGISTRO - REDE DE 50 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO			

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepípedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data		Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:			
Data/Hora Execução:			
Executado por:			

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA LUIZ DE SANTANA, 413 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A INSTALAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO



AUTORIZAÇÃO DE SERVIÇO

Data/Hora: 19/07/2018 12:25:26

Páginas: 1/1



Solicitante: Sandro Controle de Perdas

Consumidor:

Endereço: 2416 - Rua PEDRO CHIARINI, 444, , VILA INDEPENDENCIA

Telefone: 1934039698

CPF/CNPJ:

Complem.:

AS Origem:

Número da AS



2018135264

Atendente	Data/Hora Pedido	Serviço Solicitado
999991-COSILVA	19/07/2018 12:41	2175 - INSTALACAO DE REGISTRO DE REDE

DADOS CADASTRAIS	Matrícula:	IPTU:	
Data/Hora Geração 19/07/2018 12:42	Sit. Inst.:	Tipo de Corte:	
Data/Hora Execução	Localização:		
Ref. Pagto Valor: 0,00	Distrito Operacional: 001000 - REGIONAL CENTRO		
Nº Parcelas 0	Economias	Nº Hidrômetro / Diâmetro	Data Instalação
Valor a Vista 0,00	- - - -	/	

DADOS DE LEITURA	HISTÓRICO DE CONSUMO NOS ÚLTIMOS 6 MESES		
Leitura Atual	Ref.	Leitura	C.Faturado
Leitura Anterior			
Média 6 meses			
Data Leitura Atual			
Ocorrência Atual			
LIDO			

Motivo	LOCALIZAR E / OU LIMPAR REGISTRO - REDE DE 110 FF - VRP EUCLIDES J. LIBORIO
Solicitação:	
Parecer:	

SERVIÇO EXECUTADO

DADOS PARA RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO							
RUA				PASSEIO			
Asfalto		Pedra Tosca		Cimento		Mosaico	
Paralelepipedo		Lajota Sextavada		Cerâmica		Sem Pavimento	
Bloco Concreto		Sem Pavimento					

Data	Hora Inicial	Hora Final
Data/Hora Entrega:		
Data/Hora Execução:		
Executado por:		

OBSERVAÇÕES		
DATA REGISTRO	USUÁRIO	DESCRIÇÃO

Atendente

Sandro Controle de Perdas

RUA PEDRO CHIARINI, 444 - VILA INDEPENDÊNCIA - REG. A INSTALAR - VRP EUCLIDES J. LIBÓRIO

